

УСТРОЙСТВО  
ЗАПОМИНАЮЩЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ  
ЕС-3205

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Ц53.061.028 ИЭ

КНИГА 3

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ .....	3	PРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема измерения параметров адресно-разрядных токов ....	17
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	3	PРИЛОЖЕНИЕ 3. Конструктивные и намоточные данные измерительного трансформатора .....	17
2.1. Особенности эксплуатации .....	3	PРИЛОЖЕНИЕ 4. Параметры адресно-разрядных импульсов тока .....	18
2.2. Проверка комплектности .....	3	PРИЛОЖЕНИЕ 5. Осциллограмма импульсов тока при типичных неисправностях в адресно-разрядных цепях .....	18
3. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5	PРИЛОЖЕНИЕ 6. Схема измерения параметров импульсов напряжения на формирователях адресных токов .....	19
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ .....	5	PРИЛОЖЕНИЕ 7. Параметры импульсов напряжения на формирователях адресных токов .....	19
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	5	PРИЛОЖЕНИЕ 8. Осциллограммы импульсов напряжения при типичных неисправностях в адресных цепях .....	20
5.1. Подготовка к работе после установки устройства ЕС-3205 на месте эксплуатации .....	5	PРИЛОЖЕНИЕ 9. Импульсы напряжения при считывании I и O .....	20
5.2. Подготовка к работе при эксплуатации .....	6	PРИЛОЖЕНИЕ 10. Таблица связей секций обмоток считывания разрядов с контактами разъемов устройства .....	21
5.3. Свертывание устройства для консервации .....	6	PРИЛОЖЕНИЕ II. Определение места дефекта в ферритовом поле устройства по заданному адресу и разряду числа .....	22
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	6	PРИЛОЖЕНИЕ 12. Расположение разрядных ТЭЗ в рамках А и С .....	25
6.1. Состав обслуживающего персонала ,..	6	PРИЛОЖЕНИЕ 13. Форма карты-накопителя сведений о расходе ЗИП .....	28
6.2. Режимы работы .....	6	PРИЛОЖЕНИЕ 14. Форма журнала ремонта устройства .....	30
7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА .....	7	PРИЛОЖЕНИЕ 15. Форма журнала ремонта ТЭЗ ..	32
7.1. Контрольно-измерительная аппаратура .....	7	PРИЛОЖЕНИЕ 16. Форма карты учета неисправности .....	34
7.2. Проверка напряжений питания ОП ..	7	PРИЛОЖЕНИЕ 17. Размещение эксплуатационной документации ЕС-3205 в книгах и альбомах .....	35
7.3. Проверка времени следования основных сигналов временной диаграммы ОП ..	7		
7.4. Проверка адресно-разрядных токов ..	8		
7.5. Проверка адресных токов .....	8		
7.6. Проверка цепей считывания .....	9		
7.7. Проверка степени устойчивой работы ОП ..	12		
7.8. Проверка технического состояния ...	12		
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	12		
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	12		
9.1. Указания по эксплуатации .....	12		
9.2. Объем и периодичность контрольно-профилактических работ .....	12		
9.3. Ежедневная профилактика .....	15		
9.4. Ежемесячная профилактика .....	15		
9.5. Годовая профилактика .....	15		
10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ..	15		
10.1. Правила транспортирования .....	15		
10.2. Правила хранения .....	15		
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Схема расположения УБП в стойке ЕС-3205/С002 .....	16		

## I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящая инструкция является основным руководящим материалом для эксплуатации устройства ЕС-3205, предназначенного для работы в качестве оперативной памяти (ОП) в составе модели ЕС-1050 и дает общие понятия и правила работы с ОП.

I.2. При эксплуатации устройства ЕС-3205 необходимо дополнительно пользоваться документами: Ц53.061.028 Т0, Ц53.061.028 Т01, Ц53.061.028 Э1.1, Ц53.061.028 Э1.2, Ц53.061.028 Э1.3, Ц53.061.028 Э1.4, Ц53.061.028 Э2, Ц53.061.028 Э1.5, документами на модель ЕС-1050: Ц51.700.000 Т0, Ц51.700.000 ИЭ, Ц51.700.000 М4, а также документами, входящими в ведомость Ц53.061.028 ЭД.

I.3. Идентификаторы сигналов и функциональных частей приведены в техническом описании Ц53.061.028 Т0.

I.4. Ниже приведены условные обозначения и сокращения, применяемые в данной инструкции:

БУС - блок управления системой;  
БУП - блок управления питанием;  
ОП - оперативная память;  
БЗМ - блок запоминающий магнитный;  
УБП - унифицированный блок питания;  
ПУСК ОП - входной сигнал разрешения приема адреса в ОП;  
ПРОП - программа проверки ОП;  
РИ - регистр информации;  
РА - регистр адреса;  
А, В, С - наименование рам стойки;  
5А, 5С и т.д. - адресация панелей в рамках;  
ДШ - дешифратор;  
УСЧ - усилитель считывания;  
ПРМ ИНФ - сигнал приема информации РИ;  
ЗП-ЧТ - сигнал, определяющий режим работы ОП:  
ЗАПИСЬ или ЧТЕНИЕ вырабатывается по входному сигналу ПРЗ ЗПС ОП;  
БЛК ЗП - сигнал, вызывающий изменение режима работы ОП с записи на чтение, вырабатывается от входных сигналов СБ АД ПКЗ, СБ АДР, СБ ЗП ПКЗ;  
ИС - интегральная схема;  
РР - разъем рамы;  
РВ - разъем панелей для внешних связей;  
РТ - разъем панелей для ТЭЗ;  
К - 1024 слов;  
С - 9 двоичных разрядов (слог или байт).

## 2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

### 2.1. Особенности эксплуатации

2.1.1. Во время эксплуатации устройства ЕС-3205 должен вестись документальный учет работы в соответствии с формуларом Ц53.061.028 Ф0 и приложениями I3, I4, I5 настоящей инструкции.

2.1.2. Запрещается включать ОП при неисправной (выключенной) вентиляции.

2.1.3. Запрещается взамен сгоревших предохранителей устанавливать предохранители с номиналами, не соответствующими документации.

2.1.4. Не допускается подключение осциллографа к контрольным гнездам при решении программ.

2.1.5. Запрещается оставлять двери стоек открытymi.

2.1.6. Для машинного зала желательно применение системы кондиционирования воздуха с поддержанием температуры и влажности в следующих пределах:

температура окружающего воздуха  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ,  
относительная влажность воздуха  $65 \pm 15\%$ ,  
атмосферное давление  $750 \pm 30 \text{ мм рт.ст.}$

2.1.7. Допускается эксплуатация устройства в помещениях при отклонениях климатических факторов в следующих пределах:

повышенная рабочая температура до  $40^{\circ}\text{C}$ ;  
пониженная рабочая температура до  $5^{\circ}\text{C}$ ;  
повышенная влажность до 95% при температуре  $30^{\circ}\text{C}$ ;  
пониженное атмосферное давление до 460 мм рт.ст.;  
повышенное атмосферное давление до 790 мм рт.ст.

### 2.2. Проверка комплектности

2.2.1. В комплект поставки устройства входят:

стойка ЕС-3205/С001 Ц54.100.006 с комплектом съемных блоков согласно табл. I настоящей инструкции;

стойка ЕС-3205/С002 с комплектом съемных блоков согласно табл. 2 настоящей инструкции и приложения I;

комплект соединительных кабелей согласно табл.3 настоящей инструкции;

комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей согласно Ц53.061.028 ЗИ;

комплект эксплуатационной документации согласно Ц53.061.028 ЭД;

комплект укладочных ящиков согласно Ц54.160.007.

Таблица 1

## Комплект съемных блоков стойки ЕС-3205/С001 Ц54.100.006

Наименование	Шифр	Обозначение	Количество
Дешифратор	(ТЭЗ) ЕС-3000/0001	Ц53.085.007	13
Дешифратор	(ТЭЗ) ЕС-3000/0002	Ц53.082.012	24
Усилитель мощности	(ТЭЗ) ЕС-3000/0003	Ц52.035.022	3
Контроль информации	(ТЭЗ) ЕС-3000/0004	Ц53.076.000	7
Регистр адреса	(ТЭЗ) ЕС-3000/0005	Ц53.056.001	9
Регистр информации	(ТЭЗ) ЕС-3000/0006	Ц53.056.000	24
Линия задержки	(ТЭЗ) ЕС-3000/0007	Ц52.066.000	4
Формирователь стробов	(ТЭЗ) ЕС-3000/0009	Ц52.035.021	6
Формирователь разрядный	(ТЭЗ) ЕС-3000/0010	Ц52.035.008	48
Формирователь разрядный	(ТЭЗ) ЕС-3000/0011	Ц52.035.009	24
Ключ разрядный	(ТЭЗ) ЕС-3000/0012	Ц53.081.000	48
Формирователь	(ТЭЗ) ЕС-3000/0013	Ц52.035.014	48
Формирователь адресный	(ТЭЗ) ЕС-3000/0014	Ц52.035.015	16
Усилитель считывания	(ТЭЗ) ЕС-3000/0027	Ц52.035.035	72
Коммутатор	(ТЭЗ) ЕС-3000/0028	Ц52.085.000	6
Формирователь-калибратор	(ТЭЗ) ЕС-3000/0029	Ц52.035.042	6
Согласователь	(ТЭЗ) ЕС-3205/0001	Ц52.240.001	20
Согласователь	(ТЭЗ) ЕС-3205/0002	Ц52.240.002	14
Блок запоминающий магнитный	ЕС-3940	ПФ3.061.257	2

Таблица 2

## Комплект съемных блоков стойки питания ЕС-3205/С002

Обозначение	Наименование	Шифр	Количество	Место установки в стойке
ЩК2.087.И76-1	УБП 5 В/18 А	ЕС-0904	3	02В-5А, 02В-5В, 02В-5Д
ЩК2.087.И73	УБП 5 В/0,5 А	ЕС-0906	2	02В-3С, 02В-4С
ЩК2.087.И83	УБП 12,6 В/5 А	ЕС-0911	2	02В-5С, 02В-1Д
ЩК2.087.И74-1	УБП 12,6 В/15 А	ЕС-0910	1	02В-1А
ЩК2.087.И84-1	УБП 20 В/4 А	ЕС-0914	2	02В-5Е, 02В-5Н
ЩК2.087.И74-2	УБП 20 В/10 А	ЕС-0913	4	02А-1А, 02А-1Е, 02С-1А, 02С-5Е
ЩК2.087.И74-3	УБП 27 В/10 А	ЕС-0917	6	02А-5А, 02А-1С, 02А-5Е, 02С-5С, 02С-1Е, 02С-5А
Ц52.390.006	Блок управления питанием	ЕС-0552	1	02А-5С

Примечание. Технические характеристики блоков  
питания приведены в табл. 8 Ц51.700.000 Т02.

Таблица 3  
Комплект соединительных кабелей

Обозначение	Наименование	Коли-чество
Ц54.853.ИI4-05	Кабель ЕС-Т003/КО05	I
Ц54.853.ИI6-II	Кабель ЕС-Т006/КОII	I
Ц54.863.013-05	Провод	2
Ц54.853.069	Кабель	I
Ц54.853.068	Кабель	I

### 3. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При эксплуатации устройства ЕС-3205 необходимо помнить, что первичные цепи питания унифицированных блоков питания (УБП) и цепи питания блоков вентиляторов находятся под высоким напряжением, опасным для жизни человека. При обслуживании данных цепей необходимо соблюдать правила мер безопасности при работе с высоким напряжением.

3.2. Перед началом работы с устройством ЕС-3205 при отключенном питании необходимо убедиться:

а) в наличии и исправности заземления отдельных блоков и стоек;

б) в исправности кабелей и мест их подключения к источникам электропитания (к стойке питания ЕС-3205/С002);

в) в отсутствии замыкания между шиной Земля и шинами питающих напряжений, а также между шинами питающих напряжений;

г) в наличии, исправности и соответствии по току предохранителей в блоках вентиляторов.

3.3. Необходимо соблюдать требования техники безопасности и следующие меры предосторожности:

а) не подключать и не отключать разъемы кабелей питания при поданном напряжении сети;

б) не оставлять находящееся под напряжением устройство ЕС-3205 без наблюдения;

в) монтаж в устройстве ЕС-3205 производить только при выключенном питании;

г) при замене предохранителей в УБП, блоке управления питанием (БУП) и блоках вентиляторов строго руководствоваться маркировками по току.

#### 3.4. Категорически запрещается:

а) включать устройство ЕС-3205 при неисправных заземлениях и кабелях электропитания;

б) подключать и отключать разъемы питания при подведенном напряжении сети;

в) производить ремонтные работы при включенном питании;

г) пользоваться паяльником с напряжением питания выше 36 В, а при пайке интегральных схем - выше 6 В.

3.5. При просмотре цепей устройства ЕС-3205 при помощи измерительных приборов их корпуса должны быть надежно заземлены.

3.6. Весь технический персонал, обслуживающий устройство ЕС-3205, должен проходить регулярный инструктаж по технике безопасности.

### 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1. Для установки устройства ЕС-3205 должно быть оборудовано помещение согласно требованиям Ц51.700.000 д3.

4.2. Устройство ЕС-3205 должно быть установлено в соответствии с рекомендуемым монтажным чертежом Ц51.700.000 М4.

4.3. Развертывание устройства после поставки потребителю или после расконсервации производится в следующей последовательности:

а) проверить наличие пломб и отсутствие повреждения тары;

б) распаковать ящики с устройством после полного выравнивания температуры изделий с температурой воздуха помещения, где производится распаковка;

в) вынуть ведомость упаковки при вскрытии ящика № I;

г) вынуть стойки из упаковочных ящиков, снять боковые крышки со стороны кабельного ствола;

д) установить стойку ЕС-3205/С001 кабельным стволом к кабельному стволу стойки ЕС-3205/С002;

е) вынуть унифицированные блоки питания и блок управления питанием из упаковочных ящиков;

ж) вынуть магнитные блоки из укладочных ящиков;

з) произвести осмотр ТЭЗ, блока управления питанием, унифицированных блоков питания, магнитных блоков и стоек на отсутствие механических повреждений, целостности монтажа.

4.4. Устройство ЕС-3205 (стойка ОП ЕС-3205/С001 и стойка питания ЕС-3205/С002) должно быть электрически соединено согласно схеме соединений Ц53.061.028 94.

### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Подготовка к работе после установки устройства ЕС-3205 на месте эксплуатации

5.1.1. Проверить правильность подключения стойки ОП ЕС-3205/С001 и стойки питания ЕС-3205/С002 по схеме соединений Ц53.061.028 94.1.

5.1.2. Соединить корпуса стоек ЕС-3205/С001 и ЕС-3205/С002 с общей земляной шиной помещения.

5.1.3. Проверить правильность подключения стойки ЕС-3205/С002 к сети. Вынуть ТЭЗ и включить питание.

5.1.4. При автономной работе включение электропитания устройства производить в следующей последовательности:

а) отсоединить от разъема Д1 стойки питания кабель, к разъему Д1 стойки подключить розетку РГКП (2Г4Т) с перемычкой между контактами I-I и I-2;

б) установить тумблер БУП АВТОНОМНО-СИСТЕМА в положение АВТОНОМНО;

в) установить тумблер БУП МЕСТНО-ДИСТАНЦИОННО в положение МЕСТНО;

г) установить тумблер БУП БЛОКИРОВКА ЗВОНКА в верхнее положение;

д) присоединить кабель С1-С2 с одной стороны к разъему С1 стойки питания, а с другой стороны к шкафу распределительному;

е) вставить в стойку питания БУП и УБП в соответствии с Ц53.061.028 Э7 и присоединить разъемы стойки к разъемам БУП и УБП;

ж) подать на вход стойки питания напряжение питающей сети  $3 \sim 50$  Гц 380/220 В, при этом на БУП должны загореться лампы СЕТЬ и ОТКЛ;

и) нажать на кнопку БУП ВКЛ, при этом на БУП должна погаснуть лампа ОТКЛ и должна загореться лампа ВКЛ.

5.1.5. Проверить правильность разводки номиналов питания на всех панелях стойки ЕС-3205/С001 согласно Ц54.100.006 Э3 вольтметром М-1107 или другим вольтметром класса точности не ниже I,0.

5.1.6. Выключить питание. Отключение электропитания стойки при автономной работе производить нажатием кнопки ОТКЛ на БУП, при этом на БУП должна погаснуть лампа ВКЛ и загореться лампа ОТКЛ.

Вставить ТЭЗ и магнитные блоки в стойку ОП ЕС-3205/С001 согласно Ц53.061.028 Э7, подключить разъемы соединения ОП с процессором по схеме Ц53.061.028 Э4. Включить питание и приступить к выполнению пункта 7.2 настоящей инструкции.

5.1.7. Положение переменного сопротивления в калибраторе устанавливается согласно п. 7.6.7 настоящей инструкции.

5.1.8. При работе устройства в составе системы включение производить в следующей последовательности:

а) присоединить кабель Д1 - Д2 с одной стороны к разъему Д1 стойки питания, а с другой стороны к разъему интерфейса управления питанием блока управления системы согласно Ц51.700.000 Э6;

б) установить тумблер БУП АВТОНОМНО-СИСТЕМА в положение СИСТЕМА;

в) установить тумблер БУП МЕСТНО-ДИСТАНЦИОННО в положение ДИСТАНЦИОННО;

г) установить тумблер БУП БЛОКИРОВКА ЗВОНКА в верхнее положение;

д) присоединить кабель С1 - С2 с одной стороны к разъему С1 стойки питания, а с другой стороны к шкафу распределительному согласно Ц51.700.000 Э6;

е) подать на вход стойки питания напряжение питающей сети  $3 \sim 50$  Гц 380/220 В, при этом на БУП должны загореться лампы СЕТЬ и ОТКЛ;

ж) нажать на кнопку ВКЛ пульта управления модели ЕС-1050 или блока управления системой электропитания модели (БУС), при этом на БУП должна погаснуть лампа ОТКЛ и загореться лампа ВКЛ.

5.1.9. Отключение электропитания стойки при работе в системе производить нажатием кнопки ОТКЛ на

пульте управления модели ЕС-1050 или на блоке управления системой электропитания (БУС).

## 5.2. Подготовка к работе при эксплуатации

5.2.1. Перед включением необходимо просмотреть аппаратный журнал и убедиться, что устройство было исправно при работе предыдущей смены. Если проводились ремонтные работы, необходимо проверить состояние монтажа, удалить посторонние предметы и проверить соединение разъемов связи стойки ОП с процессором.

## 5.3. Свертывание устройства для консервации

5.3.1. Свертывание устройства производится в следующей последовательности:

а) выключить питание устройства и отключить кабель питания от питающей сети;

б) отсоединить кабели связи стойки ЕС-3205/С001 с процессором по схеме Ц53.061.028 Э4;

в) отсоединить стойку питания ЕС-3205/С002 от стойки ЕС-3205/С001 согласно схеме Ц53.061.028 Э4.1;

г) отсоединить кабели, соединяющие стойки ЕС-3205/С002 и ЕС-3205/С001 с земляной шиной, отвернуть болты стойки;

д) вынуть блоки питания, блок управления питанием, магнитные блоки и уложить их в упаковочные ящики, ящики опломбировать;

е) установить стойки ЕС-3205/С001 и ЕС-3205/С002 в тарные ящики, ящики опломбировать;

ж) составить свидетельство о консервации по форме формуляра Ц53.061.028 Ф0;

и) занести сведения о консервации в формуляр Ц53.061.028 Ф0.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 6.1. Состав обслуживающего персонала

6.1.1. Для обслуживания устройства ЕС-3205 в составе каждой смены должен быть инженер специалист по оперативной памяти.

### 6.2. Режимы работы

6.2.1. Устройство ЕС-3205 предназначено для хранения программ и исходных данных решаемых задач при работе с процессором в автоматическом режиме. Режимы работы и порядок работы ОП с процессором описаны в инструкции по эксплуатации Ц53.057.001 ИЭ.

6.2.2. При работе ОП в составе процессора правильность функционирования основных узлов ОП и оценка работоспособности и степени надежности блоков ОП проверяется тестом ОП.

6.2.3. При кратковременных отключениях питающей сети следует произвести включение устройства согласно п. 5.1.8 настоящей инструкции по эксплуатации и, пользуясь инструкцией по эксплуатации

Ц53.057.00I ИЭ, продолжить выполнение ранее прерванной программы.

6.2.4. При обучении обслуживающего персонала порядок эксплуатации устройства не меняется; обслуживающий персонал должен пройти обучение на заводе-изготовителе.

6.2.5. После длительного хранения следует производить операции, указанные в пункте 4.3 настоящей инструкции, сведения о расконсервации заносятся в формуляр Ц53.06I.028 ФО.

6.2.6. После окончания работы проверить на стойке ЕС-3205/С002 отключение питания внешней сети.

6.2.7. После перерыва в работе производится включение устройства по п. 5.1 настоящей инструкции. Для проверки устройства вводится тест проверки ОП.

6.2.8. Во время работы за правильностью функционирования устройства наблюдает оператор.

## 7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА

### 7.1. Контрольно-измерительная аппаратура

7.1.1. Для проведения контрольно-профилактических работ и настройки устройства ЕС-3205 в составе модели рекомендуется использовать следующую аппаратуру:

а) электронный осциллограф С1-17 с предварительным усилителем С1-15/2 и С1-15/3;

б) прибор комбинированный Ц4312 и вольтметр М-III07;

в) стенд проверки логических ТЭЗ (ШК2.769.089);

г) стенд проверки специальных ТЭЗ Ц51.410.002;

д) термометр для измерения температуры окружающей среды.

Примечание. Приборы, указанные в п. 7.1.1 а, б, в, г, д в комплект поставки ЕС-3205 не входят.

7.1.2. Приборы, указанные в п. 7.1.1 а, б могут быть заменены на равноценные по техническим параметрам.

7.1.3. Запрещается использовать контрольно-измерительные приборы, срок проверки которых истек.

## 7.2. Проверка напряжений питания ОП

7.2.1. Проверка напряжений питания производится прибором М-II07 или другими приборами, имеющими класс точности не ниже I,0 на контрольных гнездах УБП, указанных в табл. 4.

Таблица 4  
Адрес источников питания

Номинальное значение напряжения	Адрес УБП
5 В	B5A, B5B
-5 В	B5Д
12,6 В	B1Д
12,6 В	B1A
-12,6 В	B5C
27 В	A5A, A5E
-27 В	C5C, A1C
-20 В	B5E
27 В	C1E, C5A
-20 В	C5E, C1A
-20 В	A1A, A1E
20 В	B5H
-5 В	B3C
-5 В	B4C

## 7.3. Проверка времени следования основных сигналов временной диаграммы ОП

7.3.1. Проверка следования основных импульсов измеряется относительно командного импульса ПРИЕМ АДРЕСА (ПУСК ОП) при зацикливании теста проверки ОП (ПРОП).

Измерение производится с помощью двухлучевого осциллографа С1-17 на длительности развертки 0,1 мкс/см. Адреса контактов сигналов, задержку которых относительно импульса ПУСК ОП необходимо измерить, приведены в табл. 5. Параметры и задержка сигналов должны соответствовать временной диаграмме, приведенной в Ц53.06I.028 ТО.

Адреса ТЭЗ и контактов сигналов

Таблица 5

Наименование сигнала	Адрес контакта на панели управления	Полярность измеряемого сигнала
УСТ О РИ	B5C 19PT19	Положительный
СТРОБ 1СЧ	B5C 19PT03, 42PT03	Отрицательный
СТРОБ 2СЧ	B5C 19PT38, 42PT38	"
СТРОБ 3СЧ	B5C 42PT14	"
СТРОБ 4СЧ	B5C 42PT41	"
СТРОБ УСЧ	B1C 10PT27, B5C 17PT39	"
СТРОБ 1ЗП	B5C 41PT03, 33PT07, 43PT03	"
СТРОБ 2 ЗП	B5C 41PT38, 43PT38	"
СТРОБ 3 ЗП	B5C 43PT43	"
СТРОБ 4 ЗП	B5C 43PT14	"
Канальный строб калибратора	B1C 20PT03	Положительный
Канальный строб (УСЧ)	B1C 20PT07	Отрицательный
Прием информации	С1Н 09PT39, 09PT35, 08PT39	"
СБРОС УСЧ	B5C 42PT43	"

#### 7.4. Проверка адресно-разрядных токов

7.4.1. Проверка наличия токов по всем адресам каждого разряда проводится с целью обнаружения обрывов, выхода из строя разрядных формирователей, функционирования данного разряда, обнаружения коротких замыканий и других монтажных ошибок в адресно-разрядных координатах и дешифраторах устройства.

7.4.2. Установить на осциллографе:

- входную чувствительность - 0,2 В/см;
- длительность развертки - 0,2 мкс/см;
- синхронизацию - ВНЕШН (I:I).

7.4.3. Подайте импульс синхронизации от сигнала ПУСК ОП.

7.4.4. Включите питание устройства.

7.4.5. Запустите тест проверки ОП.

7.4.6. Проверить по осциллографу наличие и параметры токов в контрольных точках каждого разряда адресно-разрядного дешифратора устройства ЕС-3940 в соответствии с табл. 6 настоящей инструкции.

7.4.7. Наблюдение и измерение параметров токов производить через измерительный трансформатор, согласованный кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Схема измерения параметров тока, параметры, способ намотки измерительного трансформатора, приведены в приложениях 2, 3 настоящей инструкции.

7.4.8. При правильной работе устройства во всех контрольных точках, указанных в табл. 7, должны наблюдаться сигналы, приведенные в приложении 4 настоящей инструкции.

7.4.9. Если при прохождении теста проверки ОП пишущая машинка отпечатывает адреса несовпадения результатов, то следует сравнить получаемый результат с эталоном. Определить разряд, в котором идет сбой. В табл. 6 указаны возможные состояния разрядов адресно-разрядного устройства.

Таблица 6

Разряды РА	I1p	I2p	I3p	I4p
Код разрядов адреса	0	0	0	0
	0	0	0	I
	0	0	I	0
	0	0	I	I
	0	I	0	0
	0	I	0	I
	0	I	I	0
	0	I	I	I
	I	0	0	0
	I	0	0	I
	I	0	I	0
	I	0	I	I
	I	I	0	0
	I	I	0	I
	I	I	I	0
	I	I	I	I

7.4.10. Произвести запись 0 и I в данном разряде по выявленному адресу с пульта машины и проверить форму и амплитуду токов, определить отклонения сигналов от указанных в приложении 4. Номер контрольного гнезда определяется по табл. 7.

7.4.11. Осциллограммы сигналов при возможных типичных неисправностях показаны в приложении 5 настоящей инструкции. Поиск неисправного ТЭЗ производить по схемам Ц53.061.028 Э2 лист I-47, поиск неисправных модулей дешифраторов производить по схемам Ц53.061.038 Э3.

#### 7.5. Проверка адресных токов

7.5.1. Проверка наличия адресных токов проводится с целью обнаружения обрывов, коротких замыканий, функционирования адресного устройства, обнаружения выхода из строя формирователей и обнаружения других монтажных ошибок в адресных координатах и дешифраторах устройства. Проверка производится наблюдением по осциллографу импульсов напряжения считывания и записи в контрольных точках формирователей адресных токов.

7.5.2. Если при прохождении теста проверки ОП пишущая машинка печатает адреса несовпадения результатов, то следует проанализировать адреса и определить к адресному или адресно-разрядному устройствам относится печатаемый сбой.

При повторении сбоев по I1p, I2p, I3p, I4p РА последний относится к адресно-разрядному устройству по 0-10p РА сбой относится к адресному устройству.

7.5.3. При сбое по адресу в 0-10p РА в первую очередь производится анализ состояния 1p и 6p, определяющих один из четырех генераторов тока, на которых можно наблюдать форму напряжения, анализ которого позволяет определить возможный дефект.

Таблица 7

Адресно-разрядный дешифратор	Разряды числа Рама А	Разряды числа Рама С	Контрольные точки разрядов числа на БЗМ
OI	0	32	Г1, Г2
	I	33	Г3, Г4
	2	34	Г5, Г6
	3	35	Г7, Г8
	4	36	Г9, Г10
	5	37	Г11, Г12
	6	38	Г13, Г14
	7	39	Г15, Г16
	0к	4к	Г17, Г18
	8	40	Г19, Г20
	9	41	Г21, Г22
	I0	42	Г23, Г24
	II	43	Г25, Г26
	I2	44	Г27, Г28
	I3	45	Г29, Г30
	I4	46	Г31, Г32

Адресно-разрядный дешифратор	Разряды числа Рама А	Разряды числа Рама С	Контрольные точки разрядов числа на БЗМ
01	15	47	Г33, Г34
	1к	5к	Г35, Г36
	16	48	Г1, Г2
	17	49	Г3, Г4
	18	50	Г5, Г6
	19	51	Г7, Г8
	20	52	Г9, Г10
	21	53	Г11, Г12
	22	54	Г13, Г14
	23	55	Г15, Г16
	2к	6к	Г17, Г18
	24	56	Г19, Г20
	25	57	Г21, Г22
	26	58	Г23, Г24
	27	59	Г25, Г26
	28	60	Г27, Г28
	29	61	Г29, Г30
	30	62	Г31, Г32
	31	63	Г33, Г34
	3к	7к	Г35, Г36

В табл. 8 приведено соответствие состояния Ip, 6p РА коду адреса и адрес ТЭЗ генератора тока.

Далее производится анализ состояния 2p, 3p, 4p, 5p РА, определяющих работу ключей по координате X. В табл. 9 приведено соответствие состояния указанных разрядов коду адреса и указывается номер ТЭЗ и выходной контакт.

Разряды РА, определяющие ключ по координате У и соответствие указанных разрядов коду адреса, приведены в табл. 10. Панель В004 проверяется при нулевом состоянии I-го разряда РА. Панель В005 проверяется при I первого разряда РА.

Нулевой разряд регистра адреса изменяет полярность токов считывания и записи.

7.5.4. Для отыскания неисправности в работе адресного устройства установить на осциллографе С1-17 входную чувствительность 0,5 В/см, длительность развертки - 0,2 мкс/см. Подсоединить щуп кабеля осциллографа к контрольной точке ТЭЗ формирователя адресных токов, пользуясь табл. 8.

Набор адреса		Адреса ТЭЗ рамы В (контрольная точка)	
Ip	6p		
0	0	5A16PT	5A06PT
0	I	5A38PT	5A28PT
I	0	5E16PT	5E06PT
I	I	5E38PT	5E28PT

Схема подключения кабеля осциллографа к контрольной точке ТЭЗ формирователя адресных токов показана в приложении 6 настоящей инструкции.

7.5.5. Определив общий адрес по печати пишущей машинки, пользуясь Ц51.700.000 ИЭ, зациклить с пульта процессора обращение по данному адресу и проверить ток в контрольной точке, пользуясь табл. 8.

7.5.6. При правильной работе устройства в контрольной точке должны наблюдаться импульсы напряжений, показанные в приложении 7 настоящей инструкции.

При наблюдении отклонений в форме и амплитуде импульсов от указанных в приложении 7, необходимо производить поиск неисправностей, пользуясь табл. 9 и 10.

7.5.7. Осцилограммы сигналов при возможных типичных неисправностях показаны в приложении 8 настоящей инструкции.

7.5.8. Поиск неисправных ТЭЗ производить по табл. 9, 10 и схемам Ц53.061.028 Э2 лист 49-53, поиск неисправностей в адресных дешифраторах производить по схемам №№3.061.257 Э8.

#### 7.6. Проверка цепей считывания

7.6.1. Для анализа поиска неисправностей в устройстве наряду с проверкой токов в адресных и адресно-разрядных цепях существенным является наблюдение сигналов на контрольных гнездах усилителя считывания.

7.6.2. Проверка цепей считывания производится путем наблюдения по осциллографу считываемых сигналов 0 и I на контрольных точках каждого ТЭЗ усилителя считывания.

Таблица 9

Номер координаты X	Разряды регистра адреса				Номер ТЭЗ и контакта	
	2p	3p	4p	5p	БЗМ1	БЗМ2
X1	0	0	0	0	2OPT10	1OPT10
X2	0	0	0	I	2OPT08	1OPT08
X3	0	0	I	0	2IPT10	1IPT10
X4	0	0	I	I	2IPT08	1IPT08
X5	0	I	0	0	22PT10	12PT10
X6	0	I	0	I	22PT08	12PT08

Номер координаты X	Разряды регистра адреса				Номер ТЭЗ и контакта	
	2р	3р	4р	5р	БЭМ1	БЭМ2
X7	0	I	I	0	23PT10	I3PT10
X8	0	I	I	I	23PT08	I3PT08
X9	I	0	0	0	42PT10	32PT10
X10	I	0	0	I	42PT08	32PT08
X11	I	0	I	0	43PT10	33PT10
X12	I	0	I	I	43PT08	33PT08
X13	I	I	0	0	44PT10	34PT10
X14	I	I	0	I	44PT08	34PT08
X15	I	I	I	0	45PT10	35PT10
X16	I	I	I	I	45PT08	35PT08

Таблица 10

Номер координаты Y	Разряды регистра адреса					Номер ТЭЗ и контакта	
	6р	7р	8р	9р	10р	БЭМ1	БЭМ2
Y1	0	0	0	0	0	I8PT06	08PT06
Y2	0	0	0	0	I	I8PT04	08PT04
Y3	0	0	0	I	0	I8PT10	08PT10
Y4	0	0	0	I	I	I8PT08	08PT08
Y5	0	0	I	0	0	I9PT06	09PT06
Y6	0	0	I	0	I	I9PT04	09PT04
Y7	0	0	I	I	0	I9PT10	09PT10
Y8	0	0	I	I	I	I9PT08	09PT08
Y9	0	I	0	0	0	20PT06	IOPT06
Y10	0	I	0	0	I	20PT04	IOPT04
Y11	0	I	0	I	0	21PT06	IIPT06
Y12	0	I	0	I	I	21PT04	IIPT04
Y13	0	I	I	0	0	22PT06	I2PT06
Y14	0	I	I	0	I	22PT04	I2PT04
Y15	0	I	I	I	0	23PT06	I3PT06
Y16	0	I	I	I	I	23PT04	I3PT04
Y17	I	0	0	0	0	40PT06	30PT06
Y18	I	0	0	0	I	40PT04	30PT04
Y19	I	0	0	I	0	40PT10	30PT10
Y20	I	0	0	I	I	40PT08	30PT08
Y21	I	0	I	0	0	41PT06	31PT06
Y22	I	0	I	0	I	41PT04	31PT04
Y23	I	0	I	I	0	41PT10	31PT10
Y24	I	0	I	I	I	41PT08	31PT08
Y25	I	I	0	0	0	42PT06	32PT06
Y26	I	I	0	0	I	42PT04	32PT04
Y27	I	I	0	I	0	43PT06	33PT06
Y28	I	I	0	I	I	43PT04	33PT04
Y29	I	I	I	0	0	44PT06	34PT06
Y30	I	I	I	0	I	44PT04	34PT04
Y31	I	I	I	I	0	45PT06	35PT06
Y32	I	I	I	I	I	45PT04	35PT04

**7.6.3. Установить на осциллографе:**

- входную чувствительность - 0,1 В/см;
- длительность развертки - 0,2 мкс/см.

**7.6.4. Проверить сигналы на тесте проверки ОП** путем наблюдения по осциллографу кабелем (I:10) с контрольных точек ТЭЗ усилителей считывания 5A04PT-5A009PT; 5C04PT-5C09PT; 5E04PT-5E09PT; 5A26PT-5A31PT; 5C26PT-5C31PT рамы А и рамы С.

При правильной работе устройства в контрольных точках ТЭЗ должны наблюдаться импульсы напряжений, показанные в приложении 9 настоящей инструкции.

**7.6.5. При анализе адреса, на котором происходит несовпадение результатов, следует учитывать, что 2, 3, 4, II разряды регистра адреса определяют номер секции усилителя считывания.** В табл. II приведено соответствие состояний 2, 3, 4, II разрядов номерам секций усилителей считывания, а также приведены контакты ТЭЗ входов усилителей считывания и канальных стробов усилителя.

**7.6.6. Отсутствие сигналов по 2048 или по 4096 адресам** свидетельствует о том, что дефект находится в цепях считывания секции, определяемой 2, 3, 4, II разрядами регистра адреса. Определить номер секции по табл. II и засклить считывание и запись на адресах данной секции. При неправильной работе всех разрядов в данной секции дефект вызван цепями управления выбора секции. Пользуясь схемами Ц53.061.028 Э2 листы I-30 и листы 31-47, определить неисправный ТЭЗ и заменить. При неправильной работе одного разряда дефект вызван прохождением сигнала в данной секции. Если дефект не устраняется сменой усилителя, то следует прозвонить цепи данной секции.

В приложении 10 настоящей инструкции приведена таблица связей секций обмоток считывания разрядов с контактами разъемов устройства.

**7.6.7. Измерение напряжения, определяющего порог усилителя считывания** производить на контрольных гнездах ТЭЗ ЕС-3000/0029 панелей 5С рамы А и С вольтметром Ц-4312 или другим прибором класса не ниже I,0. Напряжение на контрольных гнездах должно быть равно I,2 - I,5 В.

Напряжение порога усилителя считывания определяется следующим образом:

а) запустить тест проверки ОП, пользуясь Ц53.057.001 ИЭ;

б) установить адресные и разрядные источники питания -20 В В5Е, А1А и А1Е -20 В на 5% выше nominalных значений;

в) уменьшить порог усилителя считывания переменным сопротивлением на ТЭЗ ЕС-3000/0029 панели 5С рамы А до появления сигнала сбой информации;

г) замерить напряжение на контрольных гнездах ТЭЗ ЕС-3000/0029 -  $U_I$  мин;

д) увеличить напряжение на ТЭЗ ЕС-3000/0029 панели 5С рамы А до нормального прохождения теста ОП;

е) установить адресные и разрядные источники питания -20 В В5Е, А1А и А1Е -20 В на 5% ниже nominalных значений;

ж) увеличить порог усилителя считывания аналогично п. 7.6.7 в;

з) замерить напряжение на контрольных гнездах ТЭЗ ЕС-3000/0029 -  $U_I$  макс,

$$U_{\text{пор.}} = \frac{U_I \text{ мин} + U_I \text{ макс}}{2}, \text{ где}$$

$U_{\text{пор.}}$  - рабочее напряжение порога усилителей считывания рамы А.

Аналогично определяется  $U_{\text{пор.}}$  в раме С, только разрядные блоки будут С1А и С5Е.

Таблица II

Разряды РА				Вход усилителя считывания	Контакт канального строба усилителя	Номер секции
2р	3р	4р	IIр			
0	0	0	0	II, I2	35	I
0	0	I	I			
0	0	0	I	I3, I4	36	2
0	0	I	0			
0	I	0	0			
0	I	I	I	I, 2	37	3
0	I	I	0			
0	I	0	I	3, 4	40	4
I	0	0	0			
I	0	I	I	7, 8	33	5
I	0	I	0			
I	0	0	I	9, I0	38	6
I	I	0	0	I5, I6	34	7
I	I	I	I			
I	I	0	I			
I	I	I	0	I7, I8	32	8

## 7.7. Проверка степени устойчивой работы ОП

7.7.1. Проверка степени устойчивой работы производится путем снятия области при прогоне теста ДОЖДЬ.

7.7.2. Для снятия области устойчивой работы напряжение источника питания (адресного) устанавливается  $-20$  В (B5E). Источники питания, определяющие адресно-разрядные токи,  $-20$  В (A1A) и  $-20$  В (C5E), плавно изменяются в ту и другую сторону до появления сбоя. После останова по своему источники  $-20$  В (A1A и C5E) постепенно изменяются на  $0,05 - 0,1$  В в сторону, исключающую появление сбоев, до тех пор, пока тест ДОЖДЬ не будет идти без сбоя. Эти значения напряжения адресно-разрядных источников питания фиксируются как границы области в формуляре раздела I8.

Далее на источниках питания адресно-разрядных токов (C5E и A1A) устанавливается напряжение  $-20$  В, а изменяется напряжение на источнике питания адресных токов  $-20$  В (B5E), аналогично адресно-разрядному.

7.7.3. Примерный вид области устойчивой работы ОП и определение оптимального значения напряжения адресных и адресно-разрядных источников питания приведены на рис. I.

**Примечание.** Если пределы изменения напряжения источников напряжения адресных или адресно-разрядных токов недостаточны для снятия области устойчивой работы, допускается применение внешних источников (например, лабораторных источников питания типа ВС-25).

7.7.4. После проверки области устойчивой работы устанавливаются на адресных и адресно-разрядных источниках, определяющих токи, номиналы напряжений, соответствующие оптимальной точке рабочей области ( $U_1, U_2, U_3, U_4$ ).

Полученные значения  $U_{\text{пор.}}, U_1, U_2, U_3, U_4$  записываются в I8 раздел формуляра Ц53.061.028 Ф0.




Рис. I. Область устойчивой работы ОП

Заштрихованная область при  $\pm 5\%$  отклонении источников питания

## 7.8. Проверка технического состояния

Перечень основных проверок технического состояния устройства приведен в табл. I2.

Таблица I2

Что проверяется и методика проверки	Технические требования
Измерить значения питающих напряжений согласно п.7.2.1 настоящей инструкции	Номиналы напряжений должны соответствовать номиналам, указанным в табл. 4
Проверить работоспособность устройства путем прогона теста проверки ОП при изменении источников питания $-20$ В адресных и адресно-разрядных токов на $\pm 5\%$	Тест проверки ОП должен идти без сбоев при указанном отклонении источников питания

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Поиск неисправности устройства ЕС-3205 может производиться при помощи тестовых программ или при проверке правильности работы защищенной части теста ПРОП.

В процессе поиска неисправности необходимо зафиксировать ряд адресов, по которым происходит сбой, и найти в них определенную закономерность. Анализ закономерности появления сбоев по адресам позволяет определить возможные причины появления неисправности. Дальнейшая локализация неисправности должна производиться при помощи функциональных электрических схем Ц53.061.028 З2 и технического описания Ц53.061.028 Т0.

Характерные причины основных неисправностей устройства приведены в табл. I3.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 9.1. Указания по эксплуатации

9.1.1. При круглосуточной эксплуатации профилактика устройства должна производиться не чаще I раза и не более 30 мин в сутки.

9.1.2. Время включения и подготовки к работе устройства при одно- и двухсменной эксплуатации не должно превышать 5 мин.

### 9.2. Объем и периодичность контрольно-профилактических работ

9.2.1. Профилактические работы производятся с целью обеспечения бесшлейной работы устройства. Рекомендуются следующие виды профилактических работ и их регламент:

- а) ежедневная — 30 мин (в составе процессора — 10 мин);
- б) ежемесячная — 8 ч;
- в) годовая — 3 сут.

Профилактику должен проводить инженер, специалист по оперативной памяти.

Перечень  
наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Не считывается код I по всем адресам и разрядам	Отсутствие одного из напряжений питания  Отсутствие общего сигнала запуска ПУСК ОП. Отсутствие сигнала записи ЗП/ЧТ  Отсутствие общего сигнала запуска ключей напряжения или ключей адресного или адресно-разрядного блоков  Отсутствие сигнала приема информации на РИ  Отсутствие строба на усилителях считывания Отсутствие канального строба выбора секции усилителя считывания Значительное увеличение сигнала калибровки Идет сбой по адресу и переводит ОП в режим ЧТЕНИЕ	Проверить напряжение на источниках питания по п. 7.2, вышедшие из строя источники питания заменить Проверить по схеме Ц53.06I.028 Э2 лист 62 и 63 прохождение сигналов ПУСК ОП, ЗП/ЧТ, неисправные ТЭЗ заменить Проверить по п. 7.4 настоящей инструкции токи в одном из разрядов, неисправный ТЭЗ заменить. Проверить по п. 7.5 настоящей инструкции токи при фиксированном адресе, неисправные ТЭЗ заменить Проверить по схеме Ц53.06I.028 Э2 прохождение сигнала ПРМ ИНФ, неисправный ТЭЗ заменить Проверить по схеме Ц53.06I.028 Э2 листы I-47 наличие строба усилителя считывания и канального строба  Замерить по п. 7.7 напряжение калибровки, напряжение подрегулировать По схеме Ц53.06I.028 Э2 листы 62, 63 найти причину появления сигнала, сбой по адресу, блокировка записи, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I всех разрядов при определенных значениях I4, I3, I2, II разрядов адреса	Отсутствуют сигналы с ДШ адресно-разрядного блока	По схеме Ц53.06I.028 Э2 листы 23, 47 проверить сигналы с дешифраторов адресно-разрядного блока, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I всех разрядов при определенных значениях I0, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 разрядов РА	Отсутствуют сигналы с дешифратора адреса. Обрыв цепи адресной координаты	Проверить по п. 7.5 настоящей инструкции работу адресных цепей, неисправный ТЭЗ заменить, по схеме Ц53.06I.028 Э2 листы 49-56 проверить наличие сигналов на дешифраторах I, 2, 3, 4, 5, 6, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I всех разрядов при определенных значениях 6 и I разрядов РА	Не работает один из четырех генераторов адресного устройства определяемый данными разрядами	Проверить по п. 7.5 сигналы на генераторах тока, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I одного разряда при определенных значениях I4, I3, I2, II разрядов РА по 1024 адресам	Замыкание адресно-разрядных линий по данному адресу между второй и третьей кассетами	Найти адресно-разрядную линию по приложению II настоящей инструкции, прозвонить, замыкание устраниить
Не считывается код I одного разряда при определенных значениях 2, 3, 4, II разрядов РА	Обрыв обмотки считывания данной секции	По п. 7.6 настоящей инструкции прозвонить обмотку считывания, обрыв устраниить

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Не считывается код 0 по всем разрядам всех адресов	Отсутствует сигнал установки в 0 на усилители считывания Отсутствует сигнал установки 0 РИ Отклонение основных номиналов -20 В адресных и адресно-разрядных источников питания	Проверить по схеме Ц53.061.028 Э2 лист I-47 прохождение сигналов одного разряда, обращая внимание на общие цепи, неисправный ТЭЗ заменить По пункту 7.2 настоящей инструкции проверить номиналы источников питания, источники питания подрегулировать
Не считывается код I всех разрядов при определенных значениях 0-го разряда РА	Отсутствует сигнал со схемы поворота фазы в адресном блоке	Проверить по схеме Ц53.061.028 Э2 листы 49-56, чтобы менялось временное положение сигнала на контакте 29РТ16 панели ВО06 и на контакте 28РТ16 при изменении состояния 0 разряда РА, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается сигнал I всех разрядов при определенном значении 2, 3, 4, II разрядов РА	Отсутствует сигнал выбора секции усилителей считывания	Проверить работу усилителей считывания по п. 7.6 настоящей инструкции, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I одного разряда по всем адресам	Отсутствует сигнал на РИ данного разряда из процессора. Отсутствует сигнал управления генератором записи данного разряда Отсутствует сигнал с усилителей считывания на РИ	Проверить по схеме Ц53.061.028 Э2 лист I-47 прохождение сигнала данного разряда по п. 7.4 настоящей инструкции, проверить разрядные токи, неисправный ТЭЗ заменить, пользуясь приложением I2
Не считывается код 0 по всем адресам одного разряда	Выход из строя усилителя считывания или генератора тока записи данного разряда	Проверить работу по п. 7.4, 7.6 настоящей инструкции и схемам Ц53.061.028 Э2 лист I-47, неисправный ТЭЗ заменить
Неустойчивая работа памяти. Пропадает код I по различным адресам и в различных разрядах	Отклонение номиналов питающих напряжений за пределы допустимых Изменение параметров сигналов, поступающих по временной диаграмме	Проверить номиналы источников по п.22, по схемам Ц53.061.028 Э2, проверить сигналы сбывающего разряда, источники питания подрегулировать, неисправный ТЭЗ заменить
Не считывается код I по одному определенному адресу и разряду	Уход параметров ферритового сердечника по этому адресу, слабый сердечник (в результате его механического повреждения: сколы, микротрешины и т.д.)	Для устранения неисправности необходимо определить местоположение сердечника в БЗМ по приложению II и перейти на запасную координату, если сердечник находится в той полусекции, где есть запасная координата. Если же сердечник находится в другой полусекции, то необходимо произвести смену сердечника
При подаче напряжения сети на БУП стойки питания загорается лампа АВАРИЯ	Отсутствует фаза в питающей сети Сгорели предохранители 2A на передней панели БУП Не подключен разъем какого-либо УБП Не подключен какой-либо из разъемов стойки Нет контакта в разъемах УБП, БУП, рамповых и стоечных при их соединении	Проверить наличие фаз в сети вольтметром. Устранить неисправность Заменить сгоревшие предохранители Подключить разъем Подключить разъем Проверить плотность соединения разъемов. Промыть контакты спиртом, неисправные разъемы заменить

Неправильность	Вероятная причина	Методы устранения
После нажатия кнопки ВКЛ на передней панели БУП устройство не включается, на БУП и УБП загораются лампы АВАРИЯ	Нет контакта в разъемах при соединении рам и стоек Неисправен УБП Короткое замыкание в выходной цепи данного УБП Сгорел предохранитель УБП	УстраниТЬ неплотное соединение Заменить неисправный блок Проверить цепь методом прозвонки. УстраниТЬ замыкание Заменить сгоревший предохранитель
При включении питания на вентиляторы не подается напряжение	Сгорели предохранители 5А на передней панели БУП или предохранители 3А в цепях питания вентиляторов на щитках	Заменить сгоревшие предохранители

### 9.3. Ежедневная профилактика

- 9.3.1. При ежедневной профилактике устройства ЕС-3205 производится:
- а) тщательный осмотр устройства;
  - б) чистка и протирание внешних частей от пыли спиртом;
  - в) проверка напряжений питания (см. п.7.2.1 настоящей инструкции) и проверка прохождения теста ПРОП.

Примечание. Количество спирта на устройство на месяц не менее 3 л.

### 9.4. Ежемесячная профилактика

- 9.4.1. При ежемесячной профилактике должен производиться прогон теста ПРОП. Тест должен выполняться без сбоев при выполнении пункта 7.8 настоящей инструкции. Дополнительно производится очистка устройства от пыли, выборочная проверка состояния контактов разъемов и их чистка спиртом.

### 9.5. Годовая профилактика

- 9.5.1. При годовой профилактике должны быть выполнены все проверки, проводимые при ежемесячной профилактике. Дополнительно должны проводиться следующие проверки:

- а) проверка времени следования импульсов временной диаграммы ОП согласно п. 7.3 настоящей инструкции;
- б) проверка степени устойчивой работы ОП путем снятия области согласно п. 7.7 настоящей инструкции и, при необходимости, корректировка напряжений источников питания, определяющих адресные и адресно-разрядные токи;
- в) проверка порога срабатывания усилителей считывания ТЭЗ ЕС-3000/0027 на соответствие техническим условиям, и, в случае необходимости, его регулировка (см. п. 7.6.7. настоящей инструкции).

9.5.2. При годовой профилактике необходимо проверить целостность монтажа и произвести промывку всех контактов спиртом.

## 10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

### 10.1. Правила транспортирования

- 10.1.1. Устройство, упакованное в тару должно допускать перевозку следующим транспортом:
- а) авиационным (в герметичных отсеках) без ограничения скорости и расстояния на высоте 15 км;
  - б) железнодорожным без ограничения скорости на любое расстояние;
  - в) автомобильным на любое расстояние по шоссейным дорогам со скоростью 60 км/ч и грунтовым 20-40 км/ч.

Транспортирование морским видом транспорта оговаривается договором на поставку.

- 10.1.2. Ящики с упакованными устройствами при транспортировании должны быть установлены плотно друг к другу и закреплены. В промежутке между стенками вагона или кузова установить деревянные распорки или бруски.

- 10.1.3. Погрузку изделий на транспорт производить под наблюдением представителей ОТК предприятия. По окончании отгрузки составляется акт.

### 10.2. Правила хранения

- 10.2.1. Устройство и комплекты к нему в упакованном виде должны храниться в отапливаемом помещении с температурой воздуха от 5 до 30°C при относительной влажности воздуха не более 85%.

В помещении для хранения, а также в близком соседстве с ним не допускается наличие кислот, щелочей, а также проникновение в помещение вредных для устройства паров и газов.

Помещение должно быть защищено от грызунов.

- 10.2.2. Распаковку устройства производить в отапливаемых помещениях после 4-5 часов нахождения в них с целью сравнивания температуры упаковочной тары с температурой воздуха в помещении.

## Рама А Р003

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	1A				5A			
B								
C	1C				5C			
D								
E	1E				5E			
F								
G								
H								

-20В 10А II см

+27В 10А II см

5C

БУП

-27В 10А I см

-20В 10А II см

+27В 10А II см

5E

## Рама С Р005

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	1A				5A			
B								
C	1C				5C			
D								
E	1E				5E			
F								
G								
H								

-20В 10А II см

+27В 10А II см

5C

-27В 10А I см

5E


-20В 10А II см

+27В 10А II см

-20В 10А II см

*Схема измерения параметров адресно-разрядных токов*  
*Синхронизация*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Спецификация к схеме измерения параметров  
адресно-разрядных токов


Позиция обозначения	Наименование	Количество
R1	Резистор ОМЛТ-0,25-75 0м ±5% ГОСТ ВД 7И13-71	I
R2	-	-
LZ	Кабель РС-400-7-II ТУКП-100-121-60	I
Tr	-	-

Позиция обозначения	Наименование	Коли-чество
R3	Резистор ОМЛТ-0,25-100 0м ±5% ГОСТ ВД 7И13-71	I

Примечание. I. R2 - находится в БЗМ ЕС-3940  
2. Tr - данные указаны в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

*Конструктивные и намоточные данные  
измерительного трансформатора*




Трансформатор состоит из двух сердечников φ7.  
Секции должны быть расположены равномерно по диаметру

Таблица данных намотки

Наименование	Номера обмоток	
	I	II
Тип сердечника	Сердечник М100ОНН К7x4x2 ПЯ0.707.031 ТУ	Сердечник М100ОНН К7x4x2 ПЯ0.707.031 ТУ
Количество сердечников	2	2
Марка проводов	ПЭЛШО	ПЭЛШО
Диаметр провода по меди	0,15	0,15
Обозначение выводов катушки	H <sub>1</sub> K <sub>1</sub> I <sub>2</sub> I <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> K <sub>2</sub> I <sub>2</sub> I <sub>2</sub>
Количество витков	6	6
Количество секций	2	2
Количество витков в секции	2	2
Порядок намотки	бифильяр	бифильяр
		бифильяр

*Параметры адресно-разрядных импульсов тока*



Осциллограммы импульсов тока при типичных неисправностях в адресно-разрядных цепях


Осциллограммы неисправностей	Причины неисправностей
	I. Обрыв в цепи координаты 2. Замыкание в модуле дешифратора: а) между контактами 6 и 7 (I3 и I4); б) между контактами 1, 2, 3 (8, 9, I0)
	Замыкание внутри координаты
	Замыкание между координатами
	Обрыв в цели 27 В: а) от шины питания; б) в разъёме

Осциллограммы неисправностей	Причины неисправностей
	<p>1. Обрыв в цепи ключа тока считывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от контакта 2 (9) модуля;</li> <li>б) от контакта блока делителя;</li> <li>в) в разъеме</li> </ul> <p>2. Обрыв в цепи координаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от контакта 5 (12) модуля;</li> <li>б) вышел из строя диод</li> </ul> <p>3. Замыкание в цепи ключа тока считывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) на 27 В в разъеме или у шины питания дешифратора;</li> <li>б) между контактами 2, 3 (9, 10) модуля</li> </ul>
	<p>1. Обрыв в цепи ключа тока записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от контакта I (8) модуля;</li> <li>б) в разъеме</li> </ul> <p>2. Обрыв в цепи координаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от контакта 7 (II) модуля;</li> <li>б) от контакта блока делителя;</li> <li>в) вышел из строя диод</li> </ul> <p>3. Замыкание цепи ключа тока записи на 27 В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) в разъеме;</li> <li>б) у шины питания</li> </ul>
	<p>I. Обрыв в цепи ключа напряжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) в разъеме;</li> <li>б) от контактов 3 (10) модуля</li> </ul>


Примечание. Пунктиром показан сигнал, который должен наблюдаться на осциллографе при отсутствии неисправностей в адресно-разрядных цепях.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6



Параметры импульсов напряжения на формирователях адресных токов




Осциллограммы импульсов напряжения при типичных  
неисправностях в адресных цепях

Осциллограммы неисправностей	Причины неисправностей
	Короткое замыкание в цепи координаты: а) самой координаты; б) между контактами 2 и 3 (5 и 6) модуля дешифратора
	Обрыв в цепи координаты: а) самой координаты; б) от контактов 2 или 3 (5 или 6) модуля дешифратора; в) в разъемах; г) неправильно распаяны или вышли из строя диоды
	Обрыв в первичной цепи считывания: а) неправильная распайка диода к контакту 8 (I2) модуля дешифратора; б) обрыв обмотки трансформатора между контактами I2 и I3 (I2 и 8); в) вышел из строя диод
	Обрыв в первичной цепи записи: а) неправильная распайка диода к контакту 10 (I4) модуля дешифратора; б) обрыв обмотки трансформатора между контактами 9 и 10 (9 и I4); в) вышел из строя диод

Примечание. Пунктиром показан сигнал, который должен наблюдаться на осциллографе при отсутствии неисправностей в адресных цепях.

*Импульсы напряжения*

*а) считывания 1*



*б) считывания 0*




Таблица свягей секций обмоток статора и разводов  
с контактными разъемами

Номер чипса	НЧ ЕС-3940 / К003	02 ЕС-3940 / К001				03 ЕС-3940 / К002				05 ЕС-3940 / К004					
		Секция обмотки статора		Секция обмотки статора		Секция обмотки статора		Секция обмотки статора		Секция обмотки статора		Секция обмотки статора			
		разъем	1 Контакты разъема	разъем	3 Контакты разъема	разъем	4 Контакты разъема	разъем	5 Контакты разъема	разъем	6 Контакты разъема	разъем	7 Контакты разъема		
0	32	1,2	7,8	1,2	7,8	02A2-1PK	3,4	9,10	03A2-1PK	3,4	9,10	05A2-1PK	3,4	9,10	
1	33	3,4	9,10	5,6	5,6	02A2-2PK	1,2	7,8	03A2-2PK	1,2	7,8	05A2-2PK	1,2	7,8	
2	34					04A2-2PK	7,8	9,10	03A2-3PK	7,8	9,10	05A2-3PK	7,8	9,10	
3	35	1,2	7,8	5,6	5,6	02A2-3PK	1,2	7,8	03A2-4PK	1,2	7,8	05A2-4PK	1,2	7,8	
4	36	3,4	9,10	5,6	5,6	04A2-4PK	1,2	7,8	03A2-5PK	1,2	7,8	05A2-5PK	1,2	7,8	
5	37	13,14	17,18	13,14	17,18	02A2-3PK	13,14	17,18	03A2-3PK	13,14	17,18	05A2-3PK	13,14	17,18	
6	38	11,12	15,16	11,12	15,16	02A2-4PK	11,12	15,16	03A2-4PK	11,12	15,16	05A2-4PK	11,12	15,16	
7	39	13,14	17,18	13,14	17,18	02A2-4PK	13,14	17,18	03A2-4PK	13,14	17,18	05A2-4PK	13,14	17,18	
8	40	1,2	7,8	1,2	7,8	02A2-1PK	1,2	7,8	03A2-1PK	1,2	7,8	05A2-1PK	1,2	7,8	
9	41	3,4	9,10	5,6	5,6	04A2-1PK	3,4	9,10	03A3-1PK	3,4	9,10	05A3-1PK	3,4	9,10	
10	42					04A3-2PK	5,6	5,6	03A3-2PK	5,6	5,6	05A3-2PK	5,6	5,6	
11	43	1,2	7,8	1,2	7,8	02A3-2PK	1,2	7,8	03A3-2PK	1,2	7,8	05A3-2PK	1,2	7,8	
12	44	3,4	9,10	3,4	9,10	04A3-3PK	13,14	17,18	03A3-3PK	13,14	17,18	05A3-3PK	13,14	17,18	
13	45	13,14	17,18	11,12	15,16	02A3-3PK	11,12	15,16	03A3-3PK	11,12	15,16	05A3-3PK	11,12	15,16	
14	46	13,14	17,18	13,14	17,18	02A3-4PK	13,14	17,18	03A3-4PK	13,14	17,18	05A3-4PK	13,14	17,18	
15	47	1,2	7,8	1,2	7,8	02A3-4PK	1,2	7,8	03A3-4PK	1,2	7,8	05A3-4PK	1,2	7,8	
16	48	3,4	9,10	5,6	5,6	04A3-4PK	3,4	9,10	03A3-4PK	3,4	9,10	05A3-4PK	3,4	9,10	
17	49					04A3-5PK	5,6	5,6	03A3-5PK	5,6	5,6	05A3-5PK	5,6	5,6	
18	50					04A3-3PK	1,2	7,8	03A3-3PK	1,2	7,8	05A3-3PK	1,2	7,8	
19	51	1,2	7,8	1,2	7,8	02A3-3PK	1,2	7,8	03A3-3PK	1,2	7,8	05A3-3PK	1,2	7,8	
20	52	3,4	9,10	3,4	9,10	04A3-2PK	13,14	17,18	03A3-2PK	13,14	17,18	05A3-2PK	13,14	17,18	
21	53	13,14	17,18	11,12	15,16	02A3-2PK	11,12	15,16	03A3-2PK	11,12	15,16	05A3-2PK	11,12	15,16	
22	54	13,14	17,18	13,14	17,18	02A3-1PK	13,14	17,18	03A3-1PK	13,14	17,18	05A3-1PK	13,14	17,18	
23	55	1,2	7,8	1,2	7,8	02A2-4PK	1,2	7,8	03A2-4PK	1,2	7,8	05A2-4PK	1,2	7,8	
24	56	3,4	9,10	5,6	5,6	04A2-4PK	3,4	9,10	03A2-4PK	3,4	9,10	05A2-4PK	3,4	9,10	
25	57					04A2-5PK	5,6	5,6	03A2-5PK	5,6	5,6	05A2-5PK	5,6	5,6	
26	58					04A2-3PK	1,2	7,8	03A2-3PK	1,2	7,8	05A2-3PK	1,2	7,8	
27	59	1,2	7,8	02A2-3PK	1,2	7,8	03A2-3PK	1,2	7,8	05A2-3PK	1,2	7,8	05A2-3PK	1,2	7,8
28	60	3,4	9,10	3,4	9,10	04A2-2PK	13,14	17,18	03A2-2PK	13,14	17,18	05A2-2PK	13,14	17,18	
29	61	13,14	17,18	11,12	15,16	02A2-1PK	11,12	15,16	03A2-1PK	11,12	15,16	05A2-1PK	11,12	15,16	
30	62					04A2-4PK	13,14	17,18	03A2-4PK	13,14	17,18	05A2-4PK	13,14	17,18	
31	63					04A2-4PK	13,14	17,18	03A2-4PK	13,14	17,18	05A2-4PK	13,14	17,18	
OK	32	11,12	15,16	02A2-4PK	11,12	15,16	03A2-4PK	11,12	15,16	05A2-4PK	11,12	15,16	05A2-4PK	11,12	15,16
TK	33	15,16	11,12	02A3-4PK	11,12	15,16	03A3-4PK	11,12	15,16	05A3-4PK	11,12	15,16	05A3-4PK	11,12	15,16
2K	34	15,16	11,12	02A3-1PK	11,12	15,16	03A3-1PK	11,12	15,16	05A3-1PK	11,12	15,16	05A3-1PK	11,12	15,16
JK	35	11,12	15,16	02A2-1PK	11,12	15,16	03A2-1PK	11,12	15,16	05A2-1PK	11,12	15,16	05A2-1PK	11,12	15,16

Определение места дефекта в ферритовом  
поле устройства по заданному адресу  
и разряду числа

I. Записать в двоичном коде в строку АДРЕС таблицы искомый адрес.

Разряды регистра адреса	0р	1р	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р	10р	11р	12р	13р	14р
Обозначение разрядов адреса	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p
Адрес															

2. По формулам (1), (2), (3) определить координаты X, Y в десятичной системе исчисления.

$$X = (b \cdot 2^4 + c \cdot 2^3 + d \cdot 2^2 + e \cdot 2^1 + f \cdot 2^0) + 1 \quad (1);$$

$$Y = (g \cdot 2^4 + h \cdot 2^3 + i \cdot 2^2 + j \cdot 2^1 + k \cdot 2^0) + 1 \quad (2);$$

$$Z = (l \cdot 2^3 + m \cdot 2^2 + n \cdot 2^1 + p \cdot 2^0) + 1 \quad (3).$$

3. Найти на рис. I пр. II и 2 пр. II настоящего приложения на пересечении номера разряда и координаты X местонахождение участка ферритового поля в устройстве.

4. Определить по формулам (4) – (7) координаты  $N_a$  и  $N_p$  в найденном участке ферритового поля устройства.

$$N_a = Y \cdot 2 \quad \text{при } XI-X8, X25-X32 \quad (4);$$

$$N_a = Y \cdot 2 - I \quad \text{при } X9 - X24 \quad (5);$$

$$N_p = Z \cdot 2 + I \quad \text{при } a = 0 \quad (6);$$

$$N_p = Z \cdot 2 + 2 \quad \text{при } a = I \quad (7).$$

Пересечение координат  $N_a$  и  $N_p$  определяет место дефекта в ферритовом поле.

Направление отсчета координат указано стрелками на рис. I пр.II и рис.2 пр.II.

01

## Дешифратор адресно разрядный

02

## Кассета EC-3940/K001

Дешифратор EC-3940/E001 A01	Блок матриц EC-3940/H001																Дешифратор EC-3940/E001 A04	
	A02								A03									
	0Р	1Р	2Р	3Р	4Р	5Р	6Р	7Р	32Р	8Р	9Р	10Р	11Р	12Р	13Р	14Р	15Р	33Р
X8	↑N <sub>d</sub>																X24	
X7																	X23	
X6																	X22	
X5	↓N <sub>d</sub>																X21	

03

## Кассета EC-3940/K002

Дешифратор EC-3940/E001 A01	Блок матриц EC-3940/H002																Дешифратор EC-3940/E001 A04	
	A02								A03									
	0Р	1Р	2Р	3Р	4Р	5Р	6Р	7Р	32Р	8Р	9Р	10Р	11Р	12Р	13Р	14Р	15Р	33Р
X9	↓N <sub>d</sub>																X25	
X10																	X26	
X11																	X27	
X12	↓N <sub>d</sub>																X28	

04

## Кассета EC-3940/K003

Дешифратор EC-3940/E001 A01	Блок матриц EC-3940/H003																Дешифратор EC-3940/E001 A04	
	A02								A03									
	0Р	1Р	2Р	3Р	4Р	5Р	6Р	7Р	32Р	8Р	9Р	10Р	11Р	12Р	13Р	14Р	15Р	33Р
X4	↑N <sub>d</sub>																X20	
X3																	X19	
X2																	X18	
X1	↓N <sub>d</sub>																X17	

05

## Кассета EC-3940/K004

Дешифратор EC-3940/E001 A01	Блок матриц EC-3940/H004																Дешифратор EC-3940/E001 A04	
	A02								A03									
	0Р	1Р	2Р	3Р	4Р	5Р	6Р	7Р	32Р	8Р	9Р	10Р	11Р	12Р	13Р	14Р	15Р	33Р
X13	↑N <sub>d</sub>																X29	
X14																	X30	
X15																	X31	
X16	↓N <sub>d</sub>																X32	

06

## Дешифратор адресно-разрядный

Рис. I пр. II. Развёртка устройства. Плоскость А

01

## Дешифратор адресно-разрядный

02

## Кассета ЕС-3940/К001

Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б04	Блок матриц ЕС-3940/Н001																			Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б01	
	Б03										Б02										
	16Р	17Р	18Р	19Р	20Р	21Р	22Р	23Р	34Р	24Р	25Р	26Р	27Р	28Р	29Р	30Р	31Р	35Р			
X24	N <sub>d</sub> <sup>P</sup>																			X8	
X23																				X7	
X22																				X6	
X21	N <sub>d</sub>																			X5	

## Кассета ЕС-3940/К002

Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б04	Блок матриц ЕС-3940/Н002																			Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б01	
	Б03										Б02										
	16Р	17Р	18Р	19Р	20Р	21Р	22Р	23Р	34Р	24Р	25Р	26Р	27Р	28Р	29Р	30Р	31Р	35Р			
X25	N <sub>d</sub> <sup>P</sup>																			X9	
X26																				X10	
X27																				X11	
X28	N <sub>d</sub>																			X12	

## Кассета ЕС-3940/К003

Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б04	Блок матриц ЕС-3940/Н003																			Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б01	
	Б03										Б02										
	16Р	17Р	18Р	19Р	20Р	21Р	22Р	23Р	34Р	24Р	25Р	26Р	27Р	28Р	29Р	30Р	31Р	35Р			
X20	N <sub>d</sub> <sup>P</sup>																			X4	
X19																				X3	
X18																				X2	
X17	N <sub>d</sub>																			X1	

## Кассета ЕС-3940/К004

Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б04	Блок матриц ЕС-3940/Н004																			Дешифратор ЕС-3940/Е001 Б01	
	Б03										Б02										
	16Р	17Р	18Р	19Р	20Р	21Р	22Р	23Р	34Р	24Р	25Р	26Р	27Р	28Р	29Р	30Р	31Р	35Р			
X29	N <sub>d</sub> <sup>P</sup>																			X13	
X30																				X14	
X31																				X15	
X32	N <sub>d</sub>																			X16	

06

## Дешифратор адресно-разрядный

Рис. 2 пр. II. Развёртка устройства. Плоскость Б







Форма карты-накопителя сведений о расходе ЭИП

ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КАРТА-НАКОПИТЕЛЬ \_\_\_\_\_  
(номер, шифр)

сведений о расходе ЭИП  
ЕС-3205  
устройства \_\_\_\_\_  
(тип, шифр, зав.номер)  
модели ЕС-1050

По состоянию на \_\_\_\_\_  
(квартал, год)

\_\_\_\_\_  
(наименование  
эксплуатирующей  
организации)

Порядковый номер устройства	Тип и шифр устройства	Заводской номер устройства	Дата изго- тования устройства	Дата начала эксплуата- ции устрой- ства	Наработка устройства с начала эксплуата- ции, ч	Наименова- ние израс- ходовано- го ЗИП	Количество израсходован- ного ЗИП	Сведения о недоста- точности или избытке ЗИП	
								С начала эксплуа- тации	за отчетный период

## Форма журнала ремонта устройства

ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЖУРНАЛ РЕМОНТА УСТРОЙСТВА \_\_\_\_\_  
(номер, шифр журнала)

\_\_\_\_\_  
(тип, шифр и заводской номер  
устройства)

\_\_\_\_\_  
модели ЕС-1050  
Заводской номер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование  
эксплуатирующей  
организации)

Начат \_\_\_\_\_  
Окончен \_\_\_\_\_  
Продолжение \_\_\_\_\_  
(номер,  
шифр последующего  
журнала)

Дата ремонта	Наработка устройства на момент появления неисправности		Затраченное время		Внешние признаки, по которым обнаружена неисправность		Метод устранения неисправности		Номер и шифр карты на неисправности	Расход ЗИП по каждой неисправности	Подпись ответственного за ремонт
	тип, шифр и за-	вод-водской	вид неисправности	Адрес неисправности	на обнаруже-	на обнаруже-	на исправ-	на исправ-			
	электро- механической (блока)	алектро- механической (блока)	частичной устрой- ства	в уст- рой- стве	на об- наруже- ние не- исправ- ности	на об- наруже- ние не- исправ- ности	испав- ности	испав- ности	на неис- прав- ности	на неис- прав- ности	

Примечание. \* В случае, если ЖУРНАЛ РЕМОНТА УСТРОЙСТВА заполняется на каждое из устройств модели, тип, шифр и заводской номер устройства ставится на титульном листе ЖУРНАЛА, а графа основной формы ЖУРНАЛА не заполняется.

## Форма журнала ремонта ТЭЗ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЖУРНАЛ РЕМОНТА ТЭЗ \_\_\_\_\_  
(номер, шифр журнала)

устройства EC-3205  
типа, шифр и заводской номер

\_\_\_\_\_  
устройства

\_\_\_\_\_  
модели)

модели EC-I050  
Заводской номер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование

\_\_\_\_\_  
эксплуатирующей

\_\_\_\_\_  
организации)

Начат \_\_\_\_\_

Окончен \_\_\_\_\_

Продолжение \_\_\_\_\_

(номер, шифр  
последующего журнала.)

Дата ремонта	Тип, шифр и зав.номер ТЭЗ	Наработка ТЭЗ на момент появления в нем неисправности	Затраченное время		Методы обнаружения неисправности		Номер и шифр карты учета неисправности	Расход ЭМП	Подпись ответственного за ремонт
			на обнаружение	на поиск неисправности	на устранение	при ремонте			
			Вилл Адрес неисправности ТЭЗ в ТЭЗ	на поиск неисправности ТЭЗ в ТЭЗ	на устранение неисправности ТЭЗ при ремонте	в составе устр-ойства	Противо-нейс-прав-ности	Номер и шифр карты учета неисправности	

Примечание. \* В случае, если ЖУРНАЛ РЕМОНТА ТЭЗ заполняется на ТЭЗ одного устройства, тип, шифр и заводской номер устройства указывается на титульном листе, а графа основной формы журнала не заполняется.

## Форма карты учета неисправности

ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

КАРТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ \_\_\_\_\_  
(номер, шифр)

(наименование организации, проводившей ремонт)

Модель ЕС-1050 Заводской № ОИ ЕС-3205

Заводской № \_\_\_\_\_

Внешние признаки, по которым обнаружена неисправность \_\_\_\_\_

Влияние неисправности на работу устройства \_\_\_\_\_

Режим работы устройства в момент появления неисправности \_\_\_\_\_

Характер неисправности устройства ЕС-3205

Наработка устройства \_\_\_\_\_

Анализ неисправности в устройстве и способ устранения ее в устройстве \_\_\_\_\_

Условия работы схем устройства в момент неисправности (нарушения вентиляции, скачок напряжения, неосторожное обращение, изменение питающих напряжений, изменение параметров входных сигналов) \_\_\_\_\_

Температура \_\_\_\_\_  
Время поиска адреса неисправности \_\_\_\_\_  
Время устранения неисправности \_\_\_\_\_  
Время регулировки \_\_\_\_\_  
Дата и время обнаружения неисправности \_\_\_\_\_

Характеристика неисправности  
съемной части устройства

Тип ТЭЗ или съемной части \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_

Описание неисправности ТЭЗ или съемной части аппаратурны \_\_\_\_\_

Метод ремонта ТЭЗ или съемной части \_\_\_\_\_

Время ремонта \_\_\_\_\_

Дата и время передачи в ремонт \_\_\_\_\_

Дата и время передачи из ремонта \_\_\_\_\_

Способ устранения неисправности \_\_\_\_\_

Характеристика неисправности  
электрорадиоэлемента

Тип электрорадиоэлемента \_\_\_\_\_

Схемное обозначение \_\_\_\_\_

Предполагаемый характер неисправности детали \_\_\_\_\_

Классификация неисправности \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_

## Размещение эксплуатационной документации ЕС-3205 в книгах и альбомах

Техническое описание	Ц53.061.028 ТО	Книга I
Техническое описание	Ц53.061.028 ТОI	Книга 2
Инструкция по эксплуатации	Ц53.061.028 ИЭ	Книга 3
Формуляр	Ц53.061.028 ФОI	Книга 4
Таблица проверки ТЭЗ	-	Книга 5
Методика проверки ТЭЗ	-	Книга 6
Таблица сигналов	Ц53.061.028 ТБ	Книга 7
Схема электрическая соединений	Ц54.137.058 Э4	Книга 8
Схема электрическая соединений	Ц54.137.059 Э4	Книга 9
Схема электрическая соединений	Ц54.100.006 Э4	Книга 10
Схема электрическая принципиальная	Ц54.100.006 Э3	Книга 10
Техническое описание	Ц52.390.006 ТО	Книга II
Инструкция по эксплуатации	Ц52.390.006 ИЭ	Книга II
Схема электрическая принципиальная	Ц52.390.006 Э3	Книга II
Схема электрическая структурная	Ц53.061.028 Э1.I - Э1.5	Книга 12
Схема электрическая соединений	Ц53.061.028 Э4	Книга 12
Схема электрическая соединений	Ц53.061.028 Э4.I	Книга 12
Схема электрическая подключения	Ц53.061.028 Э5	Книга 12
Схема электрическая расположения	Ц53.061.028 Э7	Книга 12
Схема электрическая принципиальная	Ц52.064.000 Э3	Книга 12
Схема электрическая принципиальная	Ц52.064.001 Э3	Книга 12
Схема электрическая принципиальная	Ц52.064.002 Э3	Книга 12
Блок управления питанием БУП ЕС-0552. Паспорт	Ц52.390.006 ПСI	Книга 13
Схемы электрические принципиальные ТЭЗ	-	Альбом I
Схемы электрические функциональные	Ц53.061.028 Э2	Альбом 2
Схемы электрические функциональные	Ц53.061.028 Э2	Альбом 3
Схема электрическая принципиальная	Ц53.628.006 Э3	Альбом 4
Схема электрическая принципиальная	Ц54.137.II5 Э3	Альбом 4
Схема электрическая принципиальная	Ц54.137.II6 Э3	Альбом 4
Схема электрическая принципиальная	Ц54.137.II7 Э3	Альбом 4
Ведомости	-	Альбом 5