

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ЕС ЭВМ

**ПРОЦЕССОР
ЕС-2020**

**СИМВОЛИЧЕСКИЕ МИКРОПРОГРАММЫ
Е13.055.001 Д6**

ЭЛЕКТРОНОРГТЕХНИКА

СССР

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. МНЕМОНИКА МИКРОПРОГРАММ ВВОДА-ВЫВОДА	4
3. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК МИКРОПРОГРАММ	5
4. СИМВОЛИЧЕСКИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ВВОДА-ВЫВОДА	9
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТРУКТУРА МИКРОКОМАНДЫ	II6

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. В данном документе содержатся микропрограммы, расположенные в постоянной памяти в модулях I8-3I. Документ предназначен для изучения микропрограмм и может быть использован при наладке и эксплуатации изделия ЕС-2020.

I.2. Микропрограммы написаны на символьическом языке, необходимые сведения о котором приводятся в разделе 3 настоящего документа.

I.3. В приложении приводится структура микрокоманды с указанием символьических названий полей микрокоманды.

I.4. Изучению данного документа должно предшествовать изучение описаний микропрограмм по документам Е13.055.001 Т02 ("Мультиплексный канал"), Е13.055.001 Т03 ("Селекторный канал"), Е13.055.001 Т07 ("Пульт управления") и диаграмм алгоритмов, реализованных данными микропрограммами, по документу Е13.055.001 Д2.

I.5. Микропрограммы НАЧВВ и НАЧСК начинают операцию ввода-вывода на устройстве в мультиплексном и селекторных каналах соответственно.

Микропрограммы ОБСМК и ОБССК предназначены для обслуживания байтов данных и состояния, передаваемых в процессе операции ввода-вывода в мультиплексном и селекторных каналах.

Микропрограмма НСЧМК производит зацепление по данным и определяет конец операции ввода-вывода в мультиплексном канале.

Микропрограммы ПРОВВ и ПРОВС проверяют состояние адресуемого внешнего устройства, подканала и канала (мультиплексного и селекторных соответственно).

Микропрограмма ОСТВВ выполняется для того, чтобы отсоединить заданное внешнее устройство от канала.

Микропрограмма ПРОВК используется для определения состояния мультиплексного или селекторного канала.

Микропрограмма ПРВВ обслуживает прерывания по вводу-выводу.

Микропрограмма АОШКИ используется для обработки аппаратных ошибок каналов или ошибок ВЧУ, возникших при работе каналов.

Микропрограмма ПОШК предназначена для обработки ошибок, вызываемых контролем программы или контролем защиты.

Микропрограмма ПЭП предназначена для ввода программ и запуска процесса обработки информации, когда содержимое основной памяти или ССП не пригодны для дальнейшего использования.

Микропрограмма ОБСП – программа обслуживания пультовых операций.

I.6. В данном документе используются следующие сокращенные обозначения:

АДР-А – адрес от абонента

АДР-К	- адрес от канала
АСК	- адресное слово канала
БА	- арифметико-логический блок
ББР-К	- блокировка выборки
БЗП	- блокировка записи
БИ	- байт индикации
БЛК-К	- блокировка от канала
БП	- буфер прерывания
Б/С	- байт состояния
ВБР-А	- обратная выборка
ВБР-К	- выборка от канала
В/В	- ввод-вывод
ВУ	- внешнее устройство
ВЧУ	- вычислительное устройство
ИНФ-А	- информация от абонента
ИНФ-К	- информация от канала
КДК	- контроль данных канала
КЗ	- контроль защиты
КК	- канал кончил
КМ	- канал мультиплексный
КОП	- код операции
КП	- контроль программы
КПБ	- константа приема в буфер
КРИФ	- контроль работы интерфейса
КС	- канал селекторный
КСК	- командное слово канала
КУ	- код условия
КУК	- контроль управления канала
ЛП	- локальная память
МОД	- модификатор
МП	- мультиплексная память
НД	- неверная длина
ОП	- основная память
ПВК	- переслать в канал
ПЭП	- первоначальная загрузка программы
ПИД	- подавление индикации неверной длины
ПП	- постоянная память
ПСИФ	- признак свободного интерфейса
ПУП	- программно-управляемое прерывание

РАБ-А - работа от абонента
 РАБ-К - работа от канала
 ССК - слово состояния канала
 ССП - слово состояния программы
 СЧ - счетчик
 СЧ=0(1) - признак нулевого (ненулевого) счетчика байтов
 СЧАК - счетчик адреса команд
 ТБМПРС - триггер блокировки микропрограммной приостановки
 ТВБРУ - триггер выборки устройства
 ТОБМ - триггер обмена
 ТОВВ - триггер останова ввода-вывода
 ТПСБ - триггер первого сбоя

ТЦД - триггер цепочки данных
 ТЦП - триггер работы ВЧУ в режиме микропрограммной приостановки
 УВУ - устройство управления внешними устройствами
 УК - ВУ кончило
 УПР-А - управление от абонента
 УПР-К - управление от канала
 УСУ - управляющее слово устройства
 ЦД - цепочка данных
 ЦК - цепочка команд
 ІБС1 (ІБС1) - единичное (нулевое) состояние i-го разряда регистра БС ВЧУ

2. МНЕМОНИКА МИКРОПРОГРАММ ВВОДА-ВЫВОДА

2.1. Все операции в канале с ВУ задаются при помощи четырех команд управления каналами формата SI. Команды управления каналами являются частью программы и дешифрируются ВЧУ.

В табл. I приводится перечень команд управления каналами.

Таблица I

Наименование	Мнемоника	Код операции
НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД	SIO	9C
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД	TIO	9D
ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД	HIO	9E
ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ	TCH	9F

2.2. В табл. 2 приводится перечень микропрограмм ввода-вывода, реализующих команды управления каналами.

Таблица 2

Наименование	Идентификатор	Модуль ПП	Начальный адрес
НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ	НАЧВВ	I8, I9	I200, I300
НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС	НАЧЖ	21, 25	I500, I960
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ	ПРОВВ	20	I400
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС	ПРОВС	I9	I360
ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД	ОСТВВ	22	I600
ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ	ПРОВК	20	I4C0
ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ	ОБСМК	23	I700
ОБСЛУЖИВАНИЕ КС	ОБССЖ	24	I800
НУЛЬ СЧЕТЧИКА	НСЧМК	25	I900
ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ	ПРВВ	27	IB40
АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ	АОШК	30, 28	IЕ00, IC60
ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ	ПОШК	26, 28	IA00, IC00
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА			
ПРОГРАММЫ	ПЗП	31	IF00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА	ОБСП	29	ID00

3. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК МИКРОПРОГРАММ

3.1. Все микропрограммы именуются своими идентификаторами, т.е. условными мнемоническими обозначениями. Идентификаторы располагаются в правой части головки каждого листа символьического микропрограммирования

(СИМП ЕС-І020). В средней части головки листа располагается полное заглавие микропрограммы. Пример головки листа приведен ниже.

Пример головки листа символьической микропрограммы

ЕІ3.055.001 д6

СИМП ЕС-І020

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I 4	8 18	20 26	29 32	34 37	39 42	45 52	54 67	69	72 93	95 I02

Имеющаяся на примере нумерация позиций в действительности отсутствует и сделана для уточнения разбивки листа на графы (см. приложение).

3.2. Каждый лист символьической микропрограммы разбит на графы:

АДР

ФУНКЦИЯ

ПАМЯТЬ

УСТАН

УСЛІ

УСЛО

КОНСТ

ПЕРЕХОД

Р

ЗАМЕЧАНИЯ

НОМЕР.

В каждой строке листа записана одна микрокоманда, занимающая одну ячейку постоянной памяти. Исключение составляют строки, содержащие операторы символьического языка, которые не занимают ячеек ПЗУ.

АДР (позиции I-4). Графа содержит шестнадцатиричные адреса постоянной памяти, по которым расположены микрокоманды, записанные на данном листе. Старшая единица в записи адреса свидетельствует о том, что микро-

программы расположены во второй половине постоянной памяти. Строки, у которых данная графа не заполнена, содержат не микрокоманду, а оператор символьического языка, имеющий специальное назначение.

ФУНКЦИЯ (позиции 8-18). Графа состоит из пяти подграф, соответствующих полям микрокоманды:

С (позиции 8, 9),

А (позиции I1, I2),

ФУНКЦИЯ (позиции I3, I4),

В (позиции I5, I6),

ДЕФОРМАЦИЯ В (позиции I7, I8).

Графа содержит символические названия кодов указанных выше полей микрокоманды, принятые в "Структуре микрокоманды" (см. приложение).

Знаком равенства (=) поле С отделяется от поля А.

ПАМЯТЬ (позиции 20-26). Графа содержит три подграфы, соответствующие полям микрокоманды:

АДРЕС (позиции 20-22),

РЕЖИМ (позиции 24, 25),

ТИП (позиция 26).

Графа содержит символические названия кодов указанных выше полей микрокоманды (см. приложение).

УСТАН (позиции 29-32). Графа соответствует полю "Установ" микрокоманды и содержит символические названия кодов этого поля в соответствии со "Структурой Микрокоманды".

УСЛ1 (позиции 34-37). УСЛ0 (позиции 39-42). Графы соответствуют полям "УСЛ1" и "УСЛ0" микрокоманды и содержат символические названия кодов полей, принятые в "Структуре микрокоманды".

КОНСТ (позиции 45-52). В этой графе может быть записана числовая константа, заданная непосредственно в микрокоманде, и/или обозначение косвенной функции, устанавливаемой в этой же микрокоманде.

Константа записывается в двоичной или шестнадцатиричной системе счисления. Двоичная запись константы занимает либо позиции 45-48 (короткая константа), либо все восемь позиций (длинная константа). Шестнадцатиричная запись располагается в позиции 45 (короткая константа), либо в позициях 45 и 46 (длинная константа).

Запись косвенной функции представляет собой принятое символическое обозначение соответствующей функции БА, заключенное в круглые скобки. Эта запись всегда занимает самые правые позиции графы.

ПЕРЕХОД (позиции 54-67). Эта графа в позициях 54-67 содержит:

а) в микрокомандах с безусловным переходом – адрес постоянной памяти, по которому передает управление данная микрокоманда;

б) в микрокомандах с условным переходом по УСЛ1 и/или УСЛ0 – адрес постоянной памяти, по которому происходит переход при невыполнении условий;

в) в микрокомандах с функциональным переходом – адрес перехода, по которому передается управление при нулевом значении старшей тетрады входа В БА. Признаком функционального перехода является символ *, расположенный справа от адреса перехода (в позиции 58);

г) в микрокомандах с условным переходом к выборке (модификация I0) – шестнадцатиричное число (XXXX), определяющее адрес перехода в зависимости от условий. Адрес перехода равен:

XXXX+I, если выполняется УСЛ0,

XXXX+2, если выполняется УСЛ1,

XXXX+3, если выполняются УСЛ0 и УСЛ1.

Признаком условного перехода к выборке является символ :, расположенный справа от числа XXXX (в позиции 58);

д) в микрокомандах с переходом по регистрам мультиплексного или селекторного каналов – записи ИРМ или ИРС;

е) в микрокомандах с переходом по содержимому регистров ГРИ – запись ГРИ.

В позициях 60-67 может быть записан либо символический, либо сложный адрес.

Символический адрес – это символическое название адреса перехода, записанного в позициях 54-57. Символический адрес начинается всегда с буквы и состоит из четырех или пяти алфавитно-цифровых символов.

Символический адрес может означать выход из данной микропрограммы в другую. Во всех случаях в строке, предшествующей микрокоманде, на которую происходит переход, записан один из специальных операторов языка.

НАЧАЛО XXXXX или

МЕТКА XXXXX,

где XXXXX – символический адрес.

Ниже приводится список стандартных символьических адресов:

- | | |
|-------|---|
| ВЫБОР | - переход к микропрограмме ВЫБОР, выполняющей выборку команд; |
| ВЫХОД | |
| ОБСМ1 | - переход к микропрограмме ОБСМК при обслуживании данных в мультиплексном режиме; |
| ОБСМ2 | - переход к микропрограмме ОБСМК при обслуживании данных в монопольном режиме; |
| ОБСМ3 | - переход к микропрограмме ОБСМК при ненулевом начальном байте состояния устройства в ЦК; |
| ОБСМ4 | - переход к микропрограмме ОБСМК при начальном байте состояния устройства с признаком КК; |
| ОБСМ5 | - переход к микропрограмме ОБСМК при начальном байте состояния устройства с признаком КК без УК в ЦК; |
| ОБСМ6 | - переход к микропрограмме ОБСМК из микропрограммы НСЧМК; |
| ОБСМ7 | - переход к микропрограмме ОБСМК (к загрузке регистров ВЧУ из локальной памяти); |
| ОБСМ8 | - переход к микропрограмме ОБСМК при ЦД в мультиплексном режиме передачи данных; |
| ОБСМ9 | - переход к микропрограмме ОБСМК для обслуживания байта состояния; |
| ОБСМА | - переход к микропрограмме ОБСМК при ЦД; |
| ОБСС1 | - переход к микропрограмме ОБССК из микропрограммы обработки программных ошибок в ЦД; |
| ОБСС2 | - переход к микропрограмме ОБССК при начальном нулевом байте состояния устройства в ЦК; |
| ОБСС3 | - переход к микропрограмме ОБССК при ненулевом начальном байте состояния устройства; |
| ОБСС5 | - переход к микропрограмме ОБССК из микропрограммы ПОШК; |
| НСЧ1 | - переход к микропрограмме НСЧМК при счетчике байтов данных, равном нулю; |
| НСЧ2 | - переход к микропрограмме НСЧМК из микропрограммы обработки ошибок при ЦД; |

НСЧ3	- переход к микропрограмме НСЧМК при счетчике байтов данных, равном нулю, и отсутствии ЦД;	ПОСФ	- переход к микропрограмме ПОШК для обслуживания программных ошибок в селекторных каналах;
НСЧ4	- переход к микропрограмме НСЧМК из микропрограммы ОБСМК при ЦД;	ПОШЕ	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном адресе данных;
НАЧС1	- переход к микропрограмме НАЧСК при ЦК;	ПОШ1	- переход к микропрограмме ПОШК при начальном нулевом счетчике в КСК;
НАЧС2	- переход к микропрограмме НАЧВВ при ЦК;	ПОШ2	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном формате КСК;
УСКУ0	- переход к микропрограмме НАЧВВ при ТЦП=0;	ПОШ4	- переход к микропрограмме ПОШК при начальной команде ПВК или при двойной ПВК в ЦК;
ПРОВ1	- переход к микропрограмме ПРОВВ в мультиплексном канале;	ПОШ5	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительной команде в КСК;
ПРОВ2	- переход к микропрограмме ПРОВС в селекторных каналах;	ПОШ6	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном адресе КСК;
ПРОВ3	- переход к микропрограмме ПРВВ из микропрограмм ПРОВВ и ПРОВС при обработке прерываний по вводу-выводу;	ПОШ7	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном формате АСК;
ПРВВ1		ПОШ8	- переход к микропрограмме ПОШК при двойной ПВК в ЦД;
ПРВВ2		ПОШ9	- переход к микропрограмме ПОШК при неверной спецификации КСК;
ПРВВ4		ПОШ10	- переход к микропрограмме ПОШК при неверном формате КСК в ЦД;
ПРВВ5		ПОШ10	- переход к микропрограмме ПОШК при нулевом счетчике в ЦК и ЦД;
ПЭП1	- переход к микропрограмме ПЭП в мультиплексном режиме;	ПОШ12	- переход к микропрограмме ПОШК при неверном формате КСК в ЦК;
ПЭП3	- переход к микропрограмме ПЭП из микропрограммы ОБССК;	ПОШ13	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном начальном адресе данных в КСК;
ПЭП6	- переход к микропрограмме ПЭП из микропрограммы ОБСМК;	ПОШ14	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном адресе КСК в командах ПВК;
ТАИМ1	- переход к микропрограмме ОБСП при замаскированных прерываниях по вводу-выводу;	ПОШ15	- переход к микропрограмме ПОШК при неверной спецификации КСК в командах ПВК;
ТАИМ2	- переход к микропрограмме ОБСП (в цикл останова);	АОШ10	- переход к микропрограмме АОШК1 при множестве выходных признаков интерфейса в начальной выборке;
ЖСОСТ	- переход к микропрограмме ОБСП (в цикл ожидания);	АОШ20	- переход к микропрограмме АОШК1 при занятом устройстве управления в ЦК (ответ УПР-А);
ФАССП	- переход к микропрограмме загрузки нового ССП;	АОШ21	- переход к микропрограмме АОШК1 при ответе ВУ ВБР-А в повторной выборке в ЦК;
СБЦПУ	- переход к микропрограмме обработки сбоев по контролю машины;	АОШ22	- переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии повторной выборки в ЦК в мультиплексном канале;
ССПП3	- переход к микропрограмме загрузки нового ССП;	АОШ23	- переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии сброса УПР-А при занятом устройстве управления;
ЭССПП	- переход к микропрограмме смены ССП после обслуживания прерываний по вводу-выводу;	АОШ24	- переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии сброса буфера в селекторных каналах;
ПОС05	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительной команде в КСК в селекторных каналах;		
ПОС05+1	- переход к микропрограмме ПОШК при двойной команде ПВК в ЦД в селекторных каналах;		
ПОС05+2	- переход к микропрограмме ПОШК при неверном формате КСК в селекторных каналах;		
ПОС05+3	- переход к микропрограмме ПОШК при нулевом счетчике в ЦД в селекторных каналах;		
ПОС05+4	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном адресе данных в КСК в селекторных каналах;		
ПОС05+5	- переход к микропрограмме ПОШК при недействительном адресе КСК в ПВК;		
ПОС05+6	- переход к микропрограмме ПОШК при неверной спецификации КСК в ПВК;		

- АОШ25 - переход к микропрограмме АОШК1 при недействительном ответе ВУ при запоминании ССК в прерывании по вводу-выводу;
- АОШ26 - переход к микропрограмме АОШК1 при несовпадении адресов в начальной выборке;
- АОШ27 - переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии УПР-А в начальной выборке;
- АОШ28 - переход к микропрограмме АОШК1 в случае неотсоединения ВУ от интерфейса в конце начальной выборки;
- АОШ29 - переход к микропрограмме АОШК1 в случае неотсоединения ВУ от интерфейса по команде ОСТАНОВ;
- АОШ2B - переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии АДР-А в начальной выборке при наличии РАБ-А;
- АОШ2C - переход к микропрограмме АОШК1 при перерыве по занятому интерфейсу в начальной выборке;
- АОШ2D - переход к микропрограмме АОШК1 при ВБР-А в команде при ПЗП;
- АОШ2E - переход к микропрограмме АОШК1 при УПР-А в команде при ПЗП;
- АОШ32 - переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии сброса РАБ-А после приема каналом байта состояния ВУ в селекторных каналах;
- АОШ33 - переход к микропрограмме АОШК1 при останове по полученному от ВУ байту состояния при ПЗП;
- АОШ34 - переход к микропрограмме АОШК1 при недействительном значении РКИ в селекторных каналах;
- АОШ35 - переход к микропрограмме АОШК1 при ошибке мультиплексной памяти;
- АОШ36 - переход к микропрограмме АОШК1 при наличии вместе признаков ЦД и ЦК в мультиплексном канале;
- АОШ37 - переход к микропрограмме АОШК1 по перерыву в работе интерфейса в ЦД в мультиплексном канале;
- АОШ19 - переход к микропрограмме АОШК1 при исчерпанном счетчике на 500 мсек;
- АОШ40 - переход к микропрограмме АОШК1 при исчерпанном счетчике на ожидание УПР-А;
- АОШ41 - переход к микропрограмме АОШК1 при отсутствии сброса РАБ-А после предоставления байта состояния ВУ в мультиплексном канале;
- АОШ42 - переход к микропрограмме АОШК1 по перерыву в работе интерфейса мультиплексного канала по аппаратным ошибкам;
- АОШ43 - переход к микропрограмме АОШК1 по перерыву в работе интерфейса по аппаратным ошибкам в селекторных каналах.

Сложный адрес представляет собой выражение вида XXXXX \pm K, где XXXXX - символьический адрес, K - корректирующая величина, состоящая из одной или двух шестнадцатиричных цифр.

Сложный адрес означает ссылку на микрокоманду, адрес которой отличается на \pm K от адреса микрокоманды, выделенной с помощью специальных операторов НАЧАЛО или МЕТКА.

P (позиция 69) - резерв. Числа от 1 до 7 в этой графе указывают на установку в единицу 59, 60, 61 разрядов микрокоманды в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Разряд микрокоманды	Число в графе Р						
	1	2	3	4	5	6	7
59	0	0	0	1	1	1	1
60	0	1	1	0	0	1	1
61	1	0	1	0	1	0	1

59, 60, 61 разряды микрокоманды управляют установкой триггеров для операций в каналах и диагностики.

ЗАМЕЧАНИЯ (позиции 72-93). Графа содержит пояснения, относящиеся к микрокоманде, записанной в этой же строке, или же к последовательности микрокоманд, начинающейся с данной строки.

НОМЕР (позиции 95-102). Графа содержит условное обозначение микрокоманды, состоящее из четырех алфавитно-цифровых символов и указывающее на принадлежность микрокоманды к данной микропрограмме, и порядковый номер микрокоманды.

3.3. Пояснения к части микропрограммы могут быть сделаны также с помощью оператора языка

КОММ: XX...XX

XXX.....XX,

где X - символ комментария.

3.4. Оператор ЗАГЛ означает, что следующая за ним часть микропрограммы напечатана с нового листа.

3.5. Оператор

КОНЕЦ XXXXX

имеет специальное назначение в системе микропрограммирования.

3.6. В символьическом языке микропрограмм символ Ø обозначает цифру ноль, а символ 0 - букву О.

4. СИМВОЛИЧЕСКИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ВВОДА-ВЫВОДА

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ									НАЧМ0010
	НАЧАЛО НАЧВВ									НАЧМ0020
I200	=			ДБС4			I2A0			НАЧМ0160
I2A0	=К . Р			ФРПФ		FC	I201		АНАЛИЗ НОМЕРА	НАЧМ0170
I201	=	К ЧТЛ			ФРПФ	BE	I226		КАНАЛА	НАЧМ0180
I227	Р = В Р ХМ						I23E			НАЧМ0190
I23E	= Р						I220 *	20, 22, 24, 26		НАЧМ0200
I222	Д =К					CA	I2FE			НАЧМ0210
I2C4	Н =И						I228		ЗАПИСЬ АДРЕСА ВУ В ВЕ	НАЧМ0220
I228	=	ЗПЛ			ДБС6		I2FA			НАЧМ0230
I224	Д =К					A	I2FF			НАЧМ0240
I2FA	=			ДБС3			I500	НАЧСК		НАЧМ0250
I2FB	=			ДБС4			I500	НАЧСЖ		НАЧМ0260
I226	=	РГЛ					I353	НАЧВИ		НАЧМ0270
	КОММ: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД В МУЛЬТИПЛЕКСНОМ КАНАЛЕ									НАЧМ0280
I220	З =И						I202			НАЧМ0290
I202	Г =0	ЗПЛ	ДБС5				I2IA			НАЧМ0300
I203	=К . И		ФРПФ			80	I204			НАЧМ0310
I204	=		СБП		ФРПФ		I206		АНАЛИЗ ТИПА ПОДКАНАЛА	НАЧМ0320
I206	У =К . И		ФРПФ			70	I205		РАЗДЕЛЕННЫЙ ПОДКАНАЛ	НАЧМ0330
I205	Т =К					I	I20C			НАЧМ0340
I207	У = В И П						I208		НЕРАЗДЕЛЕННЫЙ ПОДКАНАЛ	НАЧМ0350
I208	Т = В К П					0	I209			НАЧМ0360
I209	Т =Т + К		ФРПФ			I	I20C			НАЧМ0370
I20C	У =У + К	ПТУ ЧТМ	ФРПФ			A	I20D		ЧТЕНИЕ УСУ	НАЧМ0380
I20D	=К . Н	РГМ	ФРПФ			E0	I210		ВЫДЕЛЕНИЕ КОП В УСУ	НАЧМ0390
I210	Р =К	ПТУ ЧТМ		ФРПФ		0	I2A8			НАЧМ0400
I2A8	БС=К	РГМ	ИПЗУ			2	0000	ВЫБОР	ПОДКАНАЛ ЗАНЯТ	НАЧМ0410
I2A9	З =К					0	I2I8			НАЧМ0420
I2I8	И =К	ЗПМ				48	I2II		ГРИ-АДРЕС АСК	НАЧМ0430
I2II	=	ГРИ ЧТО					I20E		ПОДКАНАЛ СВОБОДЕН	НАЧМ0440
I20E	=К . Н	РГО	ФРПФ			0F	I20F		ПРОВЕРКА ФОРМАТА АСК	НАЧМ0450
I20F	Л = В Н ХС			ФРПФ			I2I2		КЛЮЧИ ПАМЯТИ В РЛ	НАЧМ0460
I2I2	=						IA5F	ЛЮШ07	НЕДЕЙСТВ.ФОРМАТ АСК	НАЧМ0470
I2I3	Д = В З						I2I4			НАЧМ0480

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛФ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I2I4	И =И + К					2	I2I7			НАЧМ0490
I2I7	БС=К , БС	ГРИ ЧТО				FC	I2IB		ЧТЕНИЕ АДРЕСА КСК	НАЧМ0500
I2IB	=З , К	РГО	ØРПФ			7	I2IC		ПРОВЕРКА КСК НА	НАЧМ0510
I2IC	=				ØРПФ		I2IE		СПЕЦИФИКАЦИЮ	НАЧМ0520
I2IE	=						IA7F ПОШФ		НЕДЕЙС. СПЕЦИФ. КСК	НАЧМ0530
I2IF	Р =Н						I2ID		ФОРМИРОВАНИЕ В ГРИ	НАЧМ0540
I2ID	И =З						I2IS		АДРЕСА КСК	НАЧМ0550
I2IS	Г =Д						I2I9			НАЧМ0560
I2I9	БЗ=Л	ПТУ ЧТМ					I2BI			НАЧМ0570
I2IA	=	К ЧТЛ				BC	I22I		СТИРАНИЕ	НАЧМ0580
I2II	З =К					Ø	I223		ЯЧЕЙКИ ВО ЛП	НАЧМ0590
I223	=	ЗПЛ					I203			НАЧМ0600
	КОММ: ВЫБОРКА КСК									НАЧМ0610
	МЕТКА ВБКСК									НАЧМ0620
I2E8	=Г , К	ПТУ ЧТМ	ØРПФ			FC	I2E9		АНАЛИЗ АДРЕСА КСК	НАЧМ0630
I2E9	Д =З		РГМ			ØРПФ	I2EA		ПРИЗНАК ПРОГР, Д	НАЧМ0640
I2EA	=						IA4F ПОШФ		НЕДЕЙСТ. АДРЕС КСК	НАЧМ0650
I2EB	=	ГРИ ЧТО					I2EC		ЧТЕНИЕ КОП КСК	НАЧМ0660
I2EC	Л =Н , К	РГО				ØF	I2ED		И АНАЛИЗ	НАЧМ0670
I2ED	=Л +)К		ØРПФ			Ø8	I2EE		КОП НА	НАЧМ0680
I2EE	=				ØРПФ		I250		ПВК	НАЧМ0690
	КОММ: ПЕРЕСЛАТЬ В КАНАЛ									НАЧМ0700
I25I	Д =Д		ØРПФ				I28F		ВЫПОЛНЯЕТСЯ	НАЧМ0710
I28F	=К. БС		ØРПФ			ØРПФ	I28A		КОМАНДА	НАЧМ0720
I28B	=					I	IA2F ПОШФ		НАЧАЛЬНАЯ КОМАНДА ПВК	НАЧМ0730
I28A	БС=К + БС				ØРПФ	I	I28C		ПЕРВАЯ ПВК В ЦК	НАЧМ0740
I28C	=						IA2F ПОШФ		ДВОЙНАЯ ПВК В ЦК	НАЧМ0750
I28D	И =И + К	ГРИ ЧТО				2	I2EF		ПРОВЕРКА АДРЕСА	НАЧМ0760
I2EF	=З . К	РГО	ØРПФ			FC	I2BF		КСК В ПВК НА	НАЧМ0770
I2BF	Д =З	ГРИ ЧТО			ØРПФ		I294		ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ АДР	НАЧМ0780
I294	=	РГО					IACF ПОШ3F		НЕДЕЙСТ.АДРЕС КСК	НАЧМ0790
I295	=З , К	РГО	ØРПФ			7	I2E4		ПРОВЕРКА АДРЕСА	НАЧМ0800
I2E4	=				ØРПФ		I2EØ		КСК В ПВК НА СПЕЦИФИК	НАЧМ0810
I2EØ	=						IADF ПОШ4F		НЕДЕЙС.СПЕЦ.КСК	НАЧМ0820
I2EI	Р =Н						I2E2		ФОРМИРОВАНИЕ	НАЧМ0830
I2E2	И =З						I2E3		В ГРИ АДРЕСА КСК И	НАЧМ0840

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛФ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I2E3	Г =Д КОММ: КОМАНДА						I2E8		НА ВЫБОРКУ КСК	НАЧМ0850
I250	И =И + К					4	I243		ЧТЕНИЕ ФЛАЖКОВ	НАЧМ0860
I243	БС=К . БС	ГРИ ЧТО				FC	I279		ИЗ КСК	НАЧМ0870
I279	У =У +)К	РГО				A	I28E			НАЧМ0880
I28E	Н = > Н			ИГН			I247		СДВИГ	НАЧМ0890
I247	Н = > Н			ИГН			I248		ФЛАЖКОВ	НАЧМ0910
I248	Н = > Н			ИГН			I27B		НА З РАЗРЯДА ВПРАВО	НАЧМ0920
I27B	Д =Д			ØРПФ			I2AB		И ЗАПИСЬ	НАЧМ0930
I2AB	Л =Н			ØППФ	ØРПФ		I298		В РЕГИСТР Л	НАЧМ0940
I299	=	К ЧТЛ				ВС	I2AC		КОМАНДА	НАЧМ0950
I2AC	З =Л						I2AD		ЗАПИСЬ ФЛАЖКОВ	НАЧМ0960
I2AD	И =И +)К		ЗПЛ			4	I2D5		В ЯЧЕЙКУ ВО (ГРИ)	НАЧМ0970
I298	=	ПТУ ЧТМ					I2D0		ЗАЦЕПЛЕНИЕ, ЧТ.ФЛАЖ.	НАЧМ0980
I2D0	=Н . К			ØРПФ		I	I2DI		ЕСТЬ ПУП	НАЧМ0990
I2DI	Н =Н . К				ØРПФ	EØ	I2D2		В УСУ	НАЧМ1000
I2D2	Л =Л / К					I	I2D3		ПЕРЕНОС ПУП ИЗ УСУ	НАЧМ1010
I2D3	Н =Л + Н						I2D4		ЗАПИСЬ ФЛАЖКОВ КСК	НАЧМ1020
I2D4	И =И +)К		ЗПМ			4	I2D5		С/БЕЗ ПУП В УСУ	НАЧМ1030
I2D5	И =И + К	ГРИ ЧТО				4	I2AE		ПРОВЕРКА КОП И	НАЧМ1040
I2AE	= В Н М	РГО		ØРПФ			I2AF		АДРЕСА ДАННЫХ	НАЧМ1050
I2AF	=З . К			ØРПФ	ØРПФ	FC	I2D6		В КСК,	НАЧМ1060
I2D7	=						IA3F ПОШ05		НЕДЕЙСТВ.КОП В КСК	НАЧМ1070
I2D6	=	К СТЛ			ØРПФ	IC	I2CE		СТИРАНИЕ ЯЧЕЙКИ IC ЛП	НАЧМ1080
I2CE	=		РГЛ				IABF ПОШ1F		НЕДЕЙСТВ.АДРЕС ДАН.	НАЧМ1090
I2CF	=		ЗПЛ				I2CD		ЗАПИСЬ КОП КСК В IC	НАЧМ1100
I2CD	З =Н . К					3	I2B8		Н=КОП ИЗ КСК	НАЧМ1110
I2B8	З = В З ХМ						I225			НАЧМ1120
I225	= З			ØРПФ			I240x	40, 42, 44, 46		НАЧМ1130
I240	Н = В Н ХМ						I2B9			НАЧМ1140
I2B9	= Н						I241x	49, 59		НАЧМ1150
I242	Л =Л +)К					2Ø	I296		ЗАПИСАТЬ	ММ01 НАЧМ1160
I244	Л =Л +)К					4Ø	I296		СЧИТАТЬ	ММ1Ø НАЧМ1170
I246	Л =Л +)К					2Ø	I296		УПРАВЛЕНИЕ	ММII НАЧМ1180
I259	Л =Л +)К					8Ø	I296		СЧИТАТЬ В ОБР.НАПР.	IIØØ НАЧМ1190

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I249	Л =Л +)К					40	I296		УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ	0100 НАЧМ1200
I296	=Д		ØРПФ				I297		АНАЛИЗ ПРИЗНАКА	НАЧМ1210
I297	=			ØРПФ			I23C		ПРОГРАММЫ	НАЧМ1220
	КОММ: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД									НАЧМ1230
I23D	И =И + К ГРИ ЧТО					2	I2A5		ЧТЕНИЕ ФЛАЖКОВ	НАЧМ1240
I2A5	=Н . К РГО ØРПФ					7	I23F		ПРОВЕРКА ФОРМАТА	НАЧМ1250
I23F	= ГРИ ЧТО			ØРПФ			I29A		КСК	НАЧМ1260
I29A	= РГО						IAIF ПОШД2		НЕДЕЙС.ФОРМАТ КСК	НАЧМ1270
I29B	=Н / 3 РГО ØРПФ				ØРПФ		I24F		ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКА	НАЧМ1280
I24F	=				ØРПФ		I24A		В КСК НА Ø	НАЧМ1290
I24B	=						IA4E ПОШД1		НУЛЕВОЙ СЧЕТЧИК КСК	НАЧМ1300
	КОММ: ЗАЦЕПЛЕНИЕ									НАЧМ1310
I23C	=						I29C			НАЧМ1320
I22D	P2= В Е						I24I			НАЧМ1330
I29C	И =И + К ГРИ ЧТО					2	I2D9		ЧТЕНИЕ ФЛАЖКОВ И	НАЧМ1340
I2D9	=Н . К РГО ØРПФ					7	I2DA		ПРОВЕРКА ФОРМАТА	НАЧМ1350
I2DA	= ГРИ ЧТО		ØРПФ		ØРПФ		I29E		КСК	НАЧМ1370
I29E	= РГО						IAAF ПОШДЕ		НЕДЕЙС. ФОРМАТ КСК	НАЧМ1380
I29F	=З / Н РГО ØРПФ			ØРПФ			I2A4		ПРОВЕРКА	НАЧМ1390
I2A4	=				ØРПФ		I2FC		СЧЕТЧИКА КСК	НАЧМ1400
	КОММ: НАЧАЛЬНАЯ ВЫБОРКА ВУ									НАЧМ1410
I24A	PI= В К					08	I22E		УСТАНОВКА ТВБРУ	НАЧМ1420
I22E	=К . Р4 ØРПФ					80	I29D		АНАЛИЗ ПСИФ	НАЧМ1430
I29D	=	ØРПФ					I22C			НАЧМ1440
	КОММ: ВЫБОРКА ВУ ПРИ ЗАЦЕПЛЕНИИ									НАЧМ1450
I22C	= К ЧТЛ					ВЕ	I22F		ЧТЕНИЕ АДРЕСА ВУ	НАЧМ1460
I22F	P2= В З РГЛ						I24I		ВЫДАЧА АДРЕСА ВУ	НАЧМ1470
I24I	PI= В К					10	I232		ВЫДАЧА АДР-К	НАЧМ1480
I232	= В Р4						I260*		60, 64, 68, 6A, 70	НАЧМ1490
I266	=						IC25 АОШД0			НАЧМ1500
I26E	=						IC25 АОШД0		АППАРАТНАЯ	НАЧМ1510
I276	=						IC25 АОШД0		ОШИБКА	НАЧМ1520
I27E	=						IC25 АОШД0			НАЧМ1530
I260	=						I232		НЕТ ОТВЕТА	НАЧМ1540
I262	=						IC25 АОШД0			НАЧМ1550

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I26C	=						I2C5	АОШ10		НАЧМ1560
I272	=						I2C5	АОШ10	АППАРАТНАЯ	НАЧМ1570
I274	=						I2C5	АОШ10	ОШИБКА	НАЧМ1580
I278	=						I2C5	АОШ10		НАЧМ1590
I27A	=						I2C5	АОШ10		НАЧМ1600
I27C	=						I2C5	АОШ10		НАЧМ1610
КОММ: РАБ-А, АНАЛИЗ АДР-А										
I268	=						I22A		РАБ-А	НАЧМ1630
I22A	=						I22B		ЗАДЕРЖКА	НАЧМ1640
I22B	=						I229		НА	НАЧМ1650
I229	=						I245		I5 МКС	НАЧМ1660
I245	=						I23I			НАЧМ1670
I23I	=К . Р4	ØРПФ				IØ	I26B		АНАЛИЗ АДР-А	НАЧМ1680
I26B	=		ØРПФ				I23Ø			НАЧМ1690
I23Ø	=						ICØB	АОШ2B	ЕСТЬ РАБ-А, НЕТ АДР-А	НАЧМ1700
КОММ: ВБР-А										
I27Ø	=Д	ØРПФ					I27I		АНАЛИЗ НА	НАЧМ1720
I27I	=К . БД	ØРПФ	ØРПФ			4Ø	I29Ø		ЗАЦЕПЛЕНИЕ	НАЧМ1730
I29Ø	=						ICØI	АОШ2I	ВБР-А В ПОВТ. ВЫБ.ЦК	НАЧМ1740
I29I	=			ØРПФ			I292		АНАЛИЗ НА ПЗП	НАЧМ1750
I293	=						ICØD	АОШ2D	ВБР-А ПРИ ПЗП В КОМ	НАЧМ1760
I292	PI=K					68	I273		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	НАЧМ1770
I273	БС=К	ИПЗУ				3	ØIEA	ВЫХОД	КУ=3 (ВБР-А В КОМАНДЕ)	НАЧМ1780
КОММ: УПР-А										
I264	=Д	ØРПФ					I2CC		АНАЛИЗ НА	НАЧМ1800
I2CC	=К . БД	ØРПФ	ØРПФ			4Ø	I2DE		ЗАЦЕПЛЕНИЕ	НАЧМ1810
I2DE	=						ICØØ	АОШ2Ø	ВУ ЗАНЯТО ПРИ ЦК	НАЧМ1820
I2DF	Н =К			ØРПФ		4	I2E6		АНАЛИЗ НА ПЗП	НАЧМ1830
I2E7	=						ICØE	АОШ2E	УПР-А ПРИ ПЗП В КОМ	НАЧМ1840
I2E6	Л = В Р3						I2C2		ПРИЕМ Б/С В Л	НАЧМ1850
I2C2	PI=K					2Ø	I2CØ		СБРОС ВБР-К	НАЧМ1860
I2CØ	=К . Р4	ØРПФ				2Ø	I2C3		АНАЛИЗ НА	НАЧМ1870
I2C3	=		ØРПФ				I24C		СНЯТИЕ УПР-А	НАЧМ1880
I24C	Н =Н - К	ØРПФ				I	I2C5		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	НАЧМ1890
I2C5	=	ØРПФ					I2CØ		НА Ø	НАЧМ1900

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I2C1	=						I2C3	АОШ23	НЕТ СБРОСА УПР-А	НАЧМ1910
	МЕТКА УСКУ1									НАЧМ1920
I24D	Г =К					Ø	I2C6		ФОРМИРОВАНИЕ	НАЧМ1930
I2C6	Р =К					Ø	I2C7		В ГРИ АДРЕСА	НАЧМ1940
I2C7	И =К					44	I284		ССК	НАЧМ1950
I284	Б3=К					Ø	I2C8			НАЧМ1960
I2C8	У =К +)У С ГРИ ЧТО					4	I2C9			НАЧМ1970
I2C9	Н =Л						I2CA		ЗАПИСЬ БАЙТА СОСТОЯНИЯ	НАЧМ1980
I2CA	=	ЭПО					I344	УКУ1	ВУ В ССК	НАЧМ1990
	КОММ: РАБ-А И АДР-А									НАЧМ2000
I26A	=З +)РЗ		ØРПФ				I233		СРАВНЕНИЕ АДРЕСОВ	НАЧМ2010
I233	=	К ЧТЛ				ØРПФ	I234		ВУ, ЗАПИСЬ КОП В ИС	НАЧМ2020
I234	=	РГЛ					I2C6	АОШ26	АДРЕСА ВУ НЕ СРАВН	НАЧМ2030
I235	=	РГЛ					I236		ВЫДАЧА АДРЕСА ВУ	НАЧМ2040
	КОММ: ВЫДАЧА УПР-К И ЗАПИСЬ В УСУ									НАЧМ2050
I236	=	ПТУ СТМ					I237			НАЧМ2060
I237	Н =Л						I238		ЗАПИСЬ	НАЧМ2070
I238	Д =И + К					2	I239		КОП. ФЛАЖКОВ	НАЧМ2080
I239	Л =Р + К					Ø	I25A		И АДРЕСА	НАЧМ2090
I23A	З =Г + К					Ø	I23B		СЛЕДУЩЕГО	НАЧМ2100
I23B	У =У + К	ЭПМ	ØППФ			2	I2BC		ССК В УСУ	НАЧМ2110
I2BC	Н =Л	ПТУ СТМ					I252			НАЧМ2120
I252	З =Д						I253			НАЧМ2130
I253	У =У + К	ЭПМ				6	I255		ЗАПИСЬ	НАЧМ2150
I255	И =И +)К	ГРИ ЧТО				6	I256		СЧЕТЧИКА	НАЧМ2160
I256	=	РГО					I257		В УСУ	НАЧМ2170
I257	У =У +)К	ПТУ СТМ				C	I258			НАЧМ2180
I258	=	ЭПМ					I25A			НАЧМ2190
I25A	И =И + К	ГРИ ЧТО				2	I25B			НАЧМ2200
I25B	=	РГО					I25C		ЗАПИСЬ	НАЧМ2210
I25C	У =У + К	ПТУ СТМ				2	I25D		АДРЕСА	НАЧМ2220
I25D	Н =К					Ø	I25E		ДАННЫХ	НАЧМ2230
I25E	=	ЭПМ					I25F		В	НАЧМ2240
I25F	=	ГРИ ЧТО					I26I		УСУ	НАЧМ2250
I26I	=	РГО					I24E			НАЧМ2260

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I24E	Y = Y + K	ПТУ СТМ				2	I263			НАЧМ227Ø
I263	=	ЗПМ					I267			НАЧМ228Ø
I267	Y = Y + K	ПТУ ЧТМ				2	I269		ЗАГРУЗКА СЧЕТЧИКА	НАЧМ229Ø
I269	L = H	РГМ					I2BØ		ИЗ УСУ В РЛ И РД	НАЧМ230Ø
I2BØ	D = 3						I2AA			НАЧМ231Ø
I2BI	H = L						I2B2			НАЧМ232Ø
I2B2	=	ЗПМ					I2E8			НАЧМ233Ø
I2AA	=	K ЧТЛ				IC	I2BD			НАЧМ234Ø
I2BD	P2=H	РГЛ					I2BE		ВЫДАЧА КОП НА ШИНЫ	НАЧМ235Ø
I2BE	PI=K					38	I2B3		ВЫДАЧА УПР-К	НАЧМ236Ø
I2B3	H = K					4	I2B4		ОРГАНИЗАЦИЯ СЧЕТЧИКА	НАЧМ237Ø
I2B4	=K . P4	ØРПФ				2Ø	I2BB		ПРИШЕЛ	НАЧМ238Ø
I2BB	=					ØРПФ	I2B6		УПР-А	НАЧМ239Ø
I2B6	H = H - K	ØРПФ				I	I2BA		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	НАЧМ240Ø
I2BA	=					ØРПФ	I2B4		НА Ø	НАЧМ241Ø
I2B5	=						ICØ7 АОШ27		НЕТ УПР-А В НАЧ. ВЫБ	НАЧМ242Ø
I2B7	= В P3	ØРПФ					I2D8		АНАЛИЗ Б/С	НАЧМ243Ø
I2D8	H = K					ØРПФ	5	I2DC		НАЧМ244Ø
I2DC	=						I3ØØ	НАЧВ2	НЕНУЛЕВОЙ Б/С ВУ	НАЧМ245Ø
	КОММ: НУЛЕВОЙ БАЙТ СОСТОЯНИЯ ВУ									НАЧМ246Ø
I2DD	P2=K					Ø	I2CB			НАЧМ247Ø
I2CB	PI=K					3Ø	I2BØ			НАЧМ248Ø
I2BØ	H = H - K	ØРПФ				I	I285		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	НАЧМ249Ø
I285	=					ØРПФ	I2BØ		НА Ø	НАЧМ250Ø
I28I	=K . БД	ØРПФ				ITРП	4Ø	I282	АНАЛИЗ РЕЖИМА РАБОТ	НАЧМ251Ø
	КОММ: БАЙТНЫЙ РЕЖИМ									НАЧМ252Ø
I282	=K . БД	ØРПФ				ØРПФ	8Ø	I2A6		НАЧМ253Ø
I2A7	PI=K						68	I26F	ГАШЕНИЕ КАНАЛА	НАЧМ254Ø
I26F	=							IFDB ПЗПІ	НЕТ РАБ-А	НАЧМ255Ø
I2A6	=	ПТУ ЧТМ				ØРПФ		I286	АНАЛИЗ ТЦП; ЧТЕНИЕ УСУА	НАЧМ256Ø
I2B7	PI=K	ЗПМ					68	I2I6	ГАШЕНИЕ КАНАЛА	НАЧМ257Ø
I2I6	=							I7E3 ОБСМІ		НАЧМ258Ø
	МЕТКА УСКУØ									НАЧМ259Ø
I286	Z = K					Ø	I288		ГАШЕНИЕ ПРИЗН. ПРОГР	НАЧМ260Ø
I288	PI=K	ЗПМ				68	I277		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	НАЧМ261Ø

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР.
I277	БС=К КОММ: "ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ"		ИПЗУ			Ø	ØIEA	ВЫХОД	КУ=Ø, БАЙТНЫЙ РЕЖИМ	НАЧМ262Ø НАЧМ263Ø
I283	У =У +)К	ПТУ	ЧТМ			A	I275		ЧТЕНИЕ ПРИЗН.ПРОГР.	НАЧМ264Ø
I275	З =К					FØ	I289		И УСТАНОВКА ПРИЗН.	НАЧМ265Ø
I289	Р1=К		ЗПМ			68	I2FØ		ПАКЕТНОГО РЕЖИМА	НАЧМ266Ø
I2FØ	У =У + К	ПТУ	ЧТМ			4	I2FI		ЧТЕНИЕ КОП ИЗ УСУ	НАЧМ267Ø
I2FI	=Н . К		РГМ	ØРПФ		2Ø	I2F4			НАЧМ270Ø
I2F4	=Н . К			ØРПФ		4Ø	I2F2		АНАЛИЗ КОП	НАЧМ271Ø
I2F3	БС=К . БС			ØПКФ		3D	I2A2		УСТ.ØБСØ,ØБС1,ØБС6	НАЧМ272Ø
I2F2	БС=К . БС				IPPF	3	I2F6			НАЧМ273Ø
I2F7	=		ЗКФ			(+)	I2F5		ЧТЕНИЕ ПРЯМОЕ	НАЧМ274Ø
I2F6	=		ЗКФ			(-)	I2F5		ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЕ	НАЧМ275Ø
I2F5	=Н . К		ØРПФ			Ø2	I2F8			НАЧМ276Ø
I2F8	=		ИПКФ		IPPF		I2A2		АНАЛИЗ НА БЗП	НАЧМ277Ø
I2A3	БС=К / БС					2	I2A2		УСТАНОВКА БС6	НАЧМ278Ø
I2A2	У =У + К	ПТУ	ЧТМ			2	I254		ЧТЕНИЕ АДРЕСА ДАННЫХ	НАЧМ279Ø
I254	Г =З		РГМ				I265			НАЧМ280Ø
I265	=	ПТУ	ЧТМ				I27D			НАЧМ281Ø
I27D	Р =Н						I26D		ФОРМИРОВАНИЕ В	НАЧМ282Ø
I26D	И =З		РГМ				I27F		ГРИ АДРЕСА ДАННЫХ	НАЧМ283Ø
I27F	У =У + К					2	I7C7	ØБСМ2	ПТУ+8,ØБС.ДАННЫХ	НАЧМ284Ø
I2FE	БС=К					2	I2C4			НАЧМ285Ø
I2FF	БС=К					I	I2C4			НАЧМ286Ø
I2FC	З = В Е			ИПЦП			I22C			НАЧМ287Ø
I2FD	=						I9AF	ПОШД	НУЛЕВОЙ СЧЕТЧИК	НАЧМ288Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I2ØC-I2ØF,I2IC-I2IF,I224-I247									НАЧМ2882
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I24C-I26F,I278-I283									НАЧМ2883
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I288-I2A7									НАЧМ2884
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I2AC-I2A ,I2CØ-I2C ,I2 4-I2 7									НАЧМ2885
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I2DC-I2EB,I2F4-I2									НАЧМ2886
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø I2Ø4-I2ØB,I2A8-I2AB,I2DØ-I2D3									НАЧМ2888
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø I2FØ-I2F3									НАЧМ2889
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I2ØØ-I2Ø3,I2IØ-I2IB,I22Ø-I223									НАЧМ289I
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I248-I24B,I284-I287,I2B4-I2BF,I2D8-I2DB,I2EC-I2EF									НАЧМ2892
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I I27Ø-I277									НАЧМ2893

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	РЕДАКЦИЯ #4.71 I2B0-I2B3									НАЧМ2895
	РЕДАКЦИЯ #4.71 I2B0-I2B3									НАЧМ2897
	КОНЕЦ НАЧВВ									НАЧМ2899
	НАЧАЛО НАЧВ2									НАЧМ2900
	КОММ: НЕНУЛЕВОЙ БАЙТ СОСТОЯНИЯ									НАЧМ2919
I300	L = K . P3 ПТУ ЧТМ					BB	I301		ГАШ. В Б/С МОД. УК	НАЧМ2920
I301	=L - K РГМ	ОРПФ				8	I302		АНАЛИЗ Б/С	НАЧМ2930
I302	Y = Y + K	ОРПФ	ОРПФ			A	I304			НАЧМ2940
	КОММ: ЛЮБОЙ БАЙТ СОСТОЯНИЯ (КК+ОШИБКИ, ОШИБКИ)									НАЧМ2950
I304	=K . БД	ОРПФ				40	I340		АНАЛИЗ	НАЧМ2960
I340	=K . БД	ОРПФ	ОРПФ			80	I306		НА ПЭП	НАЧМ2970
I307	=						I313	АОШ33	Б/С С ОШИБКАМИ ПЭП	НАЧМ2980
I306	Z = Z	ОРПФ	ОРПФ				I308			НАЧМ2990
I308	=						I734	ОБСМ3		НАЧМ3000
I309	=		ОРПФ				I308		АНАЛИЗ ПРИЗН. ПРОГР.	НАЧМ3010
I30A	=	K ЧТЛ				BE	I303		НАЧ. В/В, ЧТЕН. ПЕУ	НАЧМ3020
I303	L = Z	РГЛ					I319			НАЧМ3030
I319	=	K ЧТЛ				9A	I31A		ЧТЕНИЕ БУФЕРА ПРЕР.	НАЧМ3040
I31A	=L + Z	ОРПФ					I31B		СРАВНЕНИЕ НОМЕРОВ	НАЧМ3050
I31B	=		ОРПФ				I31C		ВУ	НАЧМ3060
I31D	H = K					Ø	I31E		СРАВН. СТИРАНИЕ	НАЧМ3070
I31E	Z = K					Ø	I35C		ЗАПРОСА НА ПРЕРЫВ.	НАЧМ3080
I35C	БР=K . БР					EF	I31C			НАЧМ3090
I31C	D = K	ЗПЛ				4	I323			НАЧМ3100
I323	L = B P3	ПТУ ЧТМ					I316		СТИРАНИЕ	НАЧМ3110
I316	H = K					Ø	I317		ФЛАЖКОВ В УСУ	НАЧМ3120
I317	P2=K	ЗПМ				Ø	I352			НАЧМ3130
I352	PI= B K					30	I310		ВЫДАЧА ИНФ-К	НАЧМ3140
I310	=						I312		СНЯТ РАБ-А	НАЧМ3150
I313	D = D - K	ОРПФ				I	I315		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	НАЧМ3160
I315	=		ОРПФ				I310		НА Ø	НАЧМ3170
I311	=						I008	АОШ28	НЕТ СНЯТИЯ РАБ-А	НАЧМ3180
I312	=						I24D	УСКУ1		НАЧМ3190
	КОММ: КК, КК+УК, КК+МОД, КК+УК+МОД									НАЧМ3200
I305	Y = Y + K	ПТУ ЧТМ				A	I30C		ЧТЕНИЕ ФЛАЖКОВ УСУ	НАЧМ3210

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I30C	=Н . К	РГМ	ØРПФ			8	I30D		АНАЛИЗ	НАЧМ3220
I30D	=			ØРПФ			I30E		НА ЦК	НАЧМ3230
	КОММ: КК БЕЗ ЦК									НАЧМ3240
I30F	У =У +)К	ПТУ ЧТМ				A	I30B			НАЧМ3250
I30B	=З . К	ЗПМ	ØРПФ		ITЦП	FF	I320			НАЧМ3260
I320	Д =К		ØРПФ			4	I32I			НАЧМ3270
I32I	=						I7IA	ОБСМ4		НАЧМ3280
	КОММ: КК+ЦК									НАЧМ3290
I30E	=Н . К	ПТУ ЧТМ	ØРПФ			I0	I357			НАЧМ3300
I357	У =У +)К	РГМ		ØРПФ	ITЦП	A	I358			НАЧМ3310
I358	=К . Р3		ØРПФ			04	I322			НАЧМ3320
I359	=К . Р3		ØРПФ			04	I322			НАЧМ3330
I35A	З =З		ØРПФ				I320			НАЧМ3340
I35B	=						I7IA	ОБСМ4		НАЧМ3350
I322	=			ØРПФ			I324			НАЧМ3360
	КОММ: КК+ЦК+УК									НАЧМ3370
I325	=К . Р3		ØРПФ			40	I33I	АНАЛИЗ Б/С		НАЧМ3380
I33I	=			ØРПФ			I33C	НА МОДИФИКАТОР		НАЧМ3390
	КОММ: КК+ЦК+УК+МОД									НАЧМ3400
I33D	У =У + К					2	I332		МОДИФИКАЦИЯ	НАЧМ3410
I332	У =У +)К	ПТУ ЧТМ				2	I333			НАЧМ3420
I333	З =З + К		ØРПФ			8	I334		АДРЕСА	НАЧМ3430
I334	Н =Н + К					0	I335			НАЧМ3440
I335	=	ЗПМ					I336		КСК В УСУ	НАЧМ3450
I336	=	ПТУ ЧТМ					I337			НАЧМ3460
I337	З =З + К					0	I338		НА 8	НАЧМ3470
I338	=	ЗПМ	ØРПФ				I33C			НАЧМ3480
I33C	У =У + К	ПТУ ЧТМ				2	I339			НАЧМ3490
I339	Г =З	РГМ					I33A	ГРИ = АДРЕС		НАЧМ3500
I33A	У =У + К	ПТУ ЧТМ				8	I33B		КСК ИЗ УСУ	НАЧМ3510
I33B	Р =Н	РГМ					I33D			НАЧМ3520
I33D	И =З	ПТУ ЧТМ					I33E			НАЧМ3530
I33E	З =К					0F	I33F	ЗАНЕСЕНИЕ ПРИЗН.ЦК		НАЧМ3540
I33F	PI= В К	ЗПМ				48	I31F	ВЫДАЧА БЛК-К		НАЧМ3550
I31F	PI=К					30	I32C	ВЫДАЧА ИНФ-К		НАЧМ3560

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I32C	H =K					3	I350			НАЧМ3570
I350	=K . P4		ØРПФ			40	I34C			НАЧМ3580
I34C	БС=K . БС				ØРПФ	FC	I34E			НАЧМ3590
I34E	=						I2E8	ВБКСК		НАЧМ3600
I34F	H =H . K		ØРПФ			I	I34			НАЧМ3610
I34D	=				ØРПФ		I350			НАЧМ3620
I35I	=					IС02	АОШ22	НЕТ ПОВТ. ВЫБ. ПРИ УК		НАЧМ3630
МЕТКА НАЧВС										
I32D	PI=K	ПТУ ЧТМ	ØППФ			28	I32E		ВЫДАЧА ВБР-К	НАЧМ3650
I32E	Б3=Н						I33E		КЛЮЧИ ЗАЩИТЫ В Б3	НАЧМ3660
КОММ: ЦК+КК БЕЗ УК										
I324	Y =Y + K					4	I35D			НАЧМ3680
I35D	Y =Y +()K	ПТУ ЧТМ				4	I35E			НАЧМ3690
I35E	Z =Z / K					80	I35F	УСТ СЧ=I		НАЧМ3700
I35F	=K . БД	ЗПМ	ØРПФ			80	I318	АНАЛИЗ		НАЧМ3710
I318	D =K				ØРПФ	4	I326	ЦП Д=4 ДЛЯ СЧ-КА		НАЧМ3720
I327	=						I737	ОБСМ5	ОБС. Б/С	НАЧМ3730
I326	PI= B K					48	I314	НАЧ. В/В, ВЫДАЧА БЛК-К		НАЧМ3740
I314	PI=K					30	I328	ВЫДАЧА ИНФ-К		НАЧМ3750
I328	=K . БД		ØРПФ		ITPP	40	I32A	СНЯТ РАБ-А		НАЧМ3760
I32B	D =D - K		ØРПФ			I	I32F	АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА		НАЧМ3770
I32F	=				ØРПФ		I328	НА Ø		НАЧМ3780
I329	=						IС08	АОШ28	НЕТ СНЯТИЯ РАБ-А	НАЧМ3790
I32A	Y =Y + K				ØРПФ	A	I342	АНАЛИЗ НА ПЗП		НАЧМ3800
I342	=	ПТУ ЧТМ					I286	УСКУØ		НАЧМ3810
I343	PI=K					68	I34I	ГАШЕНИЕ КАНАЛА		НАЧМ3820
I34I	=						IDFB	ПЗП1	КК+ЦК В ПЗП	НАЧМ3830
МЕТКА УКУ1										
I344	=	ПТУ ЧТМ					I345			НАЧМ3850
I345	L =Н						I346			НАЧМ3860
I346	H =K					Ø	I347			НАЧМ3870
I347	=	ЗПМ					I348			НАЧМ3880
I348	=	ГРИ ЧТО					I349			НАЧМ3890
I349	Z =L						I34A			НАЧМ3900
I34A	PI= B K	ЗПО				68	I34B			НАЧМ3910

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I34B	БС=К МЕТКА НАЧВВ	ППЗУ				I	ØIEA ВЫХОД			НАЧМ392Ø
I353	=К . БД	ØРПФ			4Ø		I356			НАЧМ393Ø
I356	=			ØРПФ			I354			НАЧМ394Ø
I354	=	ITTO					I355			НАЧМ395Ø
I355	БС=К РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I3ØØ-I3Ø7,I3ØC-I31B РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I32Ø-I323,I328-I347 РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I34C-I353,I358-I35B РЕДАКЦИЯ Ø3.7Ø I3Ø8-I3ØB РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I31C-I31F РЕДАКЦИЯ Ø3.7I I348-I34B,I354-I357 РЕДАКЦИЯ Ø2.72 I324-I327 РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I35C-I35F РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I35C-I35F КОНЕЦ НАЧВ2	ППЗУ		3	ØIEA ВЫХОД			НАЧМ396Ø		
										НАЧМ397Ø
										НАЧМ398Ø
										НАЧМ399Ø
										НАЧМ4ØØØ
										НАЧМ4Ø1Ø
										НАЧМ4Ø2Ø
										НАЧМ4Ø3Ø
										НАЧМ4Ø4Ø
										НАЧМ4Ø5Ø
										НАЧМ4Ø6Ø
										НАЧМ4Ø7Ø

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВС

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ЗАГЛ: ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС										
НАЧАЛО ПРОВС										
I360	Д =Д + К	Д	ЧТЛ	ØППФ		2	I361			ПРВСØР10
I361	Л =К . З		РГЛ			СØ	I362			ПРВСØР20
I362	= Л						I380*			ПРВСØР90
I390	БС=К			ИПЗУ		2	ØØØØ ВЫБОР			ПРВСØИ20
I388	Д =Д +)К	Д	ЧТЛ	ИПКФ		6	I3E8			ПРВСØИ30
I3E8	Л =З		РГЛ				I3E9			ПРВСØИ40
I3E9	=	Д	ЧТЛ				I3EA			ПРВСØИ50
I3EA	З =З , К				IБС4	3F	I3EC			ПРВСØИ60
I3EC	БР=К . БР					FD	I38A			ПРВСØИ70
I3ED	БР=К . БР					F7	I38A			ПРВСØИ80
I398	БЗ=К	Д	ЧТЛ			Ø	I392		ВЫСИТ ПРЕРЫВАНИЕ	ПРВСØИ90
I380	РІ= В К					Ø8	I363		УСТАНОВКА ТЕБРУ	ПРВСØ200
I363	Л =К					ØC	I364			ПРВСØ210
I364	=К . Р4			ØРПФ		8Ø	I366			ПРВСØ220
I366	=				ØРПФ		I368			ПРВСØ230
I368	=				IБС6		I36A			ПРВСØ240
I369	Л =Л - К			ØРПФ		I	I367			ПРВСØ250
I367	=				ØРПФ		I364			ПРВСØ260
I365	=					ICØC	AØШ2C			ПРВСØ270
I36A	=	Д	ЧТЛ				I3E5			ПРВСØ280
I3E5	=Н +)И			ØРПФ			I37Ø			ПРВСØ290
I36B	Р2=И						I37I			ПРВСØ300
I36C	=		РГЛ				I36B			ПРВСØ310
I36D	Н =К				IБС4	Ø	I36E		СТИРАНИЕ НОМ ВУ	ПРВСØ320
I36E	БР=К . БР		ЗПЛ				I36B		СБРОС ЗАПР НА ПР КС2	ПРВСØ330
I36F	БР=К . БР		ЗПЛ			7	I36B		СБРОС ЗАПР НА ПР КС1	ПРВСØ340
I37Ø	=				ØРПФ		I36C			ПРВСØ350
I37I	РІ= В К					IØ	I3AØ	АДР-К		ПРВСØ360
I3AØ	= Р4						I3AØ*			ПРВСØ370
I3A2	=						IC25	АОШ1Ø		ПРВСØ380
I3AC	=						IC25	АОШ1Ø		ПРВСØ390
I3B2	=						IC25	АОШ1Ø		ПРВСØ400
I3B4	=						IC25	АОШ1Ø		ПРВСØ410

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВС

АДР	ФУНКИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I3B8	=						I3C25	A0Ш10		ПРВС0420
I3BA	=						I3C25	A0Ш10		ПРВС0430
I3BC	=						I3C25	A0Ш10		ПРВС0440
I3B9	PI= B K					68	I3BI		БВР-А	ПРВС0450
I3BI	L =K					3	I3DA			ПРВС0460
I3A4	P =K					0	I3C3			ПРВС0470
I3A8	L =K					2	I372		РАБ-А	ПРВС0480
I372	L =L - K	ØРПФ				I	I374			ПРВС0490
I374	=						I372			ПРВС0500
I373	=K . P4	ØРПФ				I0	I375			ПРВС0510
I375	=						I3A0			ПРВС0520
I3AA	PI= B K					98	I3AB			ПРВС0530
I3AI	=						IС08	A0Ш2B		ПРВС0540
I3AB	=						I3A3			ПРВС0550
I3A3	=I +)P3	ØРПФ					I3A5		СРАВНЕНИЕ НОМ ВУ	ПРВС0560
I3A5	=						I3A6			ПРВС0570
I3A6	=						IС06	A0Ш26		ПРВС0580
I3A7	P2=K					0	I3A9		ВЫДАЧА НУЛ КОДА КОМ	ПРВС0590
I3A9	PI= B K					38	I3AD		УПР-К	ПРВС0600
I3AD	L =K					F	I376			ПРВС0610
I376	=K . P4	ØРПФ				20	I378		АНАЛИЗ УПР-А	ПРВС0620
I378	=						I37A			ПРВС0630
I37A	PI= B K					98	I37C		УСТ КПБ	ПРВС0640
I37C	PI# B K					20	I37D		СБРОС БВР-К	ПРВС0650
I37B	L =L - K	ØРПФ				I	I379			ПРВС0660
I379	=						I376			ПРВС0670
I377	=						IС07	A0Ш27		ПРВС0680
I37D	D = B P3						I37E			ПРВС0690
I37E	PI= B K					78	I37F			ПРВС0700
I37F	L =K					4	I386			ПРВС0710
I386	=K . P4	ØРПФ				40	I382		АНАЛИЗ РАБ-А	ПРВС0720
I382	=						I384			ПРВС0730
I384	L =L - K	ØРПФ				I	I381			ПРВС0740
I381	=						I386			ПРВС0750
I387	=						IС08	A0Ш28		ПРВС0760

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВС

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I385	Д =Д		ФРПФ				I383			ПРВС0770
I383	=		ФПКФ		ФРПФ		I38A			ПРВС0780
I38A	П =К					Ø	I389			ПРВС0790
I389	Т =К					Ø	I3CB			ПРВС0800
I388	Л =К					Ø	I3DA			ПРВС0810
I392	=Н +)И	РГЛ	ФРПФ				I393			ПРВС0820
I393	П =К				ФРПФ	Ø	I390			ПРВС0830
I391	Д =Д +)К	Д	ЧТЛ			6	I394			ПРВС0840
I394	Н =К					Ø	I395		СТИР НОМ ВУ В УСУ	ПРВС0850
I395	Т =К		ЗПЛ			Ø	I396			ПРВС0860
I396	Д =Д +)К	Д	ЧТЛ			2	I397			ПРВС0870
I397	З =З . К			ФРПФ		3F	I399		СТИР ЗАНЯТ В УСУ	ПРВС0880
I399	У =К		ЗПЛ			40	I39C			ПРВС0890
I39A	БР=К . БР					FD	I3C2			ПРВС0900
I39B	БР=К . БР					F7	I3C2			ПРВС0910
I39C	Д =Д + К	Д	ЧТЛ			2	I39D		ЗАПИСЬ ПОЛНОГО ССК	ПРВС0920
I39D	Л =З		РГЛ				I39E			ПРВС0930
I39E	Р =Н						I39F			ПРВС0940
I39F	Д =Д + К	Д	ЧТЛ			2	I38C			ПРВС0950
I38C	И =Н		РГЛ				I38D			ПРВС0960
I38D	Н = В З ХМ						I38E			ПРВС0970
I38E	З =Р						I38F			ПРВС0980
I38F	У =У + К	ПТУ	СТО			2	I3AE			ПРВС0990
I3AE	=		ЗПО				I3AF			ПРВС1000
I3AF	У =У + К	ПТУ	ЧТО			2	I3B3			ПРВС1010
I3B3	Н =Л						I3B5			ПРВС1020
I3B5	З =И						I3B6			ПРВС1030
I3B6	=		ЗПО				I3B7			ПРВС1040
I3B7	=	Д	ЧТЛ				I3E4			ПРВС1050
I3E4	=		РГЛ				I3E3			ПРВС1060
I3E3	Н =З						I3B9			ПРВС1070
I3B9	З = В РВ						I3BB			ПРВС1080
I3BB	У =У + К	ПТУ	СТО			2	I3BD			ПРВС1090
I3BD	=		ЗПО				I3BE			ПРВС1100
I3BE	=	ПТУ	ЧТО				I3BF			ПРВС1110

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВС

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I3BF	H = B P6						I3C0			PRBCII20
I3C0	Z = B P5						I3CI			PRBCII30
I3CI	PI= B K	ЗПО				I6C4	68	I39A		PRBCII40
I3C2	БС=K						I	0IEA ВЫХОД		PRBCII50
I3C7	PI= B K						20	I3C4	СБРОС ТВБР-К	PRBCII60
I3C6	L =K						4	I3C8		PRBCII70
I3C8	=K . P4						20	I3C7	АНАЛИЗ УПР-А	PRBCII80
I3C7	T =K						0	I3C4		PRBCII90
I3C4	L =L - K						I	I3CC		PRBCI200
I3C5	= P3							I3CA		PRBCI210
I3CA	Y =K						40	I3E7		PRBCI220
I3E7	D = B P3							I3CD		PRBCI230
I3CB	Y =K						40	I3CD		PRBCI240
I3CC	=							I3C8		PRBCI250
I3C9	=							I3C3 АОШ23		PRBCI260
I3CD	H =K						0	I3CE		PRBCI270
I3CE	Z =K						0	I3E6		PRBCI280
I3E6	БЗ=K						0	I3CF		PRBCI290
I3CF	Y =Y + K	ПТУ СТО					2	I3D0		PRBCI300
I3D0	=	ЗПО						I3DI		PRBCI310
I3DI	Y =Y + K	ПТУ СТО					4	I3D2		PRBCI320
I3D2	=	ЗПО						I3D3		PRBCI330
I3D3	Y =Y +()K	ПТУ СТО					2	I3D4		PRBCI340
I3D4	=	ЗПО						I3D6		PRBCI350
I3D6	H =D	ПТУ СТО						I3D5		PRBCI360
I3D7	H =0	ПТУ СТО						I3EB		PRBCI370
I3D5	Z = B PB							I3D8		PRBCI380
I3EB	Z =L							I3D8		PRBCI390
I3D8	L =K	ЗПО					I	I3D9		PRBCI400
I3D9	PI= B K						68	I3DA		PRBCI410
I3DA	=	K ЧТЛ					7C	I3DB		PRBCI420
I3DB	=H +()K	РГЛ					F0	I3DE		PRBCI430
I3DE	БС=З							I3DC		PRBCI440
I3DC	БС=Л							0IEA ВЫХОД		PRBCI450
I3DD	=							IB7D ПРВВ2		PRBCI460

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВС

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	МЕТКА ПРОВ2									ПРВС1470
I3DF	=	K	ЧТЛ	0ППФ		7C	I3E0		ЗАН ПРИЗН ПРЕР ПР	ПРВС1480
I3E0	H = K					E0	I3E2			ПРВС1490
I3E2	Z = B C						I3E1			ПРВС1500
I3E1	BС=K / BС		ЗПЛ			2	I380			ПРВС1510
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I364-I37F, I384-I387, I38C-I38F, I394-I397, I39C-I3A3									ПРВС1520
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I3A8-I3AB, I3B0-I3BF, I3CC-I3D3, I3D8-I3DB, I3E0-I3E5									ПРВС1530
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I3F0-I3FF									ПРВС1540
	РЕДАКЦИЯ 02.70 I390-I393									ПРВС1550
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I360-I363, I398-I39B, I3A4-I3A7, I3C4-I3CB, I3D4-I3D7									ПРВС1560
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I3E8-I3EF									ПРВС1570
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I380-I383, I388-I38B, I3AC-I3AF, I3DC-I3DF, I3E4-I3E7									ПРВС1580
	РЕДАКЦИЯ 05.71 I3C0-I3C3									ПРВС1590
	РЕДАКЦИЯ 05.71 I3C0-I3C3									ПРВС1595
	КОНЕЦ ПРОВС									ПРВС1600

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ									ПРВМ0010
	НАЧАЛО ПРОВВ									ПРВМ0020
I400	=	ФБС4				I49B				ПРВМ0030
I49B	=К . Р	ФРПФ				I40I				ПРВМ0040
I40I	Г =К					I426				ПРВМ0050
I427	Р = В Р ХМ					I423				ПРВМ0120
I423	= Р					I420ж			KM=00, KCI=0I, KC2=I0	ПРВМ0130
I422	Д =К					CA	I4A0			ПРВМ0140
I424	Д =К					DA	I4A2			ПРВМ0150
I425	=	К ЧТЛ				BE	I496			ПРВМ0160
I496	Н =И					I497			ЗАПИСЬ Н ВУ В ВЕ	ПРВМ0170
I497	=	ЗПЛ			ИБС6		I49E			ПРВМ0180
I49E	=						I4AA			ПРВМ0190
I49F	=				ИБС4		I4AA			ПРВМ0200
I4AA	БС=К . БС					FC	I4AB			ПРВМ0210
I4AB	=						I360	ПРОВС		ПРВМ0220
I426	БС=К		ИПЗУ			3	0000	ВЫБОР	НЕДЕЙСТВ. НОМЕР КАН.	ПРВМ0230
	КОММ: ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД В МУЛЬТИПЛЕКСНОМ КАНАЛЕ									ПРВМ0240
I420	=	К ЧТЛ				BE	I47D			ПРВМ0250
I47D	З =И						I49C			ПРВМ0260
I49C	БЗ=К	ЗПЛ	ИБС5			0	I49D			ПРВМ0270
I49D	БС=К . БС					FD	I402			ПРВМ0280
I402	=И . К		ФРПФ			80	I403			ПРВМ0290
I403	БС=К . БС		СБП			FE	I406			ПРВМ0300
I406	У =К . И		ФРПФ			70	I405			ПРВМ0310
I405	T =К					I	I40C		УСУ РАЗДЕЛЕН. ПОДКАН	ПРВМ0320
I407	У = В И П						I408		В ПТУ АДРЕС УСУ	ПРВМ0330
I408	T = В К П					0	I409		НЕРАЗДЕЛ. ПОДКАНАЛА	ПРВМ0340
I409	T =К + Т		ФРПФ			I	I40C			ПРВМ0350
	МЕТКА ПРОВВ									ПРВМ0360
I40C	=	К ЧТЛ				7C	I40F		ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПР.	ПРВМ0370
I40F	Л =Н	РГЛ	ФРПФ				I404		ПРОГРАММЫ	ПРВМ0380
I404	Д =К					ФРПФ	4	I43C		ПРВМ0390
	КОММ: КОМАНДА									ПРВМ0400
I43D	Р =К	ПТУ ЧТМ				0	I4I0		ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ	ПРВМ0410
I4I0	=Н . К	РГМ	ФРПФ			E0	I4II		КОП УСУ НА 0	ПРВМ0420

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛФ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I4I1	У =У + К			ИРПФ		4	I43C		ПОДКАНАЛ ЗАНЯТ	ПРВМ0430
I4I2	БС=К / БС =З . К	ПТУ РГМ	ЧТМ ЧТЛ	ØРПФ ØРПФ		2 40	I4I2 I4I3		УСТ.БС6 ПОДКАН.ЗАН. АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ	ПРВМ0440 ПРВМ0450
I4I3	=					9A	I4I4		ПОДКАН. ЧТ.БУФЕРА	ПРВМ0460
	КОММ: ПОДКАНАЛ ЗАНЯТ РАБОТОЙ (НЕТ КК)									ПРВМ0470
I4I5	БС=К	РГЛ	ИПЗУ			2	ØИЕА	ВЫХОД	КУ-2	ПРВМ0480
	КОММ: В ПОДКАНАЛЕ ВЫСИТ ПРЕРЫВАНИЕ (ЕСТЬ КК)									ПРВМ0490
I4I4	=И +)З	РГЛ	ØРПФ				I4I6		ЗАПРОС	ПРВМ0500
I4I6	=			ИРПФ			I4IС		АДРЕСУЕМОГО ВУ	ПРВМ0510
I4I7	У =У + К					2	I4B5			ПРВМ0520
I4B5	У =У +)К	ПТУ	ЧТМ			2	I4B4			ПРВМ0530
I4B4	=И +)Н	РГМ	ØРПФ				I4B0			ПРВМ0540
I4B0	=			ИРПФ			I4B6			ПРВМ0550
I4B6	Р1=К					Ø8	I4I8			ПРВМ0560
I4B7	БС=К		ИПЗУ			2	ØИЕА	ВЫХОД		ПРВМ0570
I4I8	=К . Р4			ØРПФ		80	I4I7		АНАЛИЗ ПРИЗН.СВОБОД	ПРВМ0580
I4I7	=			ИРПФ			I4I8		ИНТЕРФЕЙСА (СВОБ=1)	ПРВМ0590
I4I9	=	К ЧТЛ				9A	I4IA		ЧТЕНИЕ БУФ.ПРЕРЫВ.	ПРВМ0600
I4IA	=З +)И			ØРПФ			I4IB		ЗАПРОС ОТ АДРЕСУЕМОГО ВУ	ПРВМ0610
I4IB	=			ИРПФ			I4BI			ПРВМ0620
I4BI	=	ЗПЛ					I4IC			ПРВМ0630
I4B3	БС=К / БС					I	I438			ПРВМ0640
I4IC	=	ПТУ ЧТМ					I42A		ГАШЕНИЕ	ПРВМ0650
I42A	З =З . К					BF	I42B		ФЛАЖКА КК	ПРВМ0660
I42B	У =У +)К		ЗПМ			4	I42C		В УСУ	ПРВМ0670
I42C	=	ПТУ ЧТМ					I42D		ГАШЕНИЕ	ПРВМ0680
I42D	Н =К . Н					IF	I42E		КОП	ПРВМ0690
I42E	У =У + К		ЗПМ			6	I42F		В УСУ	ПРВМ0700
I42F	У =У +)К	ПТУ	ЧТМ			2	I430		ЧТЕНИЕ Б/С ВУ ИЗ	ПРВМ0710
I430	Л =З		РГМ				I43A		УСУ И ЗАПИСЬ В Л	ПРВМ0720
I43A	=	К ЧТЛ				9A	I429		ГАШЕНИЕ В БУФЕРЕ	ПРВМ0730
I429	Н =К					Ø	I41F		ПРЕРЫВАНИЯ ЗАПРОСА	ПРВМ0740
I41F	З =К					Ø	I428		НА ПРЕРЫВАНИЕ	ПРВМ0750
I428	БР=К . БР	ЗПЛ				EF	I4A9			ПРВМ0760
	КОММ: ПРЕРЫВАНИЕ ИЛИ КОМАНДА - КАНАЛ СВОБОДЕН									ПРВМ0770

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I43C	PI=K					98	I432		УСТАНОВКА ТВБРУ	ПРВМ0780
I432	=K . P4		0РПФ			80	I431		АНАЛИЗ ПРИЗН.СВОБОД	ПРВМ0790
I431	=L		0РПФ		0РПФ		I432		ИНТЕРФ. (СВОБОД=1)	ПРВМ0800
I433	= К ЧТЛ				0РПФ	9A	I438		АНАЛИЗ ПРИЗН.ПРОГР.	ПРВМ0810
	КОММ: КОМАНДА - КАНАЛ СВОБОДЕН									ПРВМ0820
I439	=З +)И		0РПФ				I434		ЗАПРОС ОТ АДРЕСУЕМ.	ПРВМ0830
I434	=		0РПФ	0РПФ			I438		ВУ	ПРВМ0840
I43B	БР=К . БР					E/F	I435		ДА, СБРОС ЗАПРОСА КМ	ПРВМ0850
I435	Н =К					0	I436		ГАШЕНИЕ БУФЕРА	ПРВМ0860
I436	З =К					0	I438		ПРЕРЫВАНИЯ	ПРВМ0870
	КОММ: ПРЕРЫВАНИЕ, ПРОДОЛЖ., КОМАНДЫ (В ПОДКАНАЛЕ ВЫСИТ ПРЕРЫВ.)									ПРВМ0880
I438	P2=И	ЗПЛ					I437		ВЫДАЧА НВУ НА ШИНЫ	ПРВМ0890
I437	PI= В К					I0	I495		ВЫДАЧА АДР-К	ПРВМ0900
I495	З =К P4					0	I460 *		60,64,68,70,6A,ОШИБ	ПРВМ0910
I460	=						I495		НЕТ ОТВЕТА	ПРВМ0920
I462	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ0930
I46C	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ0940
I472	=					IC25	A0Ш10		АППАРАТНАЯ	ПРГМ0950
I474	=					IC25	A0Ш10		ОШИБКА	ПРВМ0960
I478	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ0970
I47A	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ0980
I47C	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ0990
I466	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ1000
I46E	=					IC25	A0Ш10		АППАРАТНАЯ	ПРВМ1010
I476	=					IC25	A0Ш10		ОШИБКА	ПРВМ1020
I47E	=					IC25	A0Ш10			ПРВМ1030
	КОММ: РАБ-А, АНАЛИЗ АДР-А									ПРВМ1040
I468	=						I46I			ПРВМ1050
I46I	=						I488		ЗАДЕРЖКА	ПРВМ1060
I488	=						I463		НА 5 МКСЕК	ПРВМ1070
I463	=						I465			ПРВМ1080
I465	=						I490			ПРВМ1090
I490	=K . P4	0РПФ				I0	I467		ПРИШЕЛ ЛИ	ПРВМII00
I467	=		0РПФ				I494		УПР-А, ДА-95	ПРВМII0
I494	=						IC0B	A0Ш2B	НЕТ АДР-А ПРИ РАБ-А	ПРВМII20

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	КОММ: ВБР-А									
I470	PI=K					68	I47I		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	ПРВМ130
I471	L =K					3	I483		KJ=3 В Л	ПРВМ140
	КОММ: УПР-А									ПРВМ150
I464	L = B P3						I469		ПРИЕМ Б/С В Л	ПРВМ160
I469	PI=K					20	I49I		СБРОС ВБР-К	ПРВМ170
I49I	=K P4	ØРПФ				20	I440		СНЯТ ЛИ	ПРВМ180
I440	И =K					46	I48C		УПР-А	ПРВМ190
I48D	D =D - K	ØРПФ				I	I442		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	ПРВМ1200
I442	=	ØРПФ					I49I			ПРВМ1210
I46F	=						IС03 АОШ23		НЕТ СБРОСА УПР-А	ПРВМ1220
	КОММ: РАБ-А, АДР-А									ПРВМ1230
I46A	=И +)P3	ØРПФ					I443		СРАВНЕНИЕ	ПРВМ1240
I443	=						I444		НОМЕРОВ ВУ	ПРВМ1250
I444	=						IС06 АОШ26		НЕ СОВПАД. АДРЕСОВ ВУ	ПРВМ1260
I445	P2=K					Ø	I446		ВЫДАЧА КОП=Ø	ПРВМ1270
I446	PI= B K					38	I448		УСТАНОВКА УПР-К	ПРВМ1280
I448	=K P4	ØРПФ				20	I447		ПРИШЕЛ	ПРВМ1300
I447	H =K					IРПФ	6	I44C	УПР-А	ПРВМ1310
I44C	D =D - K	ØРПФ				I	I44B		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	ПРВМ1320
I44B	=						I448		НА Ø	ПРВМ1330
I449	=						IС07 АОШ27		НЕТ УПР-А В НАЧ. ВЫБ	ПРВМ1340
I44D	L = B P3						I4AD		ПРИЕМ Б/С В Л	ПРВМ1350
I4AD	P2=K					Ø	I453			ПРВМ1360
I453	PI=K					30	I44E		УСТАНОВКА ИНФ-К	ПРВМ1370
I44E	=						I450		СНЯТ РАБ-А	ПРВМ1380
I45I	H =H - K	ØРПФ				I	I452		АНАЛИЗ СЧЕТЧИКА	ПРВМ1390
I452	=						I44E		НА Ø	ПРВМ1400
I44F	=						IС08 АОШ28		НЕТ ОТСОЕД. ОТ ИНТЕРФ.	ПРВМ1410
I450	=	ПТУ ЧТМ					I4AI			ПРВМ1420
I455	Y =Y + K					4	I456			ПРВМ1430
I456	=	ПТУ ЧТМ					I42I		ЧТЕНИЕ ИЗ УСУ	ПРВМ1440
I42I	БС=K . БС						I457			ПРВМ1450
I457	И =И +)K	ГРИ СТО				FE	I458		СЧЕТЧИКА	ПРВМ1460
I458	Y =Y + K	ЗПО				6	I459		И КЛЮЧЕЙ ЗАЩИТЫ	ПРВМ1470

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I459	=	ПТУ ЧТМ					I45A		И ЗАПИСЬ ИХ	ПРВМ1480
I45A	Д = В Н ХМ	РГМ					I45B		В ССК	ПРВМ1490
I45B	У =У +)К					A	I45C			ПРВМ1500
I45C	=	ПТУ ЧТМ					I45D			ПРВМ1510
I45D	У =У + К	РГМ				2	I45E		ЧТЕНИЕ ИЗ УСУ	ПРВМ1520
I45E	Н =Д	ГРИ СТО					I45F		АДРЕСА КСК И	ПРВМ1530
I45F	И =И + К	ЗПО				2	I43F		ЗАПИСЬ ЕГО	ПРВМ1540
I43F	=	ПТУ ЧТМ					I48B		В ССК	ПРВМ1550
I48B	У =У . К	РГМ				Ø	I473		ПТУ=УСУØ	ПРВМ1560
I473	=	ГРИ СТО					I492			ПРВМ1570
I492	И =И + К	ЗПО				2	I48F			ПРВМ1580
I454	= В Л		ØРПФ				I475		АНАЛИЗ	ПРВМ1590
I475	З =Ø		ØРПФ				I48C		БАЙТА СОСТОЯНИЯ	ПРВМ1600
	КОММ: НУЛЕВОЙ Б/С									ПРВМ1610
I48E	Р1=К					68	I47F		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	ПРВМ1620
I47F	Л =К					Ø	I483		КУ=Ø В Л	ПРВМ1630
	КОММ: НЕНУЛЕВОЙ Б/С									ПРВМ1640
I48C	И =И +)К	ГРИ СТО				6	I47D		СТИРАНИЕ В ССК	ПРВМ1650
I47D	Н =К					Ø	I47E		СЧЕТЧИКА	ПРВМ1660
I47E	=	ЗПО					I44I			ПРВМ1670
I44I	И =И + К	ГРИ СТО				2	I44A			ПРВМ1680
I44A	=	ЗПО					I4A8			ПРВМ1690
I493	=						I473 АОШ23		НЕТ СБРОСА УПР-А	ПРВМ1700
I477	У =У . К	ЗПО				Ø	I48		ПТУ=УСУØ	ПРВМ1710
I48F	=	ПТУ ЧТМ					I479		ЧТЕНИЕ ФЛАЖКОВ УСУ	ПРВМ1720
I479	=Н . К		ØРПФ			I	I46B		АНАЛИЗ ПУП В УСУ	ПРВМ1730
I46B	Д =К			ØРПФ		Ø	I498			ПРВМ1740
I499	Д =К					8Ø	I49A		ЗАНЕСЕНИЕ ПУП В Д	ПРВМ1750
I49A	Н =Н . К					FE	I498		ГАШЕНИЕ ПУП В УСУ	ПРВМ1760
I498	У =У + К	ЗПМ				4	I48A		ПТУ+4	ПРВМ1770
I48A	=	ПТУ ЧТМ					I47B		ЧТЕНИЕ Б/С КАНАЛА	ПРВМ1780
I47B	Д =Н +)Д			ИБС7			I4AC			ПРВМ1790
I489	З =Д	ГРИ СТО					I46D			ПРВМ1800
I46D	Н =Л						I48Ø			ПРВМ1810
I48Ø	=	ЗПО					I48I			ПРВМ1820

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I481	Р1= В К					68	I482		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	ПРВМ1830
I482	.Л =К					I	I483		КУ=1 В Л	ПРВМ1840
I483	=	К	ЧТЛ			7C	I4AF		АНАЛИЗ	ПРВМ1850
I486	=Н		РГЛ	0РПФ			I487		ПРИЭНАКА	ПРВМ1860
I487	=	К	ЧТЛ		ГРПФ	9A	I484		ПРОГРАММЫ	ПРВМ1870
I484	БС=Л		РГЛ	ИПЗУ			0IEA	ВЫХОД.	КОМАНДА. КУ В БС	ПРВМ1880
I4A9	И =К				ИБС6	46	I454			ПРВМ1890
I4A3	З =З . К					B F	I4A4			ПРВМ1900
I4A4	У =У +)К		ЗПМ			4	I4A5			ПРВМ1910
I4A5	=	ПТУ	ЧТМ				I4A6			ПРВМ1920
I4A6	Н =К . Н					I F	I4A7			ПРВМ1930
I4A7	У =У +)К		ЗПМ			4	I4A9			ПРВМ1940
I485	Д =З		РГЛ				I49F	ПРВВ1	В ПРЕРВАННУЮ ПРОГР.	ПРВМ1950
I4A0	БС=К					02	I425			ПРВМ1960
I4A2	БС=К					I	I425			ПРВМ1970
I4A8	И =И + К	ГРИ	СТО			2	I477			ПРВМ1980
I4A1	=		ЗПМ				I4A9			ПРВМ1990
I4AC	Н =Q						I4AE			ПРВМ2000
I4AE	=		ЗПМ				I489			ПРВМ2010
I4AF	БС=З						I486			ПРВМ2020
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I40C-I413, I418-I423									ПРВМ2029
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I428-I443, I448-I453									ПРВМ2030
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I458-I473, I478-I483									ПРВМ2040
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I488-I4B3, I4B8-I4BF									ПРВМ2050
	РЕДАКЦИЯ 02.70 I400-I40B, I424-I427									ПРВМ2060
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I454-I457, I474-I477									ПРВМ2070
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I414-I417, I484-I487, I4B4-I4B7									ПРВМ2080
	РЕДАКЦИЯ 02.72 I444-I447									ПРВМ2090
	РЕДАКЦИЯ 02.72 I444-I447									ПРВМ2100
	КОНЕЦ ПРОВВ									ПРВМ2110

ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРОВК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ЗАГЛ: ПРОВЕРИТЬ КАНАЛ										
НАЧАЛО ПРОВК										
I4C0	=	ФБС4				I4C2				ПРВК0010
I4C2	=К . Р	ФРПФ				I4CF				ПРВК0020
I4CF	БС= В Р					I4C6			ПРОВЕРКА НОМЕРА	ПРВК0060
I4C6	БС=К	ИПЗУ				I4D0	0000	ВЫБОР	КУ=3, НЕДЕЙСТ. Н КАН.	ПРВК0070
I4C7	=					I4D4				ПРВК0080
I4D4	=К . БР	ФРПФ				I4C5				ПРВК0090
I4C5	=					I4CA			АНАЛИЗ ЗАПР. НА ПРЕР	ПРВК0100
I4CA	БС=К	ИПЗУ				I4C8	0000	ВЫБОР	КУ=2, КАНАЛ СВОБОДЕН	ПРВК0120
I4CB	БС=К	ИПЗУ				I4C8	0000	ВЫБОР	КУ=1, ВСИЧТИ ПРЕРЫВ.	ПРВК0130
I4D6	=	К ЧТЛ				CA	I4C8		KCI	ПРВК0140
I4D5	=	К ЧТЛ				DA	I4C8		KC2	ПРВК0150
I4D7	=					I4C6				ПРВК0160
I4C8	У =3 . К	РГЛ				I4CC			ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАЖКОВ	ПРВК0170
I4CC	= У					I4CI*			00,01,10,II	ПРВК0180
I4CI	=					I4CC				ПРВК0190
I4CD	=К . БР	ФРПФ				I4C5			ВЫДЕЛ.ЗАПРОСА KC2	ПРВК0200
I4CE	=К . БР	ФРПФ				I4C5			ВЫДЕЛ.ЗАПРОСА KCI	ПРВК0210
I4C9	БС=К	ИПЗУ				I4C9	0000	ВЫБОР	КУ=3, НЕТ КАН. В СИСТ	ПРВК0220
I4DI	БС=К	ИПЗУ				I4D0	0000	ВЫБОР	КУ=2, КАНАЛ РАБОТАЕТ	ПРВК0230
I4D9	БС=К	ИПЗУ				I	0000	ВЫБОР	КУ=1, ВСИЧТИ ПРЕРЫВ.	ПРВК0240
РЕДАКЦИЯ 01.70 I4DC-I4DF										
РЕДАКЦИЯ 02.70 I4C8-I4CB, I4D8-I4DB										
РЕДАКЦИЯ 02.72 I4C0-I4C3, I4CC-I4CF, I4D4-I4D7, I4E0-I4E7										
РЕДАКЦИЯ 03.72 I4C4-I4C7, I4D0-I4D3										
РЕДАКЦИЯ 03.72 I4C4-I4C7, I4D0-I4D3										
КОНЕЦ ПРОВК										

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС									НАЧС0010
	НАЧАЛО НАЧСК									НАЧС0020
I500	Д =Д + К	Д ЧТЛ	ØРПФ			4	I501			НАЧС0150
I501	Л =З . К					C0	I502		АНАЛИЗ СОСТ КАНАЛА	НАЧС0160
I502	= Л						I520*			НАЧС0170
I528	=К . БД	РГЛ	ØРПФ			40	I5E5			НАЧС0180
I5E5	=						I5E6			НАЧС0190
I5E6	=						I5E7			НАЧС0200
I5E7	БС=К						I5000 ВЫБОР			НАЧС0210
I530	БС=К	РГЛ	ИПЗУ			2	I5000 ВЫБОР			НАЧС0220
I538	БС=К	РГЛ	ИПЗУ			2	I5000 ВЫБОР			НАЧС0230
I520	З =Л						I504			НАЧС0240
I504	=	ЗПЛ					I5E2			НАЧС0250
I5E2	П =К	Д ЧТЛ				0	I5E8			НАЧС0260
I5E8	З =К					0	I5E9			НАЧС0270
I5E9	Н =К					0	I505			НАЧС0280
I505	Т =К	ЗПЛ				0	I506			НАЧС0290
I506	У =К					48	I507			НАЧС0300
I507	У =К + У	ПТУ ЧТО				2	I508			НАЧС0310
I508	=К . Н	РГО	ØРПФ			0F	I509		АНАЛИЗ ФОРМАТА	НАЧС0320
I509	Р = В Н ХС						I50A			НАЧС0330
I50A	=						IA5F ПОШ07			НАЧС0340
I508	БЗ= В Н ХС						I503			НАЧС0350
I503	=К . З		ØРПФ			FC	I50C		АНАЛИЗ АДРЕСА КСК	НАЧС0360
I50C	Л = В З						I50E			НАЧС0370
I50E	=						IA4F ПОШ06		НЕД. АДР КСК	НАЧС0380
I50F	Д =Д +)К	ПТУ ЧТО				2	I50D			НАЧС0390
I50D	Т = В Н	РГО					I510			НАЧС0400
I5I0	=З . К		ØРПФ			7	I5II		АНАЛИЗ СПЕЦИФ	НАЧС0410
I5II	У =З						I5I2			НАЧС0420
I5I2	=						IA7F ПОШ0A			НАЧС0430
I5I3	П =Л						I5I4			НАЧС0440
I5I4	Р1= В К					08	I5I5		УСТ. ТВБРУ	НАЧС0450
I5I5	Л =К					0C	I5I6			НАЧС0460
I5I6	=К . Р4		ØРПФ			80	I5I8		АНАЛИЗ ИНТЕРФЕЙСА	НАЧС0470

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I5I8	=				ФРПФ		I5IA			НАЧС0480
I5IA	=				БС4		I5IC			НАЧС0490
I5IB	Л =Л - К			ФРПФ		I	I5I9		ЗАНЯТО	НАЧС0500
I5I9	=				ФРПФ		I5I6			НАЧС0510
I5I7	=						I5I7C АОШ2С			НАЧС0520
I5IC	БР=К . БР						FD	I5IE	СТИР ЗАПР НА ПР КС2	НАЧС0530
I5ID	БР=К . БР						F7	I5IE	СТИР ЗАПР НА ПР КС1	НАЧС0540
I5IE	Д =Д +)К	Д ЧТЛ					6	I5IF		НАЧС0550
I5IF	Н =И							I526		НАЧС0560
I526	З =К							Ø	I52I	НАЧС0570
I52I	Л =Р . К	ЗПЛ					ØF	I522		НАЧС0580
I522	=	Д ЧТЛ						I523		НАЧС0590
I523	З =Л + К						8Ø	I524	ЗАП ЗАН И КЛ В УСУ	НАЧС0600
I524	Н =У + К						8	I525	ЗАП АДР КСК В УСУ	НАЧС0610
I525	Л =З	ЗПЛ			БС4			I52C		НАЧС0620
I52C	=	К ЧТЛ					D8	I527		НАЧС0630
I52D	=	К ЧТЛ					C8	I527		НАЧС0640
I527	З =Т + К						Ø	I529		НАЧС0650
I529	Н =П + К						Ø	I52A		НАЧС0660
I52A	=	ЗПЛ	ФРПФ					I52B		НАЧС0670
I52B	У =У + К	ПТУ ЧТО					2	I52E		НАЧС0680
I52E	=К +)Н М		РГО	ФРПФ			8	I52F		НАЧС0690
I52F	Л =З				ФРПФ			I532		НАЧС0700
I533	=							IA2F	ПОШ04	НАЧС0710
I532	P =Н			ФРПФ				I53I		НАЧС0720
I53I	=Л . К			ФРПФ		ФС		I534		НАЧС0730
I535	=							IA3F	ПОШ05	НАЧС0740
I534	=	Д ЧТЛ			ФРПФ			I56Ø		НАЧС0750
I56Ø	=		РГЛ					IABF	ПОШF	НАЧС0760
I56I	P9=Л + З ХМ		РГЛ					I537		НАЧС0770
I537	У =У + К	ПТУ ЧТО					4	I539		НАЧС0780
I539	P8=Н		РГО					I53A		НАЧС0790
I53A	P7=З							I53B		НАЧС0800
I53B	У =У +)К	ПТУ ЧТО					2	I53C		НАЧС0810
I53C	=Н / 3		РГО	ФРПФ				I53D		НАЧС0820

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I53D	P5=3					ØРПФ			I53E	НАЧС0830
I53F	=								IА4Е ПОШ01	НАЧС0840
I53E	P6=Н	П'ТУ ЧТО							I54I	НАЧС0850
I54I	=Н , К		РГО	ØРПФ		7			I542	НАЧС0860
I542	=				ØРПФ				I544	НАЧС0870
I544	=								IА1F ПОШ02	НАЧС0880
I545	P2=И								I543	НАЧС0890
I543	=					IØ		4	I546	НАЧС0900
I546	PA=Н / РВХС								I58Ø	НАЧС0910
I58Ø	= P4								I58Ø*	НАЧС0920
I58A	Л =К					8			I547	НАЧС0930
I547	=И +)Р3	ØРПФ							I548	НАЧС0940
I548	=				ØРПФ				I54A	НАЧС0950
I54A	=								ICØ6 АОШ26	НАЧС0960
I54B	P2=P								I549	НАЧС0970
I549	=					38		4	I54C	НАЧС0980
I54C	=К . P4	ØРПФ				2Ø			I54E	НАЧС0990
I54E	=				ØРПФ				I562	НАЧС1000
I563	Л =Л - К	ØРПФ				I			I54F	НАЧС1010
I54F	=				ØРПФ				I54C	НАЧС1020
I54D	=						ICØ7 АОШ27		ICØ7 АОШ27	НАЧС1030
	МЕТКА НАЧС3									НАЧС1040
I562	Л = В Р3	ØРПФ							I599	НАЧС1050
I582	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1060
I58C	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1070
I592	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1080
I594	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1090
I598	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1100
I59A	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1110
I59C	=								IC25 АОШ1Ø	НАЧС1120
I588	Л =К					2			I586	НАЧС1130
I586	Л =Л - К	ØРПФ				I			I585	НАЧС1140
I585	=				ØРПФ				I586	НАЧС1150
I587	=К . P4	ØРПФ				IØ			I5EØ	НАЧС1160
I5EØ	=	ØРПФ	ØРПФ						I58Ø	НАЧС1170

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I583	=						IС08 АОШ2В		НЕТ АДР ПРИ РАБ-А	НАЧСII80
I599	=						I596			НАЧСII90
I596	=	ПТУ ЧТО					I540			НАЧСI200
I540	=Н . К		РГО		ØРПФ	40	I5A2			НАЧСI210
I597	PI= В К					88	I59B			НАЧСI220
I59B	PI= В К					78	I5E1			НАЧСI230
I5E1	=К . БД			ØРПФ		40	I59D			НАЧСI240
I59D	=				ØРПФ		I59E			НАЧСI250
I59E	=						I59D			НАЧСI260
I59F	PI= В К	Д ЧТЛ.				E0	I5E3			НАЧСI270
I5E3	З=З . К					C0	I5E4			НАЧСI280
I5E4	БС=К	ЗПЛ	IПЗУ			0	ØИЕА	ВЫХОД		НАЧСI290
I5A2	=Н . К		ØРПФ		ØРПФ	80	I5A4			НАЧСI300
I5A4	=К . БД		ØРПФ			40	I5A8			НАЧСI310
I5A5	Л=Л . К			ØРПФ	ØРПФ	BФ	I5A4			НАЧСI320
I5A7	=Л - К		ØРПФ			0С	I5F4			НАЧСI330
I5F4	=		ØППФ		ØРПФ		I5A0			НАЧСI340
I5A0	=						I98C	НАЧСI		НАЧСI350
I5A1	=Л - К		ØРПФ			08	I5A3			НАЧСI360
I5A3	=		ØППФ	ØРПФ			I5A4			НАЧСI370
I5A6	PI= В К					48	I59B		БЛК-К	НАЧСI380
I5A8	PI= В К				ØРПФ	98	I5AA			НАЧСI390
I5AA	=						IС13	АОШ33		НАЧСI400
I5AB	=	Д ЧТЛ					I5A9			НАЧСI410
I5A9	=З . К	РГЛ	ØРПФ			20	I5AC			НАЧСI420
I5AC	Л = В Р3				ØРПФ		I5AE			НАЧСI430
I5AE	=				БС4		I5B0			НАЧСI440
I5AF	PI= В К					20	I5AD		СБР ВБР-К	НАЧСI450
I5B0	БР=К / БР					2	I5B2		УСТ ЗАПР НА ПР КС2	НАЧСI460
I5BI	БР=К / БР					8	I5B2		УСТ ЗАПР НА ПР КС1	НАЧСI470
I5B2	Д =Д + К	Д ЧТЛ				2	I5B3			НАЧСI480
I5B3	З =З / К					C0	I5B4		КК В УСУ	НАЧСI490
I5B4	=	ЗПЛ					I5B5			НАЧСI500
I5B5	Д =Д +)К	Д ЧТЛ				6	I5B6			НАЧСI510
I5B6	З =Л						I5B7			НАЧСI520

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I5B7	=	ЗПЛ					I5AF			НАЧС1530
I5AD	=						I5B8			НАЧС1540
I5B8	PI= В К					78	I5B9		ИНФ-К	НАЧС1550
I5B9	P =К					8	I5BA			НАЧС1560
I5BA	=К . Р4	ОРПФ				40	I5BC		АНАЛИЗ РАБ-А	НАЧС1570
I5BC	=		ИРПФ				I5BE			НАЧС1580
I5BE	БЭ=К	Д ЧТЛ				0	I5C0			НАЧС1590
I5BF	P =P - К		ОРПФ			I	I5BD			НАЧС1600
I5BD	=		ОРПФ				I5BA			НАЧС1610
I5BB	=						I5C8	АОШ28		НАЧС1620
I5C0	=3 . К	РГЛ	ОРПФ			20	I5CI			НАЧС1630
I5CI	Г =К			ИРПФ		0	I5C4			НАЧС1640
I5C4	P =К	Д ЧТЛ				0	I5D6			НАЧС1650
I5C5	=						I59F			НАЧС1660
I5D6	З =З . К					3F	I5C3			НАЧС1670
I5C3	И =К	ЗПЛ				44	I5C2			НАЧС1680
I5C2	=	ГРИ ЧТО					I56D			НАЧС1690
I5D0	Н =Л						I5C8			НАЧС1700
I5C8	З = В РВ						I5C9			НАЧС1710
I5C9	PI= В К	ЗПО				68	I5CA		ГАШ КАНАЛА	НАЧС1720
I5CA	БС=К		ИПЗУ			I	0IEA	ВЫХОД		НАЧС1730
	МЕТКА НАЧС5									НАЧС1740
I590	=	Д ЧТЛ					I5D9		ВБР-А	НАЧС1750
I5D9	=3 . К	РГЛ	ОРПФ			20	I5DC		АНАЛИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ	НАЧС1760
I5DC	=			ОРПФ			I5DA			НАЧС1770
I5DA	=						I5C0I	АОШ21	ВБР-А В ЦК	НАЧС1780
I5DB	=К . БД		ОРПФ			40	I5DD			НАЧС1790
I5DD	=			ОРПФ			I5DE			НАЧС1800
I5DE	=						I5C0D	АОШ20	ВБР-А ПРИ ПЗП	НАЧС1810
I5DF	=	Д ЧТЛ					I5EA			НАЧС1820
I5EA	З =З . К					0F	I5EB			НАЧС1830
I5EB	PI= В К	ЗПЛ				68	I58I			НАЧС1840
I58I	БС=К		ИПЗУ			3	0IEA	ВЫХОД		НАЧС1850
	МЕТКА НАЧС6						I58F		УПР-А	НАЧС1860
I584	=	Д ЧТЛ								НАЧС1870

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I58F	=3 . K	РГЛ	ØРПФ			2Ø	I58D			НАЧС188Ø
I58D	=				ØРПФ		I5CC			НАЧС189Ø
I5CC	=						IСØØ	АОШ2Ø	УПР-А В ЦК	НАЧС190Ø
I5CD	=K . БД		ØРПФ			4Ø	I5CB			НАЧС191Ø
I5CB	=				ØРПФ		I5CE			НАЧС192Ø
I5CE	=						IСØE	АОШ2E	УПР-А ПРИ ПЗП	НАЧС193Ø
I5CF	Г =K					Ø	I5D2			НАЧС194Ø
I5D2	P1= В K					2Ø	I5D3			НАЧС195Ø
I5D3	P =K					8	I5D4			НАЧС196Ø
I5D4	=K . P4	ØРПФ				2Ø	I5D8			НАЧС197Ø
I5D8	Б3=K		ØРПФ			Ø	I5C6			НАЧС198Ø
I5C7	= P3						I5DØ			НАЧС199Ø
I5DØ	=						I5DI			НАЧС200Ø
I5DI	Л = В P3						I5C4			НАЧС201Ø
I5C6	P =P - K	ØРПФ				I	I5D7			НАЧС202Ø
I5D7	=		ØРПФ				I5D4			НАЧС203Ø
I5D5	=						IСØ3	АОШ23		НАЧС204Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I5Ø4-I5Ø7, I5IØ-I5I3, I584-I587, I598-I5B7, I5BC-I5BF									НАЧС205Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I5D4-I5D7, I5DC-I5E3, I5F4-I5F7									НАЧС206Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I5Ø8-I5ØF, I5IC-I523, I538-I53B, I57Ø-I573, I578-I57F									НАЧС207Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I5BC-I597, I5B8-I5BB, I5CØ-I5CF, I5D8-I5DB									НАЧС208Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I I5ØØ-I5Ø3, I5I4-I5I7, I524-I527, I53C-I53F, I54C-I55B									НАЧС209Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I I568-I56B, I574-I577, I5DØ-I5D3, I5E4-I5E7, I5EC-I5F3									НАЧС210Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø4.7I I5I8-I5IB, I528-I52 , I54Ø-I54B, I55C-I55 , I564-I567									НАЧС211Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø4.7I I56C-I56F, I588-I58B									НАЧС212Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø5.7I I534-I537, I56Ø-I563									НАЧС213Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø6.7I I53Ø-I533									НАЧС214Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.72 I5E8-I5EB									НАЧС2142
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I58Ø-I583									НАЧС2144
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I58Ø-I583									НАЧС2145
	КОНЕЦ НАЧСК									НАЧС2146
	НАЧАЛО НАЧС2									НАЧС2148
	МЕТКА НАЧС8									НАЧС215Ø
I9A8	=K . P4	РГЛ	ØРПФ			8Ø	I9A9			НАЧС216Ø
I9A9	P5=3		ØРПФ			IØ	I9AC		4	НАЧС217Ø

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I9AD	=						IC0C АОШ2C			НАЧС2180
	МЕТКА НАЧС4									НАЧС2190
I9AC	У =У + К	ПТУ	ЧТО	ØРКФ		2	I9B1			НАЧС2200
I9BI	=К +()Н М		РГО	ØРПФ		8	I9B2			НАЧС2210
I9B2	P6=Н			ØРПФ			I9B4			НАЧС2220
I9B4	Л =З			ØРПФ			I960			НАЧС2230
I960	= Р4						I960*			НАЧС2240
I9E4	=				ITЦП		I9E2			НАЧС2250
I9E2	=						I584 НАЧС6			НАЧС2260
I9E3	=						IC00 АОШ20			НАЧС2270
I970	=				ITЦП		I9E0			НАЧС2280
I9E0	=						I590 НАЧС5			НАЧС2290
I9EI	=						IC01 АОШ21			НАЧС2300
I9E2	=						IC25 АОШ10			НАЧС2310
I962	=						IC25 АОШ10			НАЧС2320
I96C	=						IC25 АОШ10			НАЧС2330
I972	=						IC25 АОШ10			НАЧС2340
I974	=						IC25 АОШ10			НАЧС2350
I978	=						IC25 АОШ10			НАЧС2360
I97A	=						IC25 АОШ10			НАЧС2370
I97C	=						IC25 АОШ10			НАЧС2380
I968	=						I960			
I96A	У =У + К	ПТУ	ЧТО			4	I969			НАЧС2390
I969	=И +()Р3		РГО	ØРПФ	ØРКФ		I966			НАЧС2400
I966	Д =К				ØРПФ	ØРПФ	8	I988		НАЧС2410
I967	=Л . К			ØРПФ	ØРПФ	FC	I988			НАЧС2420
I9B8	=						IC06 АОШ26			НАЧС2430
I9B9	P2= В Р6				ØРПФ		I96E			НАЧС2440
I96E	Л =К					IF	I9DA			НАЧС2450
I9DA	Д =К					8	I9BB			НАЧС2460
I96F	P9=Л + Р5ХМ					38	I9B3	4		НАЧС2470
I9B3	P8=Н						I9B7			НАЧС2480
I9B7	P7=З						I9BA			НАЧС2490
I9BA	У =У +()К	ПТУ	ЧТО			2	I965			НАЧС2500
I965	=Н / З		РГО	ØРПФ	ØРПФ		I9BC			НАЧС2510
I9BC	P5=З						I9BE			НАЧС2520

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I9BF	Д =Д + К					4	I9C0			НАЧС2530
I9C0	Д =Д +()К	Д	ЧТЛ			4	I9C1			НАЧС2540
I9C1	Н =К					D	I9C2			НАЧС2550
I9C2	=		ЗПЛ			A0	I9BD	4		НАЧС2560
I9BE	P6=Н						I9BD			НАЧС2570
I9BD	Л =К	ПТУ	ЧТО			ФЕ	I9C3			НАЧС2580
I9C3	=Н . К	РГО	ØРПФ			7	I9C4			НАЧС2590
I9C4	=			ØРПФ			I9C6			НАЧС2600
I9C6	Д =Д + К					4	I9C5			НАЧС2610
I9C5	Д =Д +()К	Д	ЧТЛ			4	I9C8			НАЧС2620
I9C8	Н =К			ЗПЛ		E	I9C9			НАЧС2630
I9C9	=					A0	I9CA	4		НАЧС2640
I9C7	РА=Н / РВХС						I9CA			НАЧС2650
I9CA	=К . Р4		ØРПФ			20	I9CC			НАЧС2660
I9CC	=			ØРПФ			I9CE			НАЧС2670
I9CF	Л =Л - К		ØРПФ			I	I9CD			НАЧС2680
I9CD	=			ØРПФ			I9CA			НАЧС2690
I9CB	=						I9C7 АОШ27			НАЧС2700
I9CE	Д =Д +()К	Д	ЧТЛ			2	I9D8			НАЧС2710
I9D8	Н =У + К					4	I9D9			НАЧС2720
I9D9	=		ЗПЛ				I9DB			НАЧС2730
I9DB	З =Ø + Т	Д	СТЛ				I9DC			НАЧС2740
I9DC	Н =Π + Ø						I9DD			НАЧС2750
I9DD	Д =Д + К		ЗПЛ	ØППФ	ГТЦП	2	I97E			НАЧС2760
I97E	=						I562 НАЧС3			НАЧС2770
I97F	=	Д	ЧТЛ			98	I979	4		НАЧС2780
I979	З =З . К					CF	I97B			НАЧС2790
I97B	Л = В Р3		ЗПЛ	ØРПФ			I980			НАЧС2800
I980	=	ПТУ	ЧТО		ØРПФ		I982			НАЧС2810
I982	=Н . К	РГО	ØРПФ			40	I987			НАЧС2820
I983	Р1= В К	РГО				88	I98I			НАЧС2830
I98I	Р1= В К					78	I9A5			НАЧС2840
I9A5	=К . БД		ØРПФ			40	I986			НАЧС2850
I986	=			ØРПФ			I984			НАЧС2860
I984	БД=К . БД					7F	I9A6		ГАШЕНИЕ ТЦП	НАЧС2870

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I9A6	=						ИРС			НАЧС2880
I985	=						I84A ОБСС2		В ОБСЛ ЗАГРУЗКА	НАЧС2890
I987	=Н . К		ØРПФ		ØРПФ	80	I988			НАЧС2900
I988	PI= В К					98	I98F			НАЧС2910
I989	L =L . K			ØРПФ	ØРПФ	BF	I988			НАЧС2920
I98B	=L - K		ØРПФ			ØC	I990			НАЧС2930
I990	=	ØППФ		ØРПФ			I98C			НАЧС2940
	МЕТКА НАЧС1									НАЧС2950
I98C	PI= В К	Д ЧТЛ				98	I992			НАЧС2960
I98D	=L - K		ØРПФ			Ø8	I98E			НАЧС2970
I98E	=		ØППФ	ØРПФ			I988			НАЧС2980
I98A	PI= В К					48	I98I			НАЧС2990
I98F	T =D						I99I			НАЧС3000
I99I	Y = В Р3						I845 ОБСС3			НАЧС3010
I992	Z =Z / K					2Ø	I993			НАЧС3020
I993	=K . Р3	ЭПЛ	ØРПФ			4Ø	I994			НАЧС3030
I994	D =D +(+)K	Д ЧТЛ			ØРПФ	2	I996			НАЧС3040
I996	Y =H + K	РГЛ				8	I995		ФОРМ МОД АДР КСК	НАЧС3050
I997	Y =H	РГЛ					I995			НАЧС3060
I995	D =D + K	Д ЧТЛ				4	I998			НАЧС3070
I998	T =Z + K	РГЛ				Ø	I999			НАЧС3080
I999	P =H + K					Ø	I977			НАЧС3090
I977	D =D +(+)K	Д ЧТЛ	ØППФ			6	I99A			НАЧС3100
I99A	P2=H	РГЛ					I99B			НАЧС3110
I99B	PI= В K					28	I99C			НАЧС3120
I99C	PI= В K					48	I99D		БЛК-К	НАЧС3130
I99D	PI= В K					78	I9AØ		ИНФ-К	НАЧС3140
I9AØ	L =K					8	I99E			НАЧС3150
I99E	=K . P4		ØРПФ			8Ø	I9A1		АНАЛИЗ ИНТЕРФЕЙСА	НАЧС3160
I9A1	=	Д ЧТЛ		ØРПФ			I9A2			НАЧС3170
I9A2	P5=8	РГЛ				IØ	I9E4	4		НАЧС3180
I9E4	=						I9AC	НАЧС4		НАЧС3190
I9A3	L =L - K	РГЛ	ØРПФ			I	I9A4			НАЧС3200
I9A4	=			ØРПФ			I99E			НАЧС3210
I99F	=					IC0C АОШ2С		ИНТЕРФ ЗАНЯТ		НАЧС3220

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I9B5	П =З	ПТУ ЧТО					I9D0			НАЧС323Ø
I9D0	У =З		РГО				I9D2			НАЧС324Ø
I9D2	=У . К			ØРПФ		7	I9D1			НАЧС325Ø
I9D1	Т =Н				ØРПФ		I9D6			НАЧС326Ø
I9D7	У =У + К	ПТУ ЧТО				2	I9DE			НАЧС327Ø
I9DE	=К +()Н М	РГО		ØРПФ		8	I9DF			НАЧС328Ø
I9DF	P6=Н			ØРПФ	ØРПФ		I9B4			НАЧС329Ø
I9B6	Л =К			ИПКФ		4	I9EØ			НАЧС330Ø
I96I	Л =К			ИПКФ		5	I9EØ			НАЧС331Ø
I9D6	Л =К			ИПКФ		4F	I9EØ			НАЧС332Ø
I9BB	PI= В К					Ø8	I9E3			НАЧС333Ø
I9E3	PI= В К					58	I9EA	4		НАЧС334Ø
I9EA	=К . P4			ØРПФ		4Ø	I9EB			НАЧС335Ø
I9EB	P5=Ø				ØРПФ		I9E8			НАЧС336Ø
I9E8	Д =Д - К			ØРПФ		I	I9ED			НАЧС337Ø
I9ED	=				ØРПФ		I9EA			НАЧС338Ø
I9E9	=Л . К			ØРПФ	ИБС4	4Ø	I9AA			НАЧС339Ø
I9EB	=						I9Ø9	АОШ29		НАЧС340Ø
I9AA	=	К ЧТЛ			ØРПФ	A	I9AE			НАЧС341Ø
I9AB	=	К ЧТЛ			ØРПФ	CA	I9AE			НАЧС342Ø
I9AE	H =H + К					8	I9E5			НАЧС343Ø
I9AF	H =У + К					2	I9E5			НАЧС344Ø
I9E5	=Л . К	ЭПЛ	ØРПФ		ИБС4	4Ø	I9E6			НАЧС345Ø
I9E6	=	К ЧТЛ			ØРПФ	8	I9EC			НАЧС346Ø
I9E7	=	К ЧТЛ			ØРПФ	C8	I9EC			НАЧС347Ø
I9EC	Z =З + Ø						I9D3			НАЧС348Ø
I9D3	H =H + Ø	ЭПЛ	ØППФ				I9D5			НАЧС349Ø
I9D5	=						I9AØ	ПОШØ2-II		НАЧС350Ø
I9ED	Z =T + Ø						I9BØ			НАЧС351Ø

НАЧАТЬ ВВОД-ВЫВОД КС

ИДЕНТИФИКАТОР НАЧСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛО	КОНСТ	ПРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I9B0	H =P + Q						I9D5			НАЧС3520
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I978-I97B, I984-I993, I99C-I99F, I9A4-I9A7, I9F0-I9FF									НАЧС3530
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I960-I963, I974-I977, I980-I983, I994-I99B, I9C0-I9C7									НАЧС3540
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I9E0-I9E3, I9EC-I9EF									НАЧС3550
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I970-I973, I97C-I97F, I9B0-I9BB, I9CC-I9D3, I9DC-I9DF									НАЧС3560
	РЕДАКЦИЯ 04.71 I964-I96F, I9A0-I9A3									НАЧС3570
	РЕДАКЦИЯ 03.72 I9C8-I9CB									НАЧС3580
	РЕДАКЦИЯ 04.72 I9A8-I9AF, I9BC-I9BF, I9D8-I9DB, I9E8-I9EB									НАЧС3590
	РЕДАКЦИЯ 05.72 I9D4-I9D7, I9E4-I9E7									НАЧС3600
	РЕДАКЦИЯ 05.72 I9D4-I9D7, I9E4-I9E7									НАЧС3605
	КОНЕЦ НАЧС2									НАЧС3610

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД									ОСТВ0010
	НАЧАЛО ОСТВВ									ОСТВ0020
I600	=		ФБ С4				I602			ОСТВ0100
I601	Л = В Р ХМ К К ЧТЛ	ФРПФ		ФРПФ		ВЕ	I626		АНАЛИЗ КАН.НА ДЕЙСТ	ОСТВ0110
I602	=К . Р	ФРПФ				FC	I601			ОСТВ0120
I603	=И . К	ФРПФ				80	I604			ОСТВ0130
I604	=			ФРПФ			I606			ОСТВ0140
I606	У =И . К					70	I608		РАЗДЕЛ.ПОДКАНАЛ	ОСТВ0150
I607	У = В И ХМ						I608		НЕРАЗД. ПОДКАНАЛ	ОСТВ0160
I608	Т = В И ХС						I60A		ФОРМ.АДР.НЕРАЗД.ПОДКАН	ОСТВ0170
I609	=Н . К	ЗПМ	ФРПФ			4	I641		ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИД	ОСТВ0180
I60A	Т =К + Т		ФРПФ			I	I60C			ОСТВ0190
I60B	Т =К					I	I60C			ОСТВ0200
I60C	И =У						I60D		ЗАП. ПТУ В ГРИ	ОСТВ0210
I60D	Р =Т	ПТУ ЧТМ					I60E		ЧТЕНИЕ 1-ГО БАЙТА	ОСТВ0220
I60E	У =У + К	РГМ	ИГН			4	I60F		ФОРМ. АДРЕСА 5 БАЙТ	ОСТВ0230
I60F	=Н . К		ФРПФ			E0	I67B		АНАЛИЗ КОП	ОСТВ0240
I610	=З . К	РГМ	ФРПФ			40	I615		ВЫДЕЛ.БИТА КК	ОСТВ0250
I611	Р1= В К	ЗПМ				98	I695		УСТ.ТВБРУ	ОСТВ0260
I612	БС= В К	РГМ	ИПЗУ			0	0000	ВЫБОР	ЕСТЬ КК	ОСТВ0270
I613	Н =Н . К					F7	I6II		НЕТ КК ГАСИТСЯ ЦК	ОСТВ0280
I615	=	ГРИ ЧТМ		ФРПФ			I6I2		АНАЛИЗ БИТА КК	ОСТВ0290
I616	П =0	ЗПЛ	ИБС5				I603			ОСТВ0300
I617	Л =К			ФРПФ		4	I6IE		АНАЛИЗ СРАВН.АДРЕС	ОСТВ0310
I618	=К . Р4	РГЛ	ФРПФ			80	I6I9			ОСТВ0320
I619	=		ИРПФ				I6I8			ОСТВ0330
I6IA	Р2= В 3						I6IB		ИНТ. СВОБОДЕН	ОСТВ0340
I6IB	Р1= В К					I0	I636		УСТ. АДР-К	ОСТВ0350
I6IC	=К . Р4	ФРПФ				40	I62I			ОСТВ0360
I6ID	=						I609	АОШ29	НЕТ СНЯТИЯ РАБ-А	ОСТВ0370
I6IE	=						I606	АОШ26	АДРЕСА НЕ СОВПАЛИ	ОСТВ0380
I6IF	Р1= В К					58	I6IC		АДРЕСА СОВПАЛИ ТОВВ	ОСТВ0390
I620	З =И						I6I6		КМ	ОСТВ0400
I621	БЗ= В 0		ФРПФ				I67E		АНАЛИЗ ОТКЛ. ОТ КАН.	ОСТВ0410
I622	Н =И						I66I		КСИ	ОСТВ0420

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ.	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I623	=	ПТУ ЧТМ			ØРПФ		I63C			ОСТВВ430
I624	Н =И						I67A		КС2	ОСТВВ440
I625	=				ØРПФ		I61C			ОСТВВ450
I626	БС=К		ЗПЛ	ІПЗУ		3	ØØØØ	ВЫБОР	КУ=3 К СЛ. КОМАНДЕ	ОСТВВ460
I627	Г =Ø Л						I62Ø*			ОСТВВ470
I628	=						I66E		ЕСТЬ АДР-А	ОСТВВ480
I629	=						ICØB	АОШ2В	НЕТ АДР-А ПРИ РАБ-А	ОСТВВ490
I62A	Р =К					ØØ	I62B			ОСТВВ500
I62B	=	ГРИ ЧТО					I62C		ЧТЕНИЕ ССК	ОСТВВ510
I62C	Н =Н . К					Ø	I62		Ø БАЙТ СОСТ. ВУ	ОСТВВ520
I62D	З =З . К					Ø	I653		Ø БАЙТ СОСТ. КАНАЛА	ОСТВВ530
I62E	З =З / К					8Ø	I662		УСТ. СЧ=1	ОСТВВ540
I62F	=З . К	ЭПМ	ØРПФ			8Ø	I65F		ВЫДЕЛЕНИЕ СЧ	ОСТВВ550
I63Ø	БС= В К		ІПЗУ			I	ØІЕА	ВЫХОД	КУ=1 К СЛ. КОМАНДЕ	ОСТВВ560
I63I	=	ГРИ ЧТМ					I667			ОСТВВ570
I632	=				ØРПФ		I634			ОСТВВ580
I633	=				ØРПФ		I636		АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ АДР-А	ОСТВВ590
I634	Л =Л - К		ØРПФ			I	I632			ОСТВВ600
I635	=К . Р4		ØРПФ			IØ	I633			ОСТВВ610
I636	= В Р4						I64Ø*		АНАЛИЗ ОТВЕТА ВУ	ОСТВВ620
I637	=						ICØB	АОШ2В	НЕТ АДР-А	ОСТВВ630
I638	Л =Л - К	ЭПМ	ØРПФ			I	I649		УПР-А НЕ СНЯЛОСЬ	ОСТВВ640
I639	=Н . К	ЭПМ	ØРПФ			4	I623		ВЫДЕЛЕНИЕ ПИД	ОСТВВ650
I63A	=К . Р4	ØРПФ				2Ø	I645		ПРОВ. СНЯТИЯ УПР-А	ОСТВВ660
I63B	=						ICØ3	АОШ23		ОСТВВ670
I63C	З =З / К					8Ø	I6B8		УСТ. СЧ=1	ОСТВВ680
I63D	=З . К	ЭПМ	ØРПФ			8Ø	I65B		ВЫДЕЛЕНИЕ СЧ	ОСТВВ690
I63E	Т =К	ГРИ ЧТМ				Ø	I63F		ЧТ Ø БАЙТА ФОРМ ССК	ОСТВВ700
I63F	Н =Н . К					EF	I689		ГАШЕНИЕ ЦД	ОСТВВ710
I64Ø	=						I636		НЕТ ОТВЕТА ИЗ ВУ	ОСТВВ720
I64I	=	ПТУ ЧТМ			ØРПФ		I62E			ОСТВВ730
I642	=						IC25	АОШ1Ø		ОСТВВ740
I643	РІ= В К					2Ø	I647		СБРОС ВБР-К	ОСТВВ750
I644	Д = В Р3				ØРПФ		I643		УПР-А	ОСТВВ760
I645	=	ГРИ ЧТМ					I638			ОСТВВ770

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I646	=						I625 АОШІØ			OCTBØ78Ø
I647	Л =К					4	I63A			OCTBØ79Ø
I648	Л =К		ØРПФ			2	I632		РАБ-А	OCTBØ8ØØ
I649	=				ØРПФ		I63A			OCTBØ81Ø
I64A	=3 +)P3			ØРПФ			I617		АДР-А + РАБ-А СРАВН	OCTBØ82Ø
I64B	=	ПТУ ЧТО					I64D		ЧТЕНИЕ ССК	OCTBØ83Ø
I64C	=					Ø	I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ84Ø
I64D	З =К						I64F		Ø Б/С КАНАЛА	OCTBØ85Ø
I64E	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ86Ø
I64F	Н = В Д						I653		БАЙТ СОСТОЯНИЯ ВУ	OCTBØ87Ø
I65Ø	РІ=К	ГРИ ЧТМ				68	I6Ø9		ВБР-А ГАШЕНИЕ КАН.	OCTBØ88Ø
I652	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ89Ø
I653	РІ=К	ЗПО				68	I63Ø		ГАШЕНИЕ ЗАПИСЬ ССК	OCTBØ90Ø
I654	=					Ø	I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ91Ø
I655	РІ=К						I675		УСТ. ТАДР-К	OCTBØ92Ø
I656	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ93Ø
I657	Д =К . З	РГЛ				ØØ	I659			OCTBØ94Ø
I658	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ95Ø
I659	= В Д						I66Ø*		ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАЖКОВ	OCTBØ96Ø
I65A	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ97Ø
I65B	=	ПТУ ЧТМ	ØРПФ				I688			OCTBØ98Ø
I65C	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTBØ99Ø
I65D	=К . Р4		ØРПФ			8Ø	I666		АНАЛИЗ СВОБ. ИНТЕРФ.	OCTB1ØØØ
I65E	=						I625 АОШІØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	OCTB1Ø1Ø
I65F	=	ПТУ ЧТМ		ØРПФ			I662			OCTB1Ø2Ø
I66Ø	РІ=К					Ø8	I65D		КАН.СВОБ. УСТ. ТВБРУ	OCTB1Ø3Ø
I66I	Т =К	ЗПЛ	IБС4			CA	I6A9			OCTB1Ø4Ø
I662	=	ЗПМ					I63I			OCTB1Ø5Ø
I663	Н =Н / К					4Ø	I62E		УСТ.НД	OCTB1Ø6Ø
I664	=			ØРПФ			I66E			OCTB1Ø7Ø
I665	=К . РД		ØРПФ			F8	I68Ø			OCTB1Ø8Ø
I666	Л =К				IPРФ	ØC	I676			OCTB1Ø9Ø
I667	Н =Н . К					E F	I68I			OCTB11ØØ
I668	БС=К		ИПЗУ			Ø	ØØØØ	ВЫБОР		OCTB111Ø
I669	Р2= В И						I655			OCTB112Ø

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I66A	=				ØРПФ		I66C			OCTBII30
I66B	=				ØРПФ		I676			OCTBII40
I66C	=К . P4		ØРПФ			80	I66B			OCTBII50
I66D	=						IC0C АОШ2С			OCTBII60
I66E	= В P4						I680*			OCTBII70
I66F	=						IC25 АОШ10			OCTBII80
	МЕТКА ОСТВІ									OCTBII90
I670	P1=K					08	I6AB		КАН.РАБ. УСТ. ТВБРУ	OCTB1200
I672	L =L - K		ØРПФ			I	I68B			OCTB1210
I673	=K . P4		ØРПФ			I0	I674			OCTB1220
I674	=				ØРПФ		I628		АНАЛІЗ АДР-А	OCTB1230
I675	L =K					4	I66E			OCTB1240
I676	L =L - K		ØРПФ			I	I66A			OCTB1250
I677	P2= В И						I655			OCTB1260
I678	БС=Ø		ІПЗУ				Ø000 ВИБОР		ВИСИТ ПРЕРЫВАНИЕ	OCTB1270
I679	=K . РД		ØРПФ			2	I6C2		НЕТ ПРЕРЫВ.	OCTB1280
I67A	T =K	ЗПЛ	ІБС3			DA	I6A9			OCTB1290
I67B	=	ПТУ ЧТМ			ØРПФ		I6I0			OCTB1300
I67C	БР=K / БР	T ЧТЛ				2	I693		УСТ. ПРЕРЫВ. КС2	OCTB1310
I67D	БР=K / БР	T ЧТЛ				8	I693		УСТ. ПРЕРЫВ. КС1	OCTB1320
I67E	L =L - K		ØРПФ			I	I625			OCTB1330
I67F	И =K					44	I62A			OCTB1340
I680	L =L - K		ØРПФ			I	I664		НЕТ ОТВЕТА ИЗ ИНТЕР	OCTB1350
I68I	БС=K	ЗПМ	ІПЗУ			3	ØIEA ВЫХОД			OCTB1360
I682	=						IC25 АОШ10		АДР-А БЕЗ РАБ-А	OCTB1370
I684	П =Ø						I69F		УПР-А	OCTB1380
I685	T =T + K	ЗПЛ			ІБС4	2	I67C			OCTB1390
I686	=						IC25 АОШ10		МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	OCTB1400
I687	P1= В K	ЗПЛ				E8	I68D		СБРОС ВУ	OCTB1410
I688	L =K		ØРПФ			2	I68B		РАБ-А	OCTB1420
I689	Б3= В Ø	ЗПМ					I64B			OCTB1430
I68A	=						I6C3			OCTB1440
I6C3	=И +(P3		ØРПФ				I6I7		АДР-А + РАБ-А	OCTB1450
I68B	=				ØРПФ		I672			OCTB1460
I68C	=						IC25 АОШ10			OCTB1470

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I68D	БС=К			ИПЗУ		2	0000	ВЫБОР	КУ=2, К СЛ. КОМАНДЕ	ОСТВ1480
I68E	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1490
I68F	=	T	ЧТЛ				I6B6			ОСТВ1500
I690	Р1=К					68	I668		ВБР-А ГАШЕНИЕ КАН.	ОСТВ1510
I692	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1520
I693	З =К						I687			ОСТВ1530
I694	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1540
I695	=	K	ЧТЛ			BE	I6I8			ОСТВ1550
I696	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1560
I698	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1570
I699	Р1=К					20	I69B		СБРОС ВБР-К	ОСТВ1580
I69A	=						IC25	АОШ10	МНОЖ. ПРИЗНАКОВ	ОСТВ1590
I69B	=К . Р4			0РПФ		20	I69D		СОСТ. ИНТ.	ОСТВ1600
I69C	=						IC25	АОШ10		ОСТВ1610
I69D	Л =К				0РПФ	4	I6A2		АНАЛИЗ СНЯТИЯ УПР-А	ОСТВ1620
I69E	=						IC25	АОШ10		ОСТВ1630
I69F	Б3=0						I699			ОСТВ1640
I6A0	= В РД						I6AI*		ЗАПИСЬ	ОСТВ1650
I6A1	Р1=К						I665			ОСТВ1660
I6A2	Л =Л -К			0РПФ			I	I6A4	ЕСТЬ УПР-А	ОСТВ1670
I6A3	У =К Р3					44	I6AA			ОСТВ1680
I6A4	=				0РПФ		I6A6			ОСТВ1690
I6A5	=				0РПФ		I6A2			ОСТВ1700
I6A6	=К . Р4			0РПФ		20	I6A5			ОСТВ1710
I6A7	=						IC03	АОШ23		ОСТВ1720
I6A9	Л =К	T	ЧТЛ			4	I657			ОСТВ1730
I6AA	Т =К						0	I6A8		ОСТВ1740
I6AB	Д = В Р3						I64B			ОСТВ1750
I6AC	Р1= В К					58	I6B4		УСТ ТОВВ	ОСТВ1760
I6AD	P5=К + P5						I	I6AD		ОСТВ1770
I6AE	P6=К + P6						0	I6AI		ОСТВ1780
I6AF	=		РГЛ				IC04	АОШ24	БУФЕР НЕ СБРОШЕН	ОСТВ1790
I6B0	З =З / К						C0	I685	БУФЕР СБРОШЕН	ОСТВ1800
I6BI	=P5=К + P5	T	ЧТЛ	0ППФ	0РПФ		I6AE			ОСТВ1810
				0ППФ		I	I6AD		I0000	ОСТВ1820

ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД

ИДЕНТИФИКАТОР ОСТВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЙ	НОМЕР
I6B2	=				ØРПФ		I6B4			OCTBI83Ø
I6B3	=		ØРПФ		ØРПФ		I6AC			OCTBI84Ø
I6B4	=К . Р4		ØРПФ			4Ø	I68F		АНАЛИЗ ОТКЛ. ОТ ИНТ	OCTBI85Ø
I6B5	=						IСØ9 АОШ29			OCTBI86Ø
I6B6	Л =Л - К	РГЛ	ØРПФ			I	I6B2		ЕСТЬ РАБ-А	OCTBI87Ø
I6B7	Д =З . К	РГЛ				CØ	I6BB		НЕТ РАБ-А ВЫДЕЛ. ФЛ.	OCTBI88Ø
I6B8	У =К	ЭПМ				44	I63E			OCTBI89Ø
I6B9	P5=К + P5		ØРПФ			2	I6AD		IIØØØ	OCTBI90Ø
I6BA	Н =Н / К					4Ø	I63C		УСТ.НД	OCTBI91Ø
I6BB	=Д +(К		ØРПФ			CØ	I6BC			OCTBI92Ø
I6BC	=			ØРПФ			I678		АНАЛИЗ НА ПРЕРЫВ.	OCTBI93Ø
I6BD	P5=К + P5		ØРПФ			3	I6AD		IIIØØ	OCTBI94Ø
I6BF	P5=К + P5		ØРПФ			4	I6CØ		IIIIØ	OCTBI95Ø
I6CØ	P6=К + P6					Ø	I6CI			OCTBI96Ø
I6CI	=К . РД		ØРПФ			8	I6B3			OCTBI97Ø
I6C2	=		ØРПФ				I6AØ			OCTBI98Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I6ØØ-I6Ø3, I6ØC-I6ØF, I6I4-I623, I628-I62F, I634-I65F									OCTBI99Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I66C-I66F, I674-I677, I67C-I67F, I69Ø-I69B, I6A4-I6A7									OCTB2ØØØ
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø I6AC-I6BF, I6C4-I6 FF									OCTB2Ø1Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø I6Ø4-I6ØB, I678-I67B, I68C-I68F									OCTB2Ø2Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I66Ø-I667, I67Ø-I673, I684-I687, I69C-I6A3, I6A8-I6AB									OCTB2Ø3Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I I6CØ-I6C3									OCTB2Ø4Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I I624-I627, I63Ø-I633, I68Ø-I683, I688-I68B									OCTB2Ø5Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø4.7I I6IØ-I6I3									OCTB2Ø6Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I668-I66B									OCTB2Ø7Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 I668-I66B									OCTB2Ø75
	КОНЕЦ ОСТВВ									OCTB2Ø8Ø

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ									ОБСМ0010
	НАЧАЛО ОБСМК									ОБСМ0020
I700	И =К		ØРПФ			6	I702		ЗАГРУЗКА СЧЕТЧИКА	ОБСМ0160
I702	=К . Р4		ØРПФ			8	I701		ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФ-А	ОБСМ0170
I701	=К . Р4		ØРПФ		ØРПФ	20	I704		ВЫДЕЛЕНИЕ УПР-А	ОБСМ0180
I704	У =У + К					A	I77A	ОБСД1	ИНФ-А, ПЕРЕХ. ОБС. ДАН	ОБСМ0190
I705	И =И - К		ØРПФ		ØРПФ	I	I706		ПЕРЕХОД ПО УПР-А	ОБСМ0200
	МЕТКА ОБСМ9									ОБСМ0210
I706	P2=К					Ø	I7FB			ОБСМ0220
I7FB	У =У + К	ПТУ ЧТМ				4	I708			ОБСМ0230
I707	=				ØРПФ		I702		НЕТ УПР-А	ОБСМ0240
I703	=						IС29	АОШ42		ОБСМ0250
I708	=К . Н	РГМ	ØРПФ			EØ	I709		ВЫДЕЛ КОП	ОБСМ0260
I709	=				ØРПФ		I70A		ПЕРЕХ. ПО КОП	ОБСМ0270
I70B	Р1=К					38	I75		ЧТ.УСУ2, УПР-К	ОБСМ0280
I75D	=К . БР		ØРПФ			IØ	I7II		ВЫДЕЛ. ЗАПРОСА КМ	ОБСМ0290
I7II	И =К				ØРПФ	6	I70C			ОБСМ0300
I70D	З = В Е	К СТЛ				9A	I7I6		НЕТ ЗАПРОСА КМ	ОБСМ0310
I7I6	Н =К					I	I7I7		УСТ ФЛ. УК	ОБСМ0320
I7I7	БР=К / БР	ЗПЛ				IØ	I70C		УСТ. ЗАПР. КМ	ОБСМ0330
	МЕТКА ОБСМ8									ОБСМ0340
I70C	=К . БД		ØРПФ		ITPН	4Ø	I7I4		ЕСТЬ ЗАПРОС КМ	ОБСМ0350
I7I4	Р1=К				ØРПФ	68	I7I2		ГАШК.ПЕРЕХ. ПО ПЭП	ОБСМ0360
I7I2	=						IFBД	ПЭП6		ОБСМ0370
I7I3	У =У +)К					E	I7DD	ОБСМ?		ОБСМ0380
I7I5	И =И - К		ØРПФ			I	I70F		МОДИФ. СЧ.	ОБСМ0390
I70F	=		ØРПФ				I70C		АНАЛИЗ СЧ.	ОБСМ0400
I70E	=						IC1F	АОШ41		ОБСМ0410
	КОММ: КОП#Ø, ПТУ-УСУ2									ОБСМ0420
I70A	У =У +)К	ПТУ ЧТМ				4	I7I9		ЧТ. СОСТ. КАНАЛА	ОБСМ0430
I7I9	=Н	РГМ	ØРПФ				I7FF		АНАЛИЗ СОСТ.	ОБСМ0440
I7FF	=				ØРПФ		I7IA			ОБСМ0450
	КОММ: СОСТ. КАНАЛА#Ø, КОП#Ø									ОБСМ0460
	МЕТКА ОБСМ4									ОБСМ0470
I7IA	У =У + К				ITЦП	6	I7IC			ОБСМ0480

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР	
I71D	Л = В Е						I724			ОБСМ0490	
I71C	=	К ЧТЛ				ВЕ	I723			ОБСМ0500	
I723	Л = З		РГЛ				I724			ОБСМ0510	
I724	Н = Л	ПТУ	СТМ				I725			ОБСМ0520	
I725	З = В Р3						I726			ОБСМ0530	
I726	=К . БР	ЗПМ	ØРПФ			I0	I727			ОБСМ0540	
I727	У = У +)К					IPPF	2	I720		ОБСМ0550	
I72I	=	К ЧТЛ				9A	I7IE			ОБСМ0560	
I7IE	=Л +)З		РГЛ	ØРПФ			I7IF		СРАВН. НОМ. ВУ	ОБСМ0570	
I7IF	=						I720			ОБСМ0580	
I722	Р1=К	ПТУ	ЧТМ			38	I75E		УПР-К	ОБСМ0590	
I75E	З = З / К					40	I758		УСТ.ФЛ.КК В УСУ	ОБСМ0600	
I758	И = К	ЗПМ				4	I70C			ОБСМ0610	
I720	З = Л	К СТЛ				9A	I728			ОБСМ0620	
I728	Н = К					2	I750		УСТ.КК	ОБСМ0630	
I750	БР=К / БР	ЗПЛ				I0	I75I			ОБСМ0640	
I75I	Р1=К	ПТУ	ЧТМ			30	I75E			ОБСМ0650	
	КОММ: СОСТ. КАНАЛА = Ø, КОН=Ø, ПТУ-УСУØ									ОБСМ0660	
I71B	=З . К		ØРПФ			80	I729		ВЫДЕЛ.БИТА "СЧ=Ø"	ОБСМ0670	
I729	У = У + К	ПТУ	ЧТМ			IPPF	4	I72A	ЧТ.УСУØ	ОБСМ0680	
	КОММ: СЧЕТЧИК=Ø, ПТУ-УСУ2									ОБСМ0690	
I72B	=Н . К	РГМ	ØРПФ			8	I72F		ВЫДЕЛ.ЦК	ОБСМ0700	
I72F	=К . Р3		ØРПФ			ØРПФ	8	I72C	ВЫДЕЛ.КК В Б/С	ОБСМ0710	
I72C	=К . Р3		ØРПФ			IPPF	4	I730	ЕСТЬ ЦК, ПЕРЕХ.ПО КК	ОБСМ0720	
I72D	У = У +)К						I71A			ОБСМ0730	
	КОММ: КАНАЛ НЕ КОНЧИЛ, ПЕРЕХОД ПО УК									ОБСМ0740	
I730	У = У +)К						IPPF	4	I734		ОБСМ0750
	МЕТКА ОБСМ3									ОБСМ0760	
I734	=	ПТУ	ЧТМ				I745		ЧТ.УСУØ	ОБСМ0770	
I745	Н = Н . К					F7	I746		ПОДАВЛЕНИЕ ЦК	ОБСМ0780	
I746	=	ЗПМ					I71A			ОБСМ0790	
I735	=К . Р3		ØРПФ			B3	I732		ВЫДЕЛ.ДР.ПРИЗН.	ОБСМ0800	
I732	У = У . К		ØРПФ			F0	I734			ОБСМ0810	
I736	Г = З						I739		НЕТ ДР. ПРИЗН.	ОБСМ0820	
I739	У = У + К					2	I73A		ПТУ-УСУ1	ОБСМ0830	

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I73A	Y = Y + K	ПТУ ЧТМ				8	I73B		ЧТЕН. УСУ1	ОБСМ0840
I73B	P = H	РГМ					I73C		ИЗВЛЕЧЕНИЕ КСК	ОБСМ0850
I73C	H = Z						I73D			ОБСМ0860
I73D	= K . P3		ØРПФ			40	I73E		ВЫДЕЛ.МОДИФ.	ОБСМ0870
I73E	BС=K . BС			ØРПФ		FE	I740			ОБСМ0880
I74I	H = I + K		ØППФ			8	I738		ЕСТЬ МОДИФ	ОБСМ0890
I738	=			ПППФ			I740			ОБСМ0900
I742	P = P + K					0	I73F			ОБСМ0910
I73F	G = Г + K					0	I740			ОБСМ0920
I740	=						I32D НАЧБС		ВЫХОД В НАЧ. В/В	ОБСМ0930
	КОММ: КАНАЛ КОНЧИЛ, ПЕРЕХ.ПО УК, ВЫДЕЛ.ДР.ПРИЗНАКОВ									
I73I	= K . P3		ØРПФ		ØРПФ	B3	I732			ОБСМ0940
I733	= K . P3		ØРПФ			F3	I74D			ОБСМ0950
I74D	=			ØРПФ			I74E			ОБСМ0960
I74E	Y = B Y C						I734			ОБСМ0970
I74F	=						I737			ОБСМ0980
	МЕТКА ОБСМ5									
I737	P1=K					48	I743		ВЫДАЧА БЛК-К	ОБСМ1010
I743	P1=K					30	I744		ВЫДАЧА ИНФ-К	ОБСМ1020
I744	= K . БД		ØРПФ			40	I7DB		ВЫДЕЛ.ПЗП	ОБСМ1030
I7DB	H = K			ØРПФ		6	I7DE			ОБСМ1040
I7DE	=			ITЦП			I79E			ОБСМ1050
I79E	=						IFDB ПЭП1			ОБСМ1060
I79F	=						ИРМ			ОБСМ1070
I7DF	=						I7DC			ОБСМ1080
	КОММ: СЧЕТЧИК #0, ПТУ-УСУ2									
I72A	= H . K	РГМ	ØРПФ			I0	I747		ВЫДЕЛ. ЦД	ОБСМII00
I747	= H . K		ØРПФ		ØРПФ	4	I748		ПЕРЕХ.ПО ЦД, ВЫД.ПИД	ОБСМII01
I749	= H . K		ØРПФ	IРПФ		8	I748			ОБСМII20
I74A	= K . P3		ØРПФ	ØРПФ		8	I72C			ОБСМII30
I72E	Y = Y +)K					4	I71A			ОБСМII40
I748	=	ПТУ ЧТМ					I74B		ЧТЕНИЕ УСУ2	ОБСМII50
I74B	H = H / K					40	I74C		ПРИСВ. НД	ОБСМII60
I74C	Y = Y +)K	ЗПМ				4	I734			ОБСМII70
	КОММ: ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННЫХ МУЛЬТ.КАНАЛА									

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
МЕТКА ОБСДН										
I760	= В BA	K	СТЛ			A8	I76I			OB СМІ190
I761	= В BA		ЗПЛ				I762			OB СМІ200
I762	Н = В BA	K	СТЛ			AA	I763			OB СМІ210
I763	З = В BC						I764			OB СМІ220
I764	BC=K		ЗПЛ			4	I765	УСТ. ИВС5		OB СМІ240
I765	Н =T	K	СТЛ			AC	I766			OB СМІ250
I766	З =Y						I767			OB СМІ260
I767	=		ЗПЛ				I768			OB СМІ270
I768	Н =Г	K	СТЛ			AE	I769			OB СМІ280
I769	З = В E						I76A			OB СМІ290
I76A	=		ЗПЛ				I76B			OB СМІ300
I76B	Н =L	K	СТЛ			B8	I76C			OB СМІ310
I76C	З =Д						I76D			OB СМІ320
I76D	T =K		ЗПЛ			I	I76E			OB СМІ330
I76E	Н = В Р	K	СТЛ			BA	I76F			OB СМІ340
I76F	З =И						I770			OB СМІ350
I770	=		ЗПЛ				I77I			OB СМІ360
I77I	Н =БЗ	K	СТЛ			BC	I793			OB СМІ370
I793	E = В Р3		ЗПЛ				I774			OB СМІ380
МЕТКА ОБСМП										
I79A	E = В Р3						I774			OB СМІ390
I774	Р1=K					C8	I78C			OB СМІ400
I78C	P2=K					Ø	I775			OB СМІ410
I775	=K . E		ОРПФ			8Ø	I778		АНАЛИЗ ПОДКНАЛА	OB СМІ430
I778	Р1=K					38	I776		ВЫДАЧА УПР-К	OB СМІ440
I776	У =K . E					7Ø	I7F4			OB СМІ450
I7F4	T =K					I	I7ØØ	OB СМК		OB СМІ460
I777	У = В Е ХМ						I779			OB СМІ470
I779	Т = В Е ХС						I7B8			OB СМІ480
I7B8	Т =T + K		ОРПФ			I	I7ØØ	OB СМК		OB СМІ490
МЕТКА ОБСДІ										
I77A	У =Y +)K	ПТУ	ЧТМ			E	I77B		ЧТЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ЗАЩ.	OB СМІ510
I77B	БЗ=Н		РГМ				I77C			OB СМІ520
МЕТКА ОБСМА										

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I77C	=	ПТУ ЧТМ					I77D		ЧТЕНИЕ СОСТ.КАНАЛА	ОБСМІ540
I77D	=З . К	РГМ	ØРПФ			8Ø	I77E		АНАЛИЗ БИТА. "СЧ=Ø"	ОБСМІ550
I77E	У =У + К			ØРПФ		4	I78Ø		ПТУ-УСУ4	ОБСМІ560
I78I	Г =З						I782		СЧ#Ø	ОБСМІ570
I782	У =У +)К	ПТУ ЧТМ				8	I783		ЧТ. СЧЕТЧИКА	ОБСМІ580
I783	Л =Н	РГМ					I784			ОБСМІ590
I784	Д =З						I785		СЧ. В ЛД	ОБСМІ600
I785	У =У + К	ПТУ ЧТМ				6	I786		ЧТ. КОП	ОБСМІ610
I786	Р =Н . К	РГМ				EØ	I787			ОБСМІ620
I787	= В Р						I7AØ*			ОБСМІ630
	КОММ: БИТ, СЧ=Ø =I-СЧ=Ø									ОБСМІ640
I78Ø	РІ=К					38	I7A1		ВЫДАЧА УПР-К	ОБСМІ650
I7A1	У = В У С						I759			ОБСМІ660
I759	У =У + К	ПТУ ЧТМ				4	I75A		ЧТЕНИЕ УСУØ	ОБСМІ670
I75A	=Н . К	РГМ	ØРПФ			4	I75B		ВЫДЕЛЕНИЕ ПИД	ОБСМІ680
I75B	У =У +)К	ПТУ ЧТМ		ØРПФ		4	I7D8			ОБСМІ690
I7D8	Л =К	РГМ				3	I7DØ		ЕСТЬ ПИД	ОБСМІ700
I7D9	Н =Н / К					4Ø	I7DA		УСТ. ФЛ. НД	ОБСМІ710
I7DA	Л =К	ЗПМ				3	I7DØ			ОБСМІ720
	КОММ: ЗАПИСЬ, ПТУ-УСУ3									ОБСМІ730
I7A4	У =У + К	ПТУ ЧТМ				2	I7A2		ЧТ. АДР. ДАННЫХ	ОБСМІ740
I7A2	Р =Н	РГМ					I7A3			ОБСМІ750
I7A3	И =З						I7C4		В ГРИ АДР. ДАННЫХ	ОБСМІ760
I7C4	И =И + К	ГРИ ЧТО	ØППФ			I	I7A9			ОБСМІ770
I7A9	РІ=К			ØППФ		3I	I7A6		ВЫДАЧА ИНФ-К И ЗАН.	ОБСМІ780
I7A6	Р =Р + К					Ø	I7AA			ОБСМІ790
I7AA	Г =Г + К					Ø	I7A7			ОБСМІ800
I7A7	Д =Д - К	РГО	ØРПФ			I	I7AB			ОБСМІ810
I7AB	Л =Л - К		ØПКФ			Ø	I7BF			ОБСМІ820
	КОММ: ЧТЕНИЕ. ПТУ-УСУ3									ОБСМІ830
I7A8	=	ЗКФ				(+)	I7AD		ЧТ. ПРЯМОЕ	ОБСМІ840
I7BØ	=	ЗКФ				(-)	I7AD		ЧТ. ОБРАТНОЕ	ОБСМІ850
I7AD	=Н . К		ØРПФ			2	I7BI		ВЫДЕЛ. БИТА БЗП	ОБСМІ860
I7BI	У =У +)К	ПТУ ЧТМ		ØРПФ		E	I7AE		ЧТ. АДР. ДАННЫХ	ОБСМІ870
I7AE	БС=К / БС	РГМ				2	I7C5		БЗП, УСТ. ІБС6	ОБСМІ880

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I7AF	БС=К . БС									ОБ СМ1890
I7B2	Р =Н									ОБ СМ1900
I7B3	И =З									ОБ СМ1910
I7C5	=									ОБ СМ1920
I7B6	И =И + К	ГРИ ЧТО	ØПКФ			I	I7B9		ЧТЕНИЕ БЕЗ ВЗП	ОБ СМ1930
I7B9	Р1=К					32	I7BA		ВЫДАЧА ИНФ-К И ЗАН	ОБ СМ1940
I7BA	Р =Р + К	ЭЛО				Ø	I7BB			ОБ СМ1950
I7BB	Г =Г + К		ØППФ			Ø	I7BD			ОБ СМ1960
I7B7	Р1=К		ØППФ			3Ø	I7BD		ВЫДАЧА ИНФ-К	ОБ СМ1970
I7BD	Д =Д - К		ØРПФ			I	I7BE			ОБ СМ1980
I7BE	Л =Л - К		ИПКФ			Ø	I7BF			ОБ СМ1990
I7BF	=К . Р4		ØРПФ	IРПФ	IТРП	8	I7CØ		ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФ-А	ОБ СМ2000
I7CØ	У = В У С		ØРКФ				I9ØØ	НСЧ1		ОБ СМ2010
I7CI	У = В У С		ØРКФ				I9ØØ	НСЧ1		ОБ СМ2020
I7C3	Н =К		ØРПФ	ИПКФ		Ø	I7C4			ОБ СМ2030
I7C6	З =К					Ø	I7AØ		НЕТ ИНФ-А	ОБ СМ2040
	МЕТКА ОБСМ2									ОБ СМ2050
I7C7	З =К					Ø	I7FA			ОБ СМ2060
I7FA	Н =К					Ø	I7AØ			ОБ СМ2070
I7AØ	БС=К . БС					FE	I79Ø		УСТ.ØБС7	ОБ СМ2080
I79Ø	=К . Р4	ØРПФ				8	I797		ВЫДЕЛ	ОБ СМ2090
I797	=К . Р4	ØРПФ	IРПФ	IТРП		2Ø	I78C		ВЫДЕЛ. УПР-А	ОБ СМ2100
I78C	=						I7C2		НЕТ РАБ-А, ИНФ-А	ОБ СМ2110
I78D	З =З + К	ØППФ		ØРПФ		I	I79C		НЕТ ИНФ-А, ПЕР. ПО УПР-А	ОБ СМ2120
I78E	=						I7C2		ИНФ-А, НЕТ РАБ-А	ОБ СМ2130
I78F	=			ИПКФ			I7C4			ОБ СМ2140
I79C	=						I7C2		УПР-А	ОБ СМ2150
I79D	Н =Н + К		IБС7			Ø	I7ED			ОБ СМ2160
I7ED	=Н +(+)К	ØРПФ				DD	I7B4			ОБ СМ2170
I7B4	=З +(+)К	ØРПФ		ØРПФ		4	I794			ОБ СМ2180
I794	=			ØРПФ			I79Ø			ОБ СМ2190
I795	=						I79Ø			ОБ СМ2200
I79I	БС=К / БС					ØI	I79Ø		УСТ ИБС7	ОБ СМ2210
I7EF	=Н +(+)К	ØРПФ				DD	I7B5			ОБ СМ2220
I7B5	=З +(+)К	ØРПФ	ØРПФ			4	I794			ОБ СМ2230

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I796	=			ØРПФ			I79Ø			ОБСМ224Ø
I792	=						IС26	АОШ19		ОБСМ225Ø
	КОММ: ПЕРЕЗАПИСЬ УСУ									ОБСМ226Ø
	МЕТКА ОБСМ6									ОБСМ227Ø
I7C2	Н =Л	ПТУ СТМ					I7AC			ОБСМ228Ø
I7AC	З =Д						I7C8			ОБСМ229Ø
I7C8	У =У +)К	ЗПМ				E	I7C9			ОБСМ230Ø
I7C9	Н =Р	ПТУ СТМ					I7CA			ОБСМ231Ø
I7CA	З =И						I7CB			ОБСМ232Ø
I7CB	У =У +)К	ЗПМ				2	I7CC			ОБСМ233Ø
I7CC	=	ПТУ ЧТМ					I7CD			ОБСМ234Ø
I7CD	З =К . З					CØ	I7FØ			ОБСМ235Ø
I7FØ	З =Г / З						I7CE			ОБСМ236Ø
I7CE	У =У +)К	ЗПМ				4	I7CF			ОБСМ237Ø
I7CF	=К . БР	ПТУ ЧТМ	ØРПФ			IØ	I7A5			ОБСМ238Ø
I7A5	Л =К	РГМ	ØРПФ			Ø	I7DØ		ЗАГРУЗКА СЧЕТЧИКА	ОБСМ239Ø
I7DI	=Н . К		ØРПФ			I	I7D4		ВЫД. ПУП	ОБСМ240Ø
I7D4	=		ØРПФ				I7DØ			ОБСМ241Ø
I7D2	=	К ЧТЛ				BE	I7D5			ОБСМ242Ø
I7FD	З = В Е	К СТЛ				9A	I7D6			ОБСМ243Ø
I7FC	=	К СТЛ				9A	I7D6			ОБСМ244Ø
I7D5	=	РГЛ		ITЦП			I7FC			ОБСМ245Ø
I7D6	Н =К					4	I7FE			ОБСМ246Ø
I7FE	БР=К / БР	ЗПЛ				IØ	I7DØ			ОБСМ247Ø
I7DØ	=К . Р4		ØРПФ			2Ø	I77F		ВЫД. УПР-А	ОБСМ248Ø
I77F	Л =Л - К		ØРПФ	ITРП	I		I788		УПР-А, РАБ-А	ОБСМ249Ø
I789	=		ØРПФ	ØРПФ			I7DØ		НЕТ УПР-А, ЕСТЬ РАБ-А	ОБСМ250Ø
I7D3	=						IС27	АОШ4Ø	НЕТ УПР-А	ОБСМ251Ø
I78B	=						I7Ø6	ОБСМ9	ЕСТЬ УПР-А И РАБ-А	ОБСМ252Ø
I788	=К . БД		ØРПФ			4Ø	I7D7		НЕТ РАБ-А	ОБСМ253Ø
I78A	=К . БД		ØРПФ			4Ø	I7D7		НЕТ РАБ-А	ОБСМ254Ø
I7D7	У =У + К		ØРПФ		A		I7DC			ОБСМ255Ø
I7DC	=						ИРМ			ОБСМ256Ø
	КОММ: ЗАГРУЗКА РЕГ ВЧУ									ОБСМ257Ø
	МЕТКА ОБСМ7									ОБСМ258Ø

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I7DD	P I=K	ПТУ ЧТМ			I7ЦП	B8	I7EØ		СБРОС ТОБМКМ	ОБСМ259Ø
I7EØ	=					I286	I7СКУØ		ВЫХОД В НАЧВВ	ОБСМ260Ø
I7EI	З =K					Ø	I7F5			ОБСМ261Ø
I7F5	=	ЗПМ					I7E3			ОБСМ262Ø
	МЕТКА ОБСМК									ОБСМ263Ø
I7E3	=	K	ЧТЛ			AC	I7E6			ОБСМ264Ø
I7E6	T =H				IPAC		I7E4			ОБСМ265Ø
I7E4	У =З	РГЛ					I7E7			ОБСМ266Ø
I7E5	T =K	РГЛ				I	I79A			ОБСМ267Ø
I7E7	=	K	ЧТЛ			AE	I7E8			ОБСМ268Ø
I7E8	Г =H	РГЛ					I7E9			ОБСМ269Ø
I7E9	E =Z	K	ЧТЛ			B8	I7EB			ОБСМ270Ø
I7EB	L =H	РГЛ					I7EC			ОБСМ271Ø
I7EC	Д =З	K	ЧТЛ			BA	I7EE			ОБСМ272Ø
I7EE	P =H	РГЛ					I7EA			ОБСМ273Ø
I7EA	И =Z	K	ЧТЛ			BC	I7FI			ОБСМ274Ø
I7FI	БЗ=H	РГЛ					I754			ОБСМ275Ø
I754	=	K	ЧТЛ		IPAC	AA	I7F6			ОБСМ276Ø
I7F7	T =K	РГЛ				I	I79A	ОБСМП		ОБСМ277Ø
I7F6	БС=З	РГЛ					I7F2			ОБСМ278Ø
I7F2	=H	K	ЧТЛ	ИГН		A8	I7E2			ОБСМ279Ø
I7E2	=Ø В БА	РГЛ					ИРМ			ОБСМ280Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	I7Ø4-I7Ø7, I7ØC-I7ØF, I724-I73F								ОБСМ281Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	I748-I74B, I764-I767, I76C-I76F, I784-I787								ОБСМ282Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	I7AC-I7B7, I7BC-I7BF, I7C8-I7CB								ОБСМ283Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø	I7IC-I7IF, I74Ø-I743, I77C-I783								ОБСМ284Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø	I788-I78B, I794-I797, I7A4-I7A7, I7C4-I7C7, I7F8-I7FB								ОБСМ285Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I	I7Ø8-I7ØB, I72Ø-I723, I74C-I74F, I758-I75B, I768-I76B								ОБСМ286Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I	I79C-I79F, I7A8-I7AB, I7CØ-I7C3, I7EØ-I7E3								ОБСМ287Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I	I744-I747, I75C-I763, I78C-I78F								ОБСМ288Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I	I7CC-I7D3, I7DC-I7DF								ОБСМ289Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.7I	I7E8-I7EF, I7FC-I7FF								ОБСМ290Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø4.7I	I778-I77B, I7AØ-I7A3, I7B8-I7BB, I7D4-I7D7								ОБСМ291Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.72	I7I8-I7IB, I77Ø-I773								ОБСМ292Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72	I7ØØ-I7Ø3, I7IØ-I7I7, I79Ø-I793, I798-I79B								ОБСМ293Ø

ОБСЛУЖИВАНИЕ КМ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	РЕДАКЦИЯ 03.72	I7E4-I7E7, I7F4-I7F7								ОБСМ2940
	РЕДАКЦИЯ 04.72	I750-I757, I7D8-I7DB								ОБСМ2950
	РЕДАКЦИЯ 05.72	I774-I777, I7F0-I7F3								ОБСМ2960
	РЕДАКЦИЯ 05.72	I774-I777, I7F0-I7F3								ОБСМ2970
	РЕДАКЦИЯ 05.72	I774-I777, I7F0-I7F3								ОБСМ2980
	КОНЕЦ ОБСМК									ОБСМ2990

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБССК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ОБСЛУЖИВАНИЕ КС									ОБСС0010
	НАЧАЛО ОБССК									ОБСС0020
I800	= В БА	К СТЛ				E8	I801			ОБСС0130
I801	= В БА	ЗПЛ					I802			ОБСС0140
I802	Н = В БА	К СТЛ				EA	I804			ОБСС0150
I804	З = В БС						I805			ОБСС0160
I805	=К . КП	ЗПЛ	ФРПФ			I	I806			ОБСС0170
I806	БС=0	К ЧТЛ		ФРПФ		EC	I808			ОБСС0180
I808	Н =У		ДБС4				I807		УСТАН ПРИЗН КС1	ОБСС0190
I809	Н =У		ДБС3				I807		УСТАН ПРИЗН КС2	ОБСС0200
I807	З =Т			ДБС4			I80A			ОБСС0210
I80A	Т =К	ЗПЛ				DA	I80C			ОБСС0220
I80B	Т =К	ЗПЛ				CA	I80C			ОБСС0230
I80C	Н =П	К СТЛ				EE	I80E			ОБСС0240
I80E	З =Б3						I8I0			ОБСС0250
I8I0	= КП	ЗПЛ	ФРПФ			D8	I820*	4		ОБСС0260
I82E	=К . РВ		ФРПФ			6	I82I			ОБСС0270
I82I	=К . РД		ФРПФ			ФРПФ	2			ОБСС0280
I8I2	=						IC2B АОШ43			ОБСС0290
I8I3	=				ФРПФ		I86E			ОБСС0300

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I8B4	=						I8C33 ПОСFF			ОБСС0310
	МЕТКА ОБСС5									ОБСС0320
I8B5	PI= В К					I8	I84I			ОБСС0330
I86E	= РД						I840*			ОБСС0340
I86F	=К . РВ	ØРПФ				30	I8B6			ОБСС0350
I8B6	=	ØППФ			ØРПФ		I8B4			ОБСС0360
I850	P5=K + P5					I	I8B7			ОБСС0370
I858	P5=K + P5					2	I8B7			ОБСС0380
I85C	P5=K + P5					3	I8B7			ОБСС0390
I85E	=K . РД	ØРПФ				Ø8	I8BA			ОБСС0400
I8B7	P6=K + P6					Ø	I86F			ОБСС0410
I8BA	=				ØРПФ		I8AE			ОБСС0420
I8AE	P5=K + P5					5	I8B7			ОБСС0430
I8AF	P5=K + P5					4	I8B7			ОБСС0440
I840	=K . РВ	ØРПФ				30	I8B6			ОБСС0450
I84I	PI= В К					98	I843			ОБСС0460
I843	=						I844			ОБСС0470
I844	У = В Р3						I845			ОБСС0480
	МЕТКА ОБСС3									ОБСС0490
I845	=	T ЧТЛ			I8C4		I846			ОБСС0500
I846	БР=К / БР					2	I8AD			ОБСС0510
I847	БР=К / БР					8	I8AD			ОБСС0520
I8AD	З =К + З М					C0	I85A			ОБСС0530
I85A	T =T + K	ЭПЛ				2	I85B			ОБСС0540
I85B	=	T ЧТЛ					I85D			ОБСС0550
I85D	З =У						I84B			ОБСС0560
I84B	PI= В К	ЭПЛ				20	I84C			ОБСС0570
I84C	У =К					5	I8B8			ОБСС0580
I8B8	PI= В К					78	I852			ОБСС0590
I852	=				ITРП		I856			ОБСС0600
I856	=К . БД	ØРПФ				40	I84D			ОБСС0610
I84D	=				ØРПФ		I84E			ОБСС0620
I84E	=						I8E0 ПЗП3			ОБСС0630
I84F	=К +)КПС	ØРПФ				60	I859			ОБСС0640

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБССК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I857	У =У - К		ØРПФ		I	I854				ОБСС0650
I854	=				ØРПФ	I852				ОБСС0660
I853	=					I8I2	A0Ш32			ОБСС0670
I859	=		ØРПФ			I848				ОБСС0680
	МЕТКА ОБСС2									ОБСС0690
I84A	=	К	ЧТЛ		FE	I855		ЦК		ОБСС0700
I855	Д =Н		РГЛ			I8B1				ОБСС0710
I8B1	Л =З	К	ЧТЛ		3C	I8C6				ОБСС0720
I8C6	И =З		РГЛ			I848				ОБСС0730
I836	=			IBC4		I8I6				ОБСС0740
I8I6	=К . БР		ØРПФ		2	I8I8				ОБСС0750
I8I7	=К . БР		ØРПФ		8	I8I8				ОБСС0760
I8I8	T =T + К			ØРПФ	2	I8IA				ОБСС0770
I8IA	PI= В К				20	I8IF				ОБСС0780
I8IB	Н = В Р3					I8I9				ОБСС0790
I8I9	PI= В К			IBC4	98	I8IC				ОБСС0800
I8IC	БР=К / БР				2	I8IE				ОБСС0810
I8ID	БР=К / БР				8	I8IE				ОБСС0820
I8IE	З = В Р3					I8CA				ОБСС0830
I8CA	=	T	СТЛ			I8CB				ОБСС0840
I8CB	=		ЗПЛ			I8IA				ОБСС0850
I8IF	=К . БД		ØРПФ		40	I85I				ОБСС0860
I85I	У =К			ØРПФ	5	I8CC				ОБСС0870
I8CC	PI= В К				78	I852				ОБСС0880
I8CD	PI= В К				38	I852		ИНФ-К		ОБСС0890
I828	=К . РД		ØРПФ		2	I860		УПР-К		ОБСС0900
I860	=			ØРПФ		I862				ОБСС0910
I862	У =К				5	I865				ОБСС0920
I863	P5=К				Ø	I869				ОБСС0930
I865	=К . РД		ØРПФ		I	I86I				ОБСС0940
I86I	=			IPПФ		I864				ОБСС0950
I864	P5=К - У				5	I869				ОБСС0960
I866	= Р3		ØРПФ			I867				ОБСС0970

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСОС

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I867	Y =Y - K				ØРПФ	I	I868			ОБСС0950
I89E	B3=B3 + P9X0	T	ЧТЛ				I8B2			ОБСС0955
I868	=				IPPF		I864			ОБСС0960
I869	P6=K					Ø	I86A			ОБСС0970
I86A	PI= B K					I8	I86B		ГАШЕНИЕ БУФЕРА	ОБСС0980
I86B	=	K	ЧТЛ			FA	I86C			ОБСС0990
I86C	T =T +)K			РГЛ		2	I86D			ОБСС1000
I86D	T =T + K	T	СТЛ			2	I85F			ОБСС1010
I85F	=			ЗПЛ			I8II			ОБСС1020
I8II	=	K	ЧТЛ			FC	I823			ОБСС1030
I823	PA=3			РГЛ			I825			ОБСС1040
I825	Y =H						I827			ОБСС1050
I827	=	T	ЧТЛ				I829			ОБСС1060
I829	H =Y						I82B			ОБСС1070
I82B	PI= B K			ЗПЛ		98	I843			ОБСС1080
I82A	PI= B K					48	I82D		УСТ БЛК-К	ОБСС1090
I82D	PI= B K					78	I89C		ИНФ-К	ОБСС1100
I82C	H =Д	K	СТЛ			FF	I82F			ОБСС1110
I82F	Z =Л					98	I833	4		ОБСС1120
I833	D =T			ЗПЛ		28	I835	4		ОБСС1130
I835	Z =И	K	СТЛ			3C	I837			ОБСС1140
I837	=			ЗПЛ		78	I8BB	4		ОБСС1150
I8BB	=K . P3	D	ЧТЛ	ØРПФ		4Ø	I8Ø3			ОБСС1160
I8Ø3	Z =3 / K				ØРПФ	2Ø	I8BE			ОБСС1170
I8BE	Y =H + K			ЗПЛ		IB C4	8	I8BC		ОБСС1180
I8BF	Y =H			ЗПЛ		IB C4		I8BC		ОБСС1190
I8BC	B3= B Z M	K	ЧТЛ			D8	I89D			ОБСС1200
I8BD	B3= B Z M	K	ЧТЛ			C8	I89D			ОБСС1210
I89D	T =3 + Ø			РГЛ	IB C4		I8CØ			ОБСС1220
I8CØ	P =H + Ø	K	ЧТЛ			DC	I8AA			ОБСС1230
I8CI	P =H + Ø	K	ЧТЛ			CC	I8AA			ОБСС1240
I8AA	I =H			РГЛ	ØППФ		I8A4			ОБСС1250
I8A4	P2=И	D	ЧТЛ				I9A8 НАЧС8			ОБСС1260
I83E	T =T +)K	T	ЧТЛ			2	I83B		АДР КСК В ЛП И ПТУ	ОБСС1270

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I83B	У =Н		РГЛ				I8B3			ОБСС1280
I8B3	Б3= В Р9ХС	Т	ЧТЛ				I83D			ОБСС1290
I83D	Т =3		РГЛ				I83F			ОБСС1300
I83F	П =Н						I839			ОБСС1310
I839	У =У + К	ПТУ	ЧТО			2	I870			ОБСС1320
I870	=К +(Х М	РГО	ØРПФ			80	I87I			ОБСС1330
I87I	=3 . К		ØРПФ	ØРПФ		FC	I874			ОБСС1340
I875	П =3	ПТУ	ЧТО				I872			ОБСС1350
I872	У =3	РГО					I873			ОБСС1360
I873	=У . К		ØРПФ			7	I87C			ОБСС1370
I87C	Т =Н			ØРПФ			I87A			ОБСС1380
I87A	=						IC32 ПОС75+6			ОБСС1390
I87B	У =У + К	ПТУ	ЧТО			2	I87D			ОБСС1400
I87D	=К +(Х М	РГО	ØРПФ			80	I87E			ОБСС1410
I87F	=3 . К		ØРПФ	ØРПФ	ØРПФ	FC	I874			ОБСС1420
I877	Н =У +(Х					2	IC2D ПОС75+1			ОБСС1430
I874	P9=3 + P9C			ØРПФ			I878			ОБСС1440
I878	Н =У +(Х					2	IC30 ПОС75+4			ОБСС1450
I879	У =У + К	ПТУ	ЧТО			4	I87F			ОБСС1460
I87F	P8=Н	РГО					I876			ОБСС1470
I876	P7=3						I880			ОБСС1480
I880	У =У +(Х	ПТУ	ЧТО			2	I88I			ОБСС1490
I88I	=Н / 3	РГО	ØРПФ				I882			ОБСС1500
I882	P5=3			ØРПФ			I884			ОБСС1510
I884	P6=Н	ПТУ	ЧТО				I883			ОБСС1520
I885	Н =У +(Х					4	IC2F ПОС75+3			ОБСС1530
I883	=Н . К	РГО	ØРПФ		ІБС4	7	I886			ОБСС1540
I886	PA=Н / РВХС	К	ЧТЛ		ØРПФ	DA	I888			ОБСС1550
I887	PA=Н / РВХС	К	ЧТЛ		ØРПФ	CA	I888			ОБСС1560
I888	Н =У +(Х	РГЛ				4	IC2E ПОС75+2			ОБСС1570
I889	PI=К	РГЛ				90	I88A			ОБСС1580
I88A	=	К	СТЛ			FC	I88B			ОБСС1590
I88B	=	ЗПЛ		ІБС4			I88C			ОБСС1600

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I88C	=	K	ЧТЛ			D8	I88E			ОБССI610
I88D	=	K	ЧТЛ			C8	I88E			ОБССI620
I88E	=		РГЛ				I88F			ОБССI630
I88F	=	K	СТЛ			FA	I890			ОБССI640
I890	=		ЗПЛ		IБС4		I892			ОБССI650
I892	=	K	ЧТЛ			DA	I89I			ОБССI660
I893	=	K	ЧТЛ			CA	I89I			ОБССI670
I89I	H =Y + K					4	I894			ОБССI680
I894	=		ЗПЛ		IБС4		I896			ОБССI690
I896	Z =T + Ø	K	СТЛ			D8	I895			ОБССI700
I897	Z =T + Ø	K	СТЛ			C8	I895			ОБССI710
I895	H =P + Ø						I898			ОБССI720
I898	=		ЗПЛ	ØРПФ			I89C			ОБССI730
I89C	=K . БД			ØРПФ		4Ø	I89F			ОБССI740
I89F	=				ИРПФ		I848			ОБССI750
	МЕТКА ОБССI									ОБССI760
I848	PI= В K					EØ	I8AC		СБРОС ТОВМ	ОБССI770
I849	БД=K . БД					7F	I8BØ		СБРОС ТЦП	ОБССI780
I8BØ	=						ИРС			ОБССI790
I8AC	=	K	ЧТЛ			EE	I8A1		РАЗГРУЗКА РЕГИСТРОВ	ОБССI800
I8A1	П =Н		РГЛ				I8AØ			ОБССI810
I8AØ	БЗ=З	K	ЧТЛ			EC	I8A2			ОБССI820
I8A2	У =Н		РГЛ				I8A3			ОБССI830
I8A3	T =З	K	ЧТЛ			EA	I8A5			ОБССI840
I8A5	БС=З		РГЛ				I8A6			ОБССI850
I8A6	=K . КП			ØРПФ		2	I8A7			ОБССI860
I8A7	=				ØРПФ		I8A8			ОБССI870
I8A8	=Н	K	ЧТЛ	ИГН		E8	I8AB			ОБССI880
I8A9	БД=K . БД					7F	I8A8		ГАШЕНИЕ ТЦП	ОБССI890
I8AB	=Ø В БА		РГЛ				ИРС			ОБССI900
I82Ø	=						IC14	AØШ34		ОБССI910
I822	=						IC14	AØШ34		ОБССI920
I824	=						IC14	AØШ34		ОБССI930
I826	У =К					9	IC23	AØШ34+F		ОБССI940
I83Ø	=						IC14	AØШ34		ОБССI950

ОБСЛУЖИВАНИЕ КС

ИДЕНТИФИКАТОР ОБССК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I832	=						IC14 АОШ34			ОБСС1960
I834	=						I836			ОБСС1970
I838	=						IC14 АОШ34			ОБСС1980
I83A	=						IC14 АОШ34			ОБСС1990
I83C	=						IC14 АОШ34			ОБСС2000
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I804-I80B, I818-I823, I828-I82B									ОБСС2010
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I844-I84F, I854-I86F									ОБСС2020
	РЕДАКЦИЯ 01.70 I8AC-I8AF									ОБСС2030
	РЕДАКЦИЯ 02.70 I850-I853									ОБСС2040
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I8I0-I8I3, I83C-I843									ОБСС2050
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I870-I87F, I884-I88B									ОБСС2060
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I89C-I8A3, I8B4-I8B7									ОБСС2070
	РЕДАКЦИЯ 02.71 I8BC-I8BF, I8C8-I8CB									ОБСС2080
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I80C-I80F, I82C-I82F, I88C-I88F									ОБСС2090
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I894-I897, I8A8-I8AB, I8C0-I8C7									ОБСС2100
	РЕДАКЦИЯ 03.71 I8CC-I8D3									ОБСС2110
	РЕДАКЦИЯ 04.71 I800-I803, I838-I83B, I880-I883, I890-I893, I898-I89B									ОБСС2120
	РЕДАКЦИЯ 04.71 I8A4-I8A7, I8B0-I8B3, I8B8-I8BB									ОБСС2130
	РЕДАКЦИЯ 04.72 I8I4-I8I7, I824-I827, I8D4-I8FF									ОБСС2140
	РЕДАКЦИЯ 04.72 I830-I833									ОБСС2150
	РЕДАКЦИЯ 05.72 I834-I837									ОБСС2160
	РЕДАКЦИЯ 05.72 I834-I837									ОБСС2170
	КОНЕЦ ОБССК									ОБСС2180

НУЛЬ СЧЕТЧИКА

ИДЕНТИФИКАТОР НСЧМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: НУЛЬ СЧЕТЧИКА									НСЧМ0010
	НАЧАЛО НСЧМК									НСЧМ0020
	МЕТКА НСЧ1									НСЧМ0090
I900	Y = Y / K	ПТУ ЧТМ				4	I902			НСЧМ0100
I901	Y = Y + K					4	I904			НСЧМ0110
I902	=H . K	РГМ	ØРПФ			I0	I903		ВЫДЕЛЕНИЕ ЦД	НСЧМ0120
I903	=H . K		ØРПФ	ØРПФ		20	I904		АНАЛИЗ КОП В УСУ	НСЧМ0130
I904	=	ПТУ ЧТМ	ØПКФ				I944		ЧТЕНИЕ УСУ2	НСЧМ0140
	КОММ: УСТ. ИБС7, ЕСЛИ ВХОД ИЗ ПРОГРАММЫ ОШИБОК									НСЧМ0150
	КОММ: УСТ. ØБС6 И ØБС7, ЕСЛИ ВХОД ИЗ ОБСМК И НЕТ ЦД									НСЧМ0160
I944	Z = Z / K		KU2			80	I945	УСТ., СЧ=Ø "		НСЧМ0170
I945	=	ЗПМ					I956			НСЧМ0180
	МЕТКА НСЧ2									НСЧМ0190
I950	Y = B Y C		ЗКФ				(/)	I901		НСЧМ0200
I95E	Z = Z - K		ØРПФ			I	I93A			НСЧМ0210
I955	G = Z			ØРПФ			I906		ЦД, ПЕРЕХ ДО КОП	НСЧМ0220
	МЕТКА НСЧ4									НСЧМ0230
I906	PI=K					48	I907	БЛК-К		НСЧМ0240
I907	Y = Y +)K					6	I908			НСЧМ0250
I908	PI=K	ПТУ ЧТМ				78	I909	УСТ ТДД ЧТ. АДР. КСК		НСЧМ0260
I909	P = H	РГМ					I90A	ГРИ-АДРЕС КСК		НСЧМ0270
I90A	I = Z		ØПКФ				I917			НСЧМ0280
I917	I = I / K	ГРИ ЧТО				2	I90C	ЧТЕНИЕ КСК		НСЧМ0290
I90C	=K +)H M	РГО	ØРПФ			8	I90D	ПЕРЕСЛАТЬ В КАНАЛ		НСЧМ0300
I90D	D = Z	ГРИ ЧТО		ØРПФ			I90E			НСЧМ0310
I90F	=	РГО	ØПКФ	ØПКФ			I910	ПВК		НСЧМ0320
I910	=						IA6F ПОШØ8	ДВ.ПВК		НСЧМ0330
I911	=Z . K		ØРПФ			7	I914			НСЧМ0340
I914	=D . K		ØРПФ	ØРПФ		FC	I912			НСЧМ0350
I912	=						IADF ПОШ4F	СПЕЦ. В ПВК		НСЧМ0360
I913	=			ØРПФ			I940			НСЧМ0370
I940	=						IACF ПОШ3F	АДРЕС В ПВК		НСЧМ0380
I941	Y = B Y C	ПТУ СТМ					I95C			НСЧМ0390
I95C	P = H	ЗПМ					I915	ГРИ-АДРЕС КСК		НСЧМ0400
I915	I = Z						I916			НСЧМ0410

НУЛЬ СЧЕТЧИКА

ИДЕНТИФИКАТОР НСЧМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I916	Г =Д	ПТУ ЧТМ					I939			НСЧМ0420
I939	З =Д						I946			НСЧМ0430
I946	У =У / К	ЗПМ				2	I917			НСЧМ0440
I90E	У =У / К	РГО				4	I90B		УСУ3	НСЧМ0450
I90B	И =И / К	ПТУ СТМ				4	I918		КСК3	НСЧМ0460
I918	У =У . К	ЗПМ				FD	I919		ЗАП. АДР. ДАННЫХ	НСЧМ0470
I919	=Д . К	ПТУ ЧТМ	ØРПФ			FC	I93F		ЧТЕНИЕ УСУ2	НСЧМ0480
I93F	З =З . К			ØРПФ		C0	I91A			НСЧМ0490
I91A	=	ЗПМ					IABF	ПОШИР	НЕВ. АДРЕС	НСЧМ0500
I91B	З =З / Д						I91C			НСЧМ0510
I91C	У =У +)К	ЗПМ				6	I91D		РАСШ. АДР. ДАННЫХ	НСЧМ0520
I91D	И =И +)К	ГРИ ЧТО				2	I91E		ЧТ. КСК3	НСЧМ0530
I91E	=Н	РГО	ØРПФ				I91F		АНАЛИЗ	НСЧМ0540
I91F	=З	ПТУ СТМ		ИРПФ			I920		СЧЕТЧИКА В КСК	НСЧМ0550
I923	=	ЗПМ					IA9F	ПОШЮД	СЧЕТЧИК=Ø	НСЧМ0560
I920	=		ØРПФ				I922			НСЧМ0570
I922	У = В У С	ЗПМ					I92I		ЗАП. В УСУ СЧЕТЧИКА	НСЧМ0580
I92I	=	ГРИ ЧТО					I924		ЧТЕНИЕ ГРИ	НСЧМ0590
I924	=Н . К	РГО	ØРПФ			7	I925		ПРОВ. ФОРМАТА	НСЧМ0600
I925	Л = > Н	ПТУ ЧТМ		ИРПФ			I926			НСЧМ0610
I926	Л = > Л	РГМ					I928			НСЧМ0620
I927	=	РГМ					IA8F	ПОШЮВ	НЕВ. ФОРМАТ	НСЧМ0630
I928	Л = > Л						I929		В Л ФЛАЖКИ	НСЧМ0640
I929	Н =Н . К			EI			I92A		ВЫД.КОП+ПУП	НСЧМ0650
I92A	Л =Н / Л						I92B		КОП+ПУП+ФЛАЖКИ	НСЧМ0660
I92B	Д =З						I92C			НСЧМ0670
I92C	У =У / К				2		I92D			НСЧМ0680
I92D	Р1=К	ПТУ ЧТМ	ØППФ			9Ø	I92E		ЧТ.УСУ1	НСЧМ0690
I92E	З =З + К					8	I92F			НСЧМ0700
I92F	Н =Н + К					Ø	I93Ø			НСЧМ0710
I93Ø	Д =Д + К	ЗПМ				Ø	I93I			НСЧМ0720
I93I	У = В У С						I947			НСЧМ0730
I947	Н =Л	ПТУ СТМ					I93B		В Л КОП+ФЛ+ПУП	НСЧМ0740
I93B	З =Д						I957		В Д РАСШ. АДРЕС КСК	НСЧМ0750
I957	Р1=К	ЗПМ	ГПКФ	ГТРП		6Ø	I93C	ЗАП.УСУØ		НСЧМ0760

НУЛЬ СЧЕТЧИКА

ИДЕНТИФИКАТОР НСЧМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛГ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I93C	=К . БД КОММ: УСТ, ИБС6 (ВХОД ИЗ ОБСМК ПРИ ЦД)	ØРПФ			4Ø		I938			НСЧМØ77Ø
I93D	= МЕТКА НСЧ3	КУ2					I956			НСЧМØ78Ø
I956	З =К	ØПКФ			5		I95E			НСЧМØ79Ø
I93A	= КОММ: АНАЛИЗ ВХОДА В ПРОГРАММУ КОММ: ØРКФ-ВХОД ИЗ ОБСМК, ИРКФ-ВХОД ИЗ ПРОГРАММЫ ОШИБОК	ØРПФ					I95E			НСЧМØ80Ø
I934	У = В У С	ØРКФ					I93C			НСЧМØ81Ø
I93E	У =У / К				8		I7C2	ОБСМ6		НСЧМØ82Ø
I935	У = В У С						I94E			НСЧМØ83Ø
I94E	=К . Р4	ØРПФ			8		I94D			НСЧМØ84Ø
I94D	=К . Р4 КОММ: АНАЛИЗ ИБС6 (ЕСЛИ ИБС6 - ВХОД ИЗ ОБСМК ПРИ ЦД)	ØРПФ	ИРПФ		2Ø		I94A		выд.УПР-А, ИНФ-А	НСЧМØ85Ø
I94B	У =У / К	ПТУ ЧТМ			ИБС6	4	I95Ø			НСЧМØ86Ø
I95Ø	=Н . К	РТМ	ØРПФ			4	I952			НСЧМØ87Ø
I95I	=	РТМ					I77C	ОБСМА	ОБСЛ.ДАННЫХ	НСЧМØ88Ø
I952	Р1=К		ИРПФ		38		I954			НСЧМØ89Ø
I954	=	ПТУ ЧТМ					I955			НСЧМØ90Ø
I955	Н =Н / К				4Ø		I945		УСТ.ФЛ.НД	НСЧМØ91Ø
I94A	З =З + К КОММ: АНАЛИЗ ИБС6 И ИБС7	ØППФ	ØРПФ	I			I932		УПР-А	НСЧМØ92Ø
	КОММ: ЕСЛИ ИБС6 И/ИЛИ ИБС7, ТО ПЕРЕХОД НА ОБСМ9 (ОБСЛУЖ. БАЙТА СОСТ.)									НСЧМØ93Ø
	КОММ: ЕСЛИ ØБС6 И ØБС7, ТО ПЕРЕХОД НА ОБСМ6 (ПЕРЕЗАПИСЬ УСУ)									НСЧМØ94Ø
I932	=К . БС	ØРПФ			3		I937		УПР-А	НСЧМØ95Ø
I937	У = В У С		ИРПФ				I934			НСЧМØ96Ø
I936	=						I7Ø6	ОЕСМ9	ОБСЛ. Б/С	НСЧМØ97Ø
I933	Н =Н + Ø						I948		НЕТ УПР-А	НСЧМØ98Ø
I948	=Н +(+)К	ØРПФ			I		I953			НСЧМØ99Ø
I953	=З +(+)К	ØРПФ	ØРПФ		4		I95A			НСЧМØ100Ø
I95A	=						I94E			НСЧМØ101Ø
I95B	=						I94E			НСЧМØ102Ø
I94F	=	ППКФ	ØРПФ				I94E			НСЧМØ103Ø
I949	=Н +(+)К	ØРПФ		ID			I959			НСЧМØ104Ø

НУЛЬ СЧЕТЧИКА

ИДЕНТИФИКАТОР НСЧМК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
I959	=3 +)K		ØРПФ	ІРПФ		4	I958			НСЧМII20
I958	=			ІРПФ			I94C			НСЧМII30
I94C	=						IC17 АОШ37		СЧЕТЧИК КРИФ ИСЧЕРПАН	НСЧМII40
I938	И =K			ØРПФ		6	I942			НСЧМII50
I942	=						ИРМ			НСЧМII60
I943	У =У + K					4	I70C ОБСМ8			НСЧМII70
I95F	Н =Ø			ІТРІ			I934			НСЧМII80
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 I900-I90F, I9I4-I937									НСЧМII90
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 I948-I94B, I950-I953									НСЧМII200
	РЕДАКЦИЯ Ø2.70 I94C-I94F, I958-I95B									НСЧМII210
	РЕДАКЦИЯ Ø2.71 I900-I903, I9I0-I9I3, I93C-I93F, I954-I957									НСЧМII220
	РЕДАКЦИЯ Ø3.71 I944-I947, I95C-I95F									НСЧМII230
	РЕДАКЦИЯ Ø4.71 I940-I943									НСЧМII240
	РЕДАКЦИЯ Ø4.72 I938-I93B									НСЧМII250
	РЕДАКЦИЯ Ø4.72 I938-I93B									НСЧМII260
	КОНЕЦ НСЧМК									НСЧМII270

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
		ЗАГЛ: ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ								ПОШК0010
		НАЧАЛО ПОШК1								ПОШК0020
		МЕТКА ПОШК1								ПОШК0090
IA3E	=			IB05			IA50			ПОШК0100
IA52	L =0						IA50			ПОШК0110
	МЕТКА ПОШК1									ПОШК0120
IA4E	L =K				I		IA00		НАЧ СЧЕТЧИК КСК=0	ПОШК0130
	МЕТКА ПОШК2						IA00			ПОШК0140
IA1F	L =K				2		IA00		НЕДЕЙСТВ. ФОРМАТ КСК	ПОШК0150
	МЕТКА ПОШК4						IA00			ПОШК0160
IA2F	L =K				4		IA00		НАЧ КОМ ПВК	ПОШК0170
	МЕТКА ПОШК5						IA00			ПОШК0180
IA3F	L =K				5		IA00		НЕДЕЙСТВ КОМ В КСК	ПОШК0190
	МЕТКА ПОШК6						IA00			ПОШК0200
IA4F	L =K				6		IA00		НЕДЕЙСТВ АДРЕС КСК	ПОШК0210
	МЕТКА ПОШК7						IA00			ПОШК0220
IA5F	L =K				7		IA00		НЕДЕЙСТВ ФОРМАТ АСК	ПОШК0230
	МЕТКА ПОШК8						IA00			ПОШК0240
IA6F	L =K				8		IA00		ДВОЙНАЯ ПВК В ЦД	ПОШК0250
	МЕТКА ПОШК9						IA00			ПОШК0260
IA7F	L =K				A		IA00		НЕВЕРН СПЕЦИФ В КСК	ПОШК0270
	МЕТКА ПОШКВ						IA00			ПОШК0280
IA8F	L =K				B		IA00		НЕВЕРН ФОРМАТ КСК ЦД	ПОШК0290
	МЕТКА ПОШКД						IA00			ПОШК0300
IA9F	L =K				D		IA00		НУЛЕВОЙ СЧЕТЧ ЦК ЦД	ПОШК0310
	МЕТКА ПОШКЕ						IA00			ПОШК0320
IAAF	L =K				E		IA00		НЕВЕРН ФОРМАТ КСК В ЦК	ПОШК0330
	МЕТКА ПОШКF						IA00			ПОШК0340
IABF	L =K				F		IA00		НЕД АДР ДАННЫХ КСК	ПОШК0350
	МЕТКА ПОШ3F						IA00			ПОШК0360
IACF	L =K				3F		IA00		НЕД АДР КСК В ПВК	ПОШК0370
	МЕТКА ПОШ4F						IA00			ПОШК0380
IADF	L =K				4F		IA00		НЕВЕРН СПЕЦ КСК ПВК	ПОШК0390
	МЕТКА ПОШ5F						IA00			ПОШК0400
IAEF	L =K				5F		IA00		ТРОЙНОЕ ЗАЦЕПЛ ПЭП	ПОШК0410

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IA00	=К . БД		ØРПФ			40	IA01			ПОШК0420
IA01	=				ИРПФ		IA50			ПОШК0430
IA51	=		ITTO				IA52		ТЯЖЕЛЫЙ ОСТАНОВ	ПОШК0440
IA50	Н = В БСХС						IAAI		ПЕРЕНОС БС, И В 6,7	ПОШК0450
IAAI	Н = >Н		ИГН				IABI			ПОШК0460
IABI	Н = >Н		ИГН				IAB2			ПОШК0470
IAB2	БС=К . БС					3C	IAB3		ГАШЕНИЕ БС И БСИ	ПОШК0480
IAB3	БС=Н + БС		ØРПФ	IBС5			IA05			ПОШК0490
	КОММ: СЕЛЕКТОРНЫЙ КАНАЛ									ПОШК0500
IA05	=				ИТЦП		IABC			ПОШК0510
IABD	=К +)КПС		ØРПФ			F0	IA2A		ЦД ИЛИ ЦК	ПОШК0520
IA2A	=		ØРПФ				IABC			ПОШК0530
IABC	=		IBС7	IBС6			IA48			ПОШК0540
IA49	Л =К					46	IA48			ПОШК0550
IA4A	Л =К					FF	IA48			ПОШК0560
IA4B	Л =К					46	IA48			ПОШК0570
IA48	=				ИТЦП		IA0C			ПОШК0580
IA0D	=						I9BB	НАЧС4+0F		ПОШК0590
IA0C	=				IBС4		IA2C		АНАЛИЗ КАНАЛА	ПОШК0600
IA2C	=	K ЧТЛ				DA	IA2B			ПОШК0610
IA2D	=	K ЧТЛ				CA	IA2B			ПОШК0620
IA2B	=З . К		ØРПФ			20	IA25			ПОШК0630
IA25	=	РГЛ		ØРПФ			IA0			ПОШК0640
IA0F	Б3=Б3 . К			IBС3	IBС4	F0	IA10		АНАЛИЗ КАНАЛА	ПОШК0650
IA14	Н =Ø						IA15		СТИРАНИЕ КОП И ФЛАЖ	ПОШК0660
IA15	У =У + К	ЗПМ				4	IA17			ПОШК0670
IA17	И =К	ПТУ ЧТМ				44	IA24		ЧТЕНИЕ Б/С КМ	ПОШК0680
IA24	Д =Н						IA9A			ПОШК0690
IA9A	Н =Ø						IA9D			ПОШК0700
IA9D	=	ЗПМ					IA18			ПОШК0710
IA11	Д =Ø	K ЧТЛ				CA	IA06		KCI	ПОШК0720
IA12	Д =Ø	K ЧТЛ				DA	IA06		KС2	ПОШК0730
IA06	З =З . К					3F	IA16		СТИРАНИЕ ФЛАЖКОВ	ПОШК0740
IA16	И =К	ЗПЛ		IBС3	IBС4	44	IA18		ФОРМИР. АДРЕСА ССК	ПОШК0750
IA18	Г =Ø	K ЧТЛ				BC	IA1E		КМ	ПОШК0760

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IA1E	=З . К		РГЛ	ØРПФ		I	IA2E		АНАЛИЗ ПУП В КМ	ПОШК0770
IA19	Г =Ø		К	ЧТЛ		CE	IA44		КС1	ПОШК0780
IA1A	Г =Ø		К	ЧТЛ		DE	IA44		КС2	ПОШК0790
IA44	=З . К		РГЛ	ØРПФ		8	IA2E		АНАЛИЗ ПУП В КС	ПОШК0800
IA2E	P =Ø				ØРПФ		IA1C			ПОШК0810
IA1C	Д =К / Д.					8Ø	IA1D		ПУП	ПОШК0820
IA1D	=	ГРИ ЧТО			ІВС7	ІВС6	IA2Ø			ПОШК0830
IA2Ø	З =Д / К					2Ø	IA26		КП В ССК	ПОШК0840
IA2I	З =Д / К					2Ø	IA26		КП В ССК	ПОШК0850
IA22	З =Д / К					IØ	IA26		КЗ В ССК	ПОШК0860
IA23	З =Д / К					3Ø	IA26		КП+КЗ В ССК	ПОШК0870
IA26	Н =Ø						IA27		Ø В Б/С ВУ ССК	ПОШК0880
IA27	БС=К . БС		ЗПО			FC	IA4I			ПОШК0890
IA4I	=	К	ЧТЛ			9C	IA42			ПОШК0900
IA42	З =Л						IA4C		КАТ Н В ЯЧ 9Д ЛП	ПОШК0910
IA4C	PI= В К		ЗПЛ			68	IA28		ГАШЕНИЕ КАНАЛА	ПОШК0920
IA28	БС=К + БС			ІПЗУ		I	ØIEA ВЫХОД		КУ=I ПЕРЕХОД СЛ КОМ	ПОШК0930
IA2E	=				ІВС3	ІВС4	IA3Ø			ПОШК0940
IA3I	БР=К / БР					8	IA33		ЗАПР НА ПРЕРЫВ КС1	ПОШК0950
IA33	=	К	ЧТЛ			CA	IA35			ПОШК0960
IA32	БР=К / БР					2	IA34		ЗАПР НА ПРЕРЫВ КС2	ПОШК0970
IA34	=	К	ЧТЛ			DA	IA35			ПОШК0980
IA35	З =З / К					CØ	IA3C		КК В УСУ	ПОШК0990
IA3C	З =З . К					CF	IA36		СТИРАНИЕ ПРИЗН ПРОГ	ПОШК1000
IA36	=	ЗПЛ		ІВС7	ІВС6		IA38			ПОШК1010
IA38	PI= В К					AØ	IA3Ø		КП	ПОШК1020
IA39	PI= В К					AØ	IA3Ø		КП	ПОШК1030
IA3A	PI= В К					A8	IA3Ø		КЗ	ПОШК1040
IA3B	PI= В К					AØ	IA3A		КП+КЗ	ПОШК1050
IA3Ø	P6=Л						IAAØ		КАТ Н В Р СЧЕТ	ПОШК1060
IAAØ	PI= В К				ІТЦП	C8	IA46		СБРОС ТВБРУ	ПОШК1070
IA47	=						I84A ОБСС2		ПРИОСТАНОВКА	ПОШК1080
IA46	БС=К . БС					FC	IA29		КУ=Ø (КОМАНДА)	ПОШК1090
IA29	=		ІПЗУ				ØIEA ВЫХОД			ПОШК1100
IABE	=			ІВС7	ІВС6		IAB8			ПОШК1110

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР НОУК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IAB9	Y =K					46	IAB8			ПОШКІ120
IABA	Y =K					FF	IAB8			ПОШКІ130
IABB	Y =K					46	IAB8			ПОШКІ140
	МЕТКА СВЕТА									ПОШКІ150
IA37	=			IБС7	IБС6		IA08			ПОШКІ160
IAB8	=				IБС4		IC58 ПОСФ5+2C			ПОШКІ170
IA08	PI= B K					A0	IA02	KП		ПОШКІ180
IA09	PI= B K					A0	IA02	KП		ПОШКІ190
IA0A	PI= B K					A8	IA02	K3		ПОШКІ200
IA0B	PI= B K					A0	IA0A	KП+K3		ПОШКІ210
IA02	=			IБС4			IAAC			ПОШКІ220
IAAC	=	K ЧТЛ				DE	IAD2			ПОШКІ230
IAAD	=	K ЧТЛ				CE	IAD2			ПОШКІ240
IAD2	H =Y						IAD4		КАТ Н В УСУ	ПОШКІ250
IAD4	PI= B K	ЗПЛ				90	IAD6		СБРОС ТЦД	ПОШКІ260
IAD6	=						I848	ОБССІ		ПОШКІ270
	КОММ: МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ КАНАЛ									ПОШКІ280
IA07	Y =Y . K			IБС7	IБС6	F0	IAF0			ПОШКІ290
IA55	D =K . РГХМ					30	IA5E			ПОШКІ300
IAFI	=K . КП		ФРПФ			4	IA45			ПОШКІ310
IAF2	=						IAF0			ПОШКІ320
IAF3	=K . КП		ФРПФ			4	IA45		АНАЛИЗ ОШИБКИ МП	ПОШКІ330
IA45	=			ФРПФ			IA54			ПОШКІ340
IA54	=				ГТЦП		IA56			ПОШКІ350
IA57	=						IC15	АОШ35		ПОШКІ360
IA56	PI= B K					B0	IA69			ПОШКІ370
IA69	БД=K . БД					FE	IA9B			ПОШКІ380
IA9B	БС=K / БС		ППЗУ			3	ОИЕА	ВЫХОД		ПОШКІ390
IAF0	=				ГТЦП		IAFC			ПОШКІ400
IAFC	Y =Y + K					A	IA62			ПОШКІ410
IAFD	Y =Y + K					4	IA68			ПОШКІ420
IAF5	Y =Y + K					4	IA68			ПОШКІ430
IA62	=	ПТУ ЧТМ					IA64			ПОШКІ440
IA64	Z =Z		ФРПФ				IA66		КОМАНДА С ЗАЦЕПЛЕН	ПОШКІ450
IA66	Y =Y . K	РГМ		ФРПФ		F0	IAFD			ПОШКІ460

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ		НОМЕР
IA58	У = У + К					4	IA68				ПОШК1470
IAFF	Д = К					ITРП	5	IA5A			ПОШК1480
IA5A	Б3=Б3 . К	ПТУ ЧТМ				F0	IA14		УСТ КЛЮЧА ЗАЩИТЫ		ПОШК1490
IA5B	PI= В К					58	IA5C		УСТ КЛЮЧА ОСТАНОВ		ПОШК1500
IA5C	=					ITРП		IA6C	ОЖИДАНИЕ РАБ-А		ПОШК1510
IA6C	Б3=Б3 . К	ПТУ ЧТМ				F0	IA14		УСТ КЛЮЧА ЗАЩИТЫ		ПОШК1520
IA6D	Д = Д - К		ФРПФ			I	IA6E		СЧЕТЧИК I0 МСЕК		ПОШК1530
IA6E	=					ФРПФ		IA5C			ПОШК1540
IA5D	=						IC09	A0Ш29			ПОШК1550
IA5E	= Д						IA61*				ПОШК1560
IA67	=						IC16	A0Ш36			ПОШК1570
IA65	Л = К					ITЦП	6	IAFC			ПОШК1580
IA63	Л = К					ITЦП	6	IAFC			ПОШК1590
IA6I	=					ITЦП		IAF4			ПОШК1600
IAF4	У = У + К						A	IAFB			ПОШК1610
IAFB	=	ПТУ ЧТМ						IAF8			ПОШК1620
IAF8	З = З		ФРПФ					IAF9			ПОШК1630
IAF9	У = У . К	РГМ		ФРПФ		F0	IAF5				ПОШК1640
IAF7	Л = К						6	IAFF			ПОШК1650
IA68	=	ПТУ ЧТМ		IBС7	IBС6			IA70			ПОШК1660
IA70	Н = Н / К					20	IA6A		КП		ПОШК1670
IA71	Н = Н / К					20	IA6A		КП		ПОШК1680
IA72	Н = Н / К					I0	IA6A		КЗ		ПОШК1690
IA73	Н = Н / К					30	IA6A		КП+КЗ		ПОШК1700
IA6A	У = У + К	ЗПМ				4	IA90				ПОШК1710
IA90	=	ПТУ ЧТМ						IA87			ПОШК1720
IA87	Н = Л							IA8D	КАТ Н В УСУ		ПОШК1730
IA8D	Д = К . РГХМ	ЗПМ				30	IA6B		ПЕРЕДАЧА ДАНН ЦД ЦК		ПОШК1740
IA6B	= Д						IA80*				ПОШК1750
IA86	=						IC16	A0Ш36			ПОШК1760
IA82	И = И . К					F8	IA91		ЦД И ЦК		ПОШК1770
IA80	У = У . К					F0	IA76		ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ		ПОШК1780
IA76	У = У + К	ПТУ ЧТМ				4	IA77				ПОШК1790
IA77	= Н . К	РГМ	ФРПФ			4	IA79		АНАЛИЗ ФЛАЖКА ПИД		ПОШК1800
IA79	Д = К	ПТУ ЧТМ		ИРПФ	ИРПФ	3	IA78				ПОШК1810

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР НОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛФ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IA78	Н =Н / К					40	IA7B		УСТ НД В УСУ	ПОШК1820
IA7B	З =З / К					80	IA7E		УСТ СЧ=І В УСУ	ПОШК1830
IA7E	У =У + К	ЗПМ			ІТРП	6	IA74		АНАЛИЗ РАБ-А	ПОШК1840
IA74	=				ІТЦП		IAEC			ПОШК1850
IA75	БС=К / БС					I	IC54 ПОСFF+2I		УСТ. ДБС7	ПОШК1860
IA7A	P2=0						IA3D			ПОШК1870
IA3D	PI= В К					38	IA7C		УСТ УПР-К	ПОШК1880
IA7C	=				ІТРП		IA88		АНАЛИЗ РАБ-А	ПОШК1890
IA89	=К . Р4		ØРПФ			20	IA8E		АНАЛИЗ УПР-А	ПОШК1900
IA8E	У =У . К				ØРПФ	F0	IA8A			ПОШК1910
IA8A	=					I706 ОБСМ9		УПР-А		ПОШК1920
IA8B	Д =Д - К		ØРПФ			I	IA8C		СЧЕТЧИК І0 МКСЕК	ПОШК1930
IA8C	=				ØРПФ		IA7C			ПОШК1940
IA7D	=						IC27 АОШ40		НЕТ УПР-А СЧ ИСЧЕРП	ПОШК1950
IA84	И =И . К					F8	IA9I			ПОШК1960
IA9I	У =У . К					F0	IA92			ПОШК1970
IA92	У =У + К					2	IA93			ПОШК1980
IA93	У =У . К	ПТУ ЧТМ	ØРПФ			F0	IA94			ПОШК1990
IA94	З =И + К					8	IA95		МОДИФ АДРЕСА КСК	ПОШК2000
IA95	Н =Р + 0						IA96			ПОШК2010
IA96	=	ЗПМ					IA97			ПОШК2020
IA97	=	ПТУ ЧТМ					IA13			ПОШК2030
IA13	З =Г + 0						IA8I			ПОШК2040
IA8I	= Д	ЗПМ					IA8Ix			ПОШК2050
IA83	PI= В К					60	IA98		СБРОС БЛК-К (ЦД)	ПОШК2060
IA98	PI= В К					90	IA99		СБРОС ТЦД	ПОШК2070
IA99	=						I95D НСЧ2			ПОШК2080
IA85	=				ІТРП		IAA8		ЦК	ПОШК2090
IAA8	= К ЧТЛ					9A	IA9E			ПОШК2100
IA9E	=Н . К	РГЛ	ØРПФ			7	IAA2		АНАЛИЗ БУФЕРА	ПОШК2110
IAA2	=			ØРПФ	ØРПФ		IA40			ПОШК2120
IA40	Л =З	К ЧТЛ			ІТЦП	BE	IAA4		БУФЕР ЗАНЯТ	ПОШК2130
IAA4	Д =З	РГЛ					IAA3			ПОШК2140
IAA5	Д = В Е	РГЛ					IAA3			ПОШК2150
IAA3	=Д +(+)Л	ØРПФ					IAAE		СРАВНЕНИЕ Н ВУ	ПОШК2160

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IAAE	=				ØРПФ		IAA6			ПОШК2170
IAA6	P2=Д						IAC2		ВЫД Н ВУ В КАНАЛ	ПОШК2180
IAC2	PI= В К					IØ	IAC1		УСТ АДР-К	ПОШК2190
IAC1	Л =К P4					3	IAC1*		АНАЛИЗ ОТВЕТА	ПОШК2200
IAC9	Л =Л - К		ØРПФ			I	IAC4		РАБ-А СЧЕТЧ 5 МКСЕК	ПОШК2210
IAC4	=				ØРПФ		IAC8			ПОШК2220
IAC8	=К . P4		ØРПФ			IØ	IACA		АНАЛИЗ АДР-А	ПОШК2230
IACA	=				ØРПФ		IAC9			ПОШК2240
IAC9	=						ICØB AØШ2B		НЕТ АДР-А	ПОШК2250
IAC5	=						ICØØ AØШ2Ø		УПР-А	ПОШК2260
IADI	=						ICØI AØШ2I		ВБР-А	ПОШК2270
IAC3	=						IC25 AØШIØ		МНОЖЕСТВО ПРИЗНАКОВ	ПОШК2280
IACD	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2290
IAD3	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2300
IAD5	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2310
IAD9	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2320
IADB	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2330
IADD	=						IC25 AØШIØ			ПОШК2340
IACB	=Д +)P3		ØРПФ				IACC		СРАВНЕНИЕ АДРЕСОВ	ПОШК2350
IACC	Л =К			ØРПФ		4	IAA9			ПОШК2360
IAAB	=						ICØ6 AØШ26		АДРЕСА НЕ РАВНЫ	ПОШК2370
IAA9	P2=Ø						IAD7		ВЫД КОМ ПРОВ (РАВН)	ПОШК2380
IAD7	PI= В К					38	IAD8		УСТ УПР-К	ПОШК2390
IAD8	=К . P4		ØРПФ			2Ø	IAEE		АНАЛИЗ УПР-А	ПОШК2400
IAEE	Д =К				ØРПФ	5	IAE2			ПОШК2410
IAE3	Л =Л - К		ØРПФ			I	IAØ3		СЧЕТЧИК IØ МКСЕК	ПОШК2420
IAØ3	=		ØРПФ				IAD8			ПОШК2430
IADA	=						ICØ7 AØШ27			ПОШК2440
IAE2	P2=Ø						IAEØ		Ø НА ШИНЫ КАНАЛА	ПОШК2450
IAEØ	PI= В К					38	IAE4		УСТ УПР-К	ПОШК2460
IAE4	У =У + К				ØРПФ	4	IAE6			ПОШК2470
IAE6	=	ПТУ ЧТМ					IA59			ПОШК2480
IA59	З =З / К						IA6Ø		УСТ СЧ=I В УСУ	ПОШК2490
IA6Ø	У =У + К	ЗПМ				6	IAE7			ПОШК2500
IAE7	Д =Д - К	ØРПФ				I	IAE8		СЧЕТЧИК IØ МКСЕК	ПОШК2510

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР НОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IAE8	У = У . К					ФРПФ	F0	IAE4		ПОШК2520
IAE5	=						IC78	A0Ш28		ПОШК2530
IA43	БР=К / БР					ITЦП	I0	IAA7	ЗАПРОС НА ПРЕРЫВ КМ	ПОШК2540
IAA7	У = У . К						F0	IAB6		ПОШК2550
IAB6	= . К ЧТЛ						BE	IAI0	КОМАНДА	ПОШК2560
IAI0	= . РГЛ							IAIB		ПОШК2570
IAIB	= . К СТЛ						9A	IAD0		ПОШК2580
IAB7	З = В Е К СТЛ						9A	IAD0	ПРИОСТ	ПОШК2590
IAD0	Н = К						2	IADE	КК В БУФЕР	ПОШК2600
IADE	У = У + К ЗПЛ						4	IAE9	Н ВУ В БУФЕР	ПОШК2610
IAE9	Д = З ПТУ ЧТМ							IAEA		ПОШК2620
IAEA	З = З / К						40	IAEB	КК В УСУ	ПОШК2630
IAEB	У = У + К ЗПМ						2	IAAA		ПОШК2640
IAAA	Н = Д ПТУ СТМ							IAFA	Н ВУ В УСУ	ПОШК2650
IAFA	З = 0							IADC	Ø В Б/С ВУ В УСУ	ПОШК2660
IADC	У = У + К ЗПМ						4	IA04		ПОШК2670
IA04	= ПТУ ЧТМ							IA53		ПОШК2680
IA53	З = 0							IAB0	СТИР ПРИЗНАКА ПРОГР	ПОШК2690
IAB0	= ЗПМ							IAFE		ПОШК2700
IAFE	PI= В . К						68	IA88	ГАШЕНИЕ КАНАЛА	ПОШК2710
IA88	=					ITЦП		IAEC		ПОШК2720
IAED	PI= В К						B8	IA4D	СБРОС ТОБМКМ	ПОШК2730
IA4D	=							I7E3	ОБСМІ	ПОШК2740
IAEC	БС=К . БС						FC	IA29	КУ=0	ПОШК2750
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 С, IAI0-IA23, IA2C-IA33									ПОШК2755
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 IA38-IA3F, IA44-IA47, IA50-IA53									ПОШК2760
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 IA58-IA67, IA6C-IA73									ПОШК2765
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 IA80-IA97, IAA0-IAB3									ПОШК2770
	РЕДАКЦИЯ Ø1.70 IABC-IAEB, IAF0-IAFF									ПОШК2775
	РЕДАКЦИЯ Ø2.71 IA24-IA2B, IA40-IA43, IA4C-IA4F									ПОШК2780
	РЕДАКЦИЯ Ø2.71 IA68-IA6B, IA74-IA7F, IA88-IABB									ПОШК2785
	РЕДАКЦИЯ Ø2.71 IAEC-IAEF									ПОШК2786
	РЕДАКЦИЯ Ø2.72 IA0C-IA0F, IA34-IA37, IA48-IA4B, IA54-IA57									ПОШК2788
	РЕДАКЦИЯ Ø2.72 IA98-IA9F, IAB4-IAB7									ПОШК2789
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 IA68-IA6B									ПОШК2792

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	РЕДАКЦИЯ Ø3.72 ІА68-ІА6В									ПОШК2794
	КОНЕЦ ПОШКІ									ПОШК2798
	НАЧАЛО ПОШК2									ПОШК2800
	МЕТКА АОШ20									ПОШК2810
IC00	У =К				20	ICI9			УВУ ЗАНЯТО ОТВ УПР-А	ПОШК2820
	МЕТКА АОШ21									ПОШК2830
IC01	У =К				21	ICI9			ВБР-А В ПОВТ ВЫБОР	ПОШК2840
	МЕТКА АОШ22									ПОШК2850
IC02	У =К				22	ICI9			НЕТ ПОВТ ВЫБОР В ЦК	ПОШК2860
	МЕТКА АОШ23									ПОШК2870
IC03	У =К				23	ICI9			НЕТ СБРОСА УПР-А	ПОШК2880
	МЕТКА АОШ24									ПОШК2890
IC04	У =К				24	ICI9			НЕТ СБРОСА БУФ КС	ПОШК2900
	МЕТКА АОШ25									ПОШК2910
IC05	У =К				25	ICI9			ЗАПОМ ССК В ПРВВ	ПОШК2920
	МЕТКА АОШ26									ПОШК2930
IC06	У =К				26	ICI9			НЕСОВП АДР НАЧ ВЫБ	ПОШК2940
	МЕТКА АОШ27									ПОШК2950
IC07	У =К				27	ICI9			НЕТ УПР-А В НАЧ ВЫБ	ПОШК2960
	МЕТКА АОШ28									ПОШК2970
IC08	У =К				28	ICI9			ВУ НЕ ОТСОЕД В НАЧ ВЫБ	ПОШК2980
	МЕТКА АОШ29									ПОШК2990
IC09	У =К				29	ICI9			ВУ НЕ ОТСОЕД ПОСЛЕ ОСТ	ПОШК3000
	МЕТКА АОШ2A									ПОШК3010
IC0A	У =К				2A	ICI9			НЕТ РАБ-А ПРИ ОСТВВ	ПОШК3020
	МЕТКА АОШ2B									ПОШК3030
IC0B	У =К				2B	ICI9			НЕТ АДР-А ПРИ РАБ-А	ПОШК3040
	МЕТКА АОШ2C									ПОШК3050
IC0C	У =К				2C	ICI9			ПРЕР ПО ЗАНЯТ ИНТЕРФ	ПОШК3060
	МЕТКА АОШ2D									ПОШК3070
IC0D	У =К				2D	ICI9			ВБР-А ПРИ ПЗП В КОМ	ПОШК3080
	МЕТКА АОШ2E									ПОШК3090
IC0E	У =К				2E	ICI9			УПР-А ПРИ ПЗП В КОМ	ПОШК3100
	МЕТКА АОШ2F									ПОШК3110
IC0F	У =К				2F	ICI9			БАЙТН РЕЖ ПРИ ПЗП	ПОШК3120

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IC10	МЕТКА АОШ30					30	IC19		ПРЕР В РАБОТЕ ПАКЕТА	ПОШК3130
	У =К									ПОШК3140
IC11	МЕТКА АОШ31					31	IC19		ПРЕР ПО УПР-К	ПОШК3150
	У =К									ПОШК3160
IC12	МЕТКА АОШ32					32	IC19		ПРЕР ПО СНЯТИЮ РАБ-А	ПОШК3170
	У =К									ПОШК3180
IC13	МЕТКА АОШ33					33	IC19		ОСТ ПО ПОЛУЧ Б/С ВУ	ПОШК3200
	У =К									ПОШК3210
IC14	МЕТКА АОШ34					34	IC18		НЕД ЗНАЧ РОПРА КП КС	ПОШК3220
	У =К									ПОШК3230
IC15	МЕТКА АОШ35					35	IC18		ОШИБКА МП	ПОШК3240
	У =К									ПОШК3250
IC16	МЕТКА АОШ36					36	IC18		ВМЕСТЕ ПРИЗН ЦД ЦК	ПОШК3260
	У =К									ПОШК3270
IC17	МЕТКА АОШ37					18	IC18		НЕД ПОДКАНАЛА	ПОШК3280
	У =К									ПОШК3290
IC18	МЕТКА АОШ42					37	IC19		ПРЕР ПРИ ЗАЦ ПО ДАН	ПОШК3300
	У =К									ПОШК3310
IC29	МЕТКА АОШ43					42	IC19		ПРЕРЫВ РАБОТЫ КМ	ПОШК3320
	У =К									ПОШК3330
IC2B	МЕТКА АОШ40					43	IC23		ПРЕРЫВ РАБОТЫ КС	ПОШК3340
	У =К									ПОШК3350
IC25	МЕТКА АОШ19					10	IC19		МНОЖЕСТВО ВХ ПРИЗН	ПОШК3360
	У =К									ПОШК3370
IC26	МЕТКА АОШ40					19	IC19		НЕТ ИНФ-А СЧ 500 МСЕК	ПОШК3380
	У =К									ПОШК3390
IC27	МЕТКА АОШ41					40	IC19		НЕТ УПР-А СЧ 10 МКС	ПОШК3400
	У =К									ПОШК3410
IC1F	МЕТКА АОШ44					41	IC19		РАБ-А ПОСЛЕ ПЕРЕД Б/С	ПОШК3420
	У =К									ПОШК3430
IC40	МЕТКА АОШ44					44	IC19			ПОШК3440
	У =К									ПОШК3450
IC18	PI= В К					D0	IC23		УСТ КУК	ПОШК3460
	PI= В К									ПОШК3470
IC19	Б3=Б3 . К					70	IC23		УСТ КРИФ	ПОШК3480
										ПОШК3490
IC23						F0	IC41		УСТ КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	

ПРОГРАММНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IC41	И =У			IBC3	IBC4		IC20			ПОШК3480
IC20	Г =П						IC42			ПОШК3490
IC42	У =К					8I	ICIE			ПОШК3500
IC21	У =К					8B	ICIE	KCI		ПОШК3510
IC22	У =К					95	ICIE	KC2		ПОШК3520
ICIE	Т =Ø						ICIC			ПОШК3530
ICIC	П =Ø						IC3C			ПОШК3540
IC3C	=	ПТУ ЧТО					ICIA			ПОШК3550
ICIA	З =И						IC24			ПОШК3560
IC24	=К . БД	ЗГО	ØРПФ			4Ø	IC3E			ПОШК3570
IC3E	БД=К / БД			ØРПФ		I	IC3D		УСТ ПРИЗН ПЕРВ ОШИБ	ПОШК3580
IC28	У =У + К					4	ICF4 АОШК			ПОШК3590
IC2A	П =Г						IEI2 АОШМК			ПОШК3600
IC3D	=			IBC5			IC28			ПОШК3610
IC3F	=		ITTO				IC4Ø		ТЯЖЕЛЫЙ ОСТАНОВ	ПОШК3620
МЕТКА ПОСFFF										ПОШК3630
IC33	=К . БЛ		ØРПФ			4Ø	IC36			ПОШК3640
IC36	=				ØРПФ		IC34			ПОШК3650
IC34	=		ITTO				IC35			ПОШК3660
IC35	=				IBC4		IC38			ПОШК3670
IC38	=	К ЧТЛ				DE	IC37			ПОШК3680
IC39	=	К ЧТЛ				CE	IC37			ПОШК3690
IC37	P6=Н						IC3A		КАТ Н В Р-Р СТ СЧЕТ	ПОШК3700
IC3A	Н =Ø						IC3B		СТИРАН КАТ Н В УСУ	ПОШК3710
IC3B	=	ЗПЛ					18B5 ОБСС5			ПОШК3720
МЕТКА ПОСØ5										ПОШК3730
IC2C	У =К					Ø5	ICIB		НЕДЕЙСТВ КОМ В КСК	ПОШК3740
IC2D	У =К					Ø8	ICIB		ДВОЙНАЯ ПВК В ЦД	ПОШК3750
IC2E	У =К					ØB	ICIB		НЕВЕРН ФОРМАТ КСК	ПОШК3760
IC2F	У =К					ØD	ICIB		НУЛЯВОЙ СЧЕТЧИК ЦД	ПОШК3770
IC30	У =К					IF	ICIB		НЕД АДР ДАННЫХ КСК	ПОШК3780
IC3I	У =К					3F	ICIB		НЕД АДР КСК В ПВК	ПОШК3790
IC32	У =К					4F	ICIB		НЕВЕРН СПЕЦ КСК ПВК	ПОШК3800
IC1B	=У . К		ØРПФ			4Ø	IC43			ПОШК3810
IC43	БС=К . БС		ØРПФ	IBC4		FC	IC58			ПОШК3820

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР ПОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛФ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IC58	=	К	ЧТЛ			DA	IC5C			ПОШК3830
IC59	..=	К	ЧТЛ			CA	IC5C			ПОШК3840
IC5A	3 = B P9XC	К	СТЛ			A	IC5C			ПОШК3850
IC5B	3 = B P9XC	К	СТЛ			CA	IC5C			ПОШК3860
IC5C	H =H + K					8	IC5D			ПОШК3870
IC5D	=Y . K	ЭПЛ	ФРПФ		ИБС4	40	IC5E			ПОШК3880
IC5E	=	К	ЧТЛ		ФРПФ	D8	ICFA			ПОШК3890
IC5F	=	К	ЧТЛ		ФРПФ	C8	ICFA			ПОШК3900
IC54	3 =0						IC55			ПОШК3910
IC55	H =0						IC44			ПОШК3920
IC44	=K . P4		ФРПФ			8	IC47		ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФ-А	ПОШК3930
IC47	=K . P4		ФРПФ	ИРПФ	ИТРП	20	IC48		ВЫДЕЛЕНИЕ УПР-А	ПОШК3940
IC48	=						IC25 АОШ10		НЕТ ИНФ-А И РАБ-А	ПОШК3950
IC49	3 =3 + K		ФРПФ	ФРПФ		I	IC5I		РАБ-А, НЕТ ИНФ-А	ПОШК3960
IC4A	=						IC25 АОШ10		ИНФ-А, НЕТ РАБ-А	ПОШК3970
IC4B	=						IA7A СВЕТА +43		ИНФ-А И РАБ-А	ПОШК3980
IC5I	Y =Y . K					F0	IC57		РАБ-А И УПР-А	ПОШК3990
IC57	=						IC706 ОБСМ9			ПОШК4000
IC53	H =H + K			ИБС7		0	IC50		РАБ-А, НЕТ УПР-А	ПОШК4010
IC52	=H +(+)K		ФРПФ			ID	IC4F			ПОШК4020
IC4F	=3 +(+)K		ФРПФ		ФРПФ	4	IC4C			ПОШК4030
IC4C	=						IC44			ПОШК4040
IC4D	=			ФРПФ			IC44			ПОШК4050
IC45	БС=K . БС					FE	IC44	УСТ ИБС7		ПОШК4060
IC50	=H +(+)K		ФРПФ			ID	IC56			ПОШК4070
IC56	=3 +(+)K		ФРПФ	ФРПФ		4	IC4C			ПОШК4080
IC4E	=			ФРПФ			IC44			ПОШК4090
IC46	=						IC26 АОШ19			ПОШК4100
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IC00-IC17, IC24-IC27									ПОШК4110
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IC2C-IC3B									ПОШК4120
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IC1C-IC23, IC28-IC2B, IC3C-IC3F									ПОШК4130
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IC44-IC5F									ПОШК4140
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IC18-IC1B, IC40-IC43									ПОШК4150
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IC18-IC1B, IC40-IC43									ПОШК4155
	КОНЕЦ ПОШК2									ПОШК4160

ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРВВ

АДР	ФУНКИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ									ПРВВ0010
	НАЧАЛО ПРВВ									ПРВВ0020
	МЕТКА ПРВВД									ПРВВ0120
IB74	БС=К . БС		ФПФ			3	IBAF			ПРВВ0130
IBAF	=К . БР		ФПФ			00001000	IBA3		← ВХОД В ПРОГРАММУ	ПРВВ0140
IBA3	=К . БР		ФПФ		IPPF	01000000	IBA4			ПРВВ0150
IBA4	=К . БР		ФПФ			00000010	IBA7			ПРВВ0160
IBA5	=К . БР		ФПФ		IPPF	00000010	IBA6			ПРВВ0170
IBA6	Д =К		IBC4			CA	IBE4		→ КС1	ПРВВ0180
IBA7	=К . БР		ФПФ		IPPF	00100000	IBA8			ПРВВ0190
IBA8	=К . БР		ФПФ			00010000	IBAB			ПРВВ0200
IBA9	=К . БР		ФПФ		IPPF	00010000	IBAA			ПРВВ0210
IBAA	Д =К		IBC3			DA	IBE4		→ КС2	ПРВВ0220
IBAB	=К . БР		ФПФ	IPPF		10000000	IBAC			ПРВВ0230
IBAC	=					1DD0	TAMMI			ПРВВ0240
IBAD	Б3=К		IBC5			00	IB6I		→ К КМ	ПРВВ0250
IBAE	=				IPPF		IBAC			ПРВВ0260
IB6I	=	K ЧТЛ				9A	IB6B			ПРВВ0270
IB6B	Д =Н . К					07	IB83			ПРВВ0280
IB83	Д = В Д ХМ						IB62			ПРВВ0290
IB63	=К . Л		ФПФ			10000000	IB66		ИЩЕТ РАЗД. ПОДКАНАЛ	ПРВВ0300
IB62	Л =З	РГЛ	ФПФ				IB63			ПРВВ0310
IB66	П =К				IPPF	00	IB64			ПРВВ0320
IB64	У = В Л ХМ						IB68		ФОРМ. АДР. НЕРАЗДЕЛ.	ПРВВ0330
IB68	Т = В Л ХС						IB69			ПРВВ0340
IB69	Т =К + Т		ФПФ			I	IB6D			ПРВВ0350
IB65	У =К . Л					0III0000	IB67		ФОРМ. АДР. РАЗДЕЛ.	ПРВВ0360
IB67	Т =К					0I	IB6D		ПТУ: АДРЕС УСУР	ПРВВ0370
IB6D	Г =К					0	IB6E			ПРВВ0380
IB6E	= В Д						IB80*		ФУНКЦ. ПЕР. ТИП ПР.	ПРВВ0390
IB84	Р =К	ПТУ ЧТМ				00	IB90		КК	ПРВВ0400
IB86	=		ITTO				IB87			ПРВВ0410
IB8C	=		ITTO				IB8D			ПРВВ0420
IB80	=Н . К		ФПФ			08	IB8I			ПРВВ0430
IB8I	У =У + К		ФПФ			04	IB40			ПРВВ0440

ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IB41	=		ITTO				IB40			ПРВВ0450
IB40	И =К	ПТУ ЧТМ				40	IB42		ЧТЕНИЕ УСУ4	ПРВВ0460
IB42	Л =Н						IB43			ПРВВ0470
IB43	Н =0						IB44			ПРВВ0480
IB44	Р =0		ЗПМ				IB46		Б/С КАН. В УСУ=0	ПРВВ0490
IB46	З =0	ГРИ СТО					IB45			ПРВВ0500
IB45	=И +К		ØРПФ			42	IB48			ПРВВ0510
IB48	И =И + К		ЗПО			ØРПФ	02	IB46		ПРВВ0520
IB47	З =Л	ГРИ СТО					IB49			ПРВВ0530
IB49	И =И + К		ЗПО			02	IB4A		ЗАП. В ССК Б/С КАН.	ПРВВ0540
IB4A	З =0	ГРИ СТО					IBD8			ПРВВ0550
IB88	Р =К	ПТУ ЧТМ				00	IB70		ПУП	ПРВВ0560
IB8A	=		ITTO				IB8B		НЕД. ФЛ.	ПРВВ0570
IB8E	=		ITTO				IB8E		СТОП НЕД. ФЛАЖКИ III	ПРВВ0580
IB82	Р =К					0	IB50		→ К УК	ПРВВ0590
IB90	=Н . К		ØРПФ			01	IBCB			ПРВВ0600
IBCB	Н =К		ØППФ	IPPF		0	IBCD			ПРВВ0610
IBCD	Д =К					0	IB9I			ПРВВ0620
IBCF	Д =К					10000000	IB9I			ПРВВ0630
IB9I	У =У + К		ЗПМ			04	IB92			ПРВВ0640
IB92	И =К	ПТУ ЧТМ				44	IBC7		Н Б/С КАНАЛА	ПРВВ0650
IBC7	Д =Н / Д						IBC9			ПРВВ0660
IBC9	Н =К					00	IB9C			ПРВВ0670
IB9C	З =К					00	IB93			ПРВВ0680
IB93	=		ЗПМ	ØППФ			IB94			ПРВВ0690
IB94	У =У + К					02	IB95			ПРВВ0700
IB95	=	ПТУ ЧТМ					IB96			ПРВВ0710
IB96	Л =З		РГМ				IB97			ПРВВ0720
IB97	=	ГРИ ЧТО					IB98			ПРВВ0730
IB98	Н =Л						IB99			ПРВВ0740
IB99	З =Д		ØППФ				IB9A			ПРВВ0750
IB9A	У =У + К		ЗПО			02	IB9B			ПРВВ0760
IB9B	И =К	ПТУ ЧТМ				46	IB9E		Н3: СЧЕТЧИК ИЗ УСУ	ПРВВ0770
IB9E	=		РГМ				IBB0			ПРВВ0780
IBB0	=	ГРИ СТО	ØППФ				IB88			ПРВВ0790

ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IB38	Y = Y + K	ZPO				02	IBB9			ПРВВ0800
IBB9	=	PTU	CTM				IBBA			ПРВВ0810
IBBA	L = B H XM	PTM	0PPF				IBBB		L: КЛЮЧ	ПРВВ0820
IBBB	Y = Y - K					0A	IBBC			ПРВВ0830
IBBC	I = K	PTU	CTM			40	IBBD			ПРВВ0840
IBBD	=	PTM					IBBE		3: АДР, КСК1	ПРВВ0850
IBBE	H = L	GRI	CTO	0PPF			IBDI			ПРВВ0860
IBDI	Y = Y + K	ZPO				02	IBD2			ПРВВ0870
IBD2	I = K	PTU	CTM			42	IBD4		Н3: АДР. КСК2, КСК3	ПРВВ0880
IBD4	=	PTM					IBD5			ПРВВ0890
IBD5	=	GRI	CTO				IBD8			ПРВВ0900
IBD8	I = K	ZPO				9A	IBB4			ПРВВ0910
	МЕТКА ПРВВ4									ПРВВ0920
IBB4	L = K	GRI	CTL			00	IBD3		КОД ПРЕРЫВАНИЯ	ПРВВ0930
IBD3	D = Z						IBB5		З: НОМ. ВУ	ПРВВ0940
IBB5	H = K					00	IBB6		← ВХОД ИЗ УК КМ	ПРВВ0950
IBB6	Z = K					00	IBB7			ПРВВ0960
IBB7	BR=K . BR	ZPL	0BC5			III01111	IB8D		→ К СТИР 7С ЛП	ПРВВ0970
IB70	H = H . K					IIIIIIII0	IB7I		НАЧАЛО ПУП В КМ	ПРВВ0980
IB7I	I = K	ZPM				44	IB72			ПРВВ0990
IB72	Y = Y + K		IGH			04	IB73			ПРВВ1000
IB73	=	PTU	CTM				IBE0			ПРВВ1010
IBE0	=	PTM					IBE2			ПРВВ1020
IBE2	Z = H / K	GRI	CTO			100000000	IBD7		З: Б/С КАН С ПУП	ПРВВ1030
IBD7	H = K					00	IB9D			ПРВВ1040
IB9D	Y = Y + K	ZPO				4	IB9B			ПРВВ1050
IB50	I = L	K	CTL			7C	IB5I		← ВХОД ИЗ ОП	ПРВВ1060
IB5I	H = K					F0	IBE3			ПРВВ1070
IBE3	Z = B BC						IB52			ПРВВ1080
IB52	BC=K	ZPL				4	I40C ПРОВИ		ВЫХ К ПРОВВ →	ПРВВ1090
	МЕТКА ПРВВ1									ПРВВ1100
IB9F	L = K . L XM					30	IB8F		ВХОД ИЗ ПРОВВ	ПРВВ1110
IB8F	L = L / K					010000000	IBA0			ПРВВ1120
IBA0	= B L						IBC0*		АНАЛИЗ КОДА УСЛ.	ПРВВ1130
IB54	P = K					00	IB57			ПРВВ1140

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IBC8	Г =К					0	IC05	АОШ25		ПРВВI150
IBCC	=						IC05	АОШ25	KУ=2	ПРВВI160
IBCE	=						IC05	АОШ25		ПРВВI170
IBCA	Г =К					0	IBA1		KУ=1 ЗАПИСАНО ССК	ПРВВI180
IBAI	P =К					0	IBA2			ПРВВI190
IBA2	=	К ЧТЛ				9A	IBE1			ПРВВI200
IBEI	Л =К					0	IBB5		→ К ВЫХОДУ	ПРВВI210
JBE4	Б3=К	Д ЧТЛ				00	IBE5			ПРВВI220
IBB5	P =Н	РГЛ					IBE6		P: АДР КСК3	ПРВВI230
IBE6	И = В З ХМ						IBE7		И: КЛЮЧ	ПРВВI240
IBE7	= <3		ФППФ				IBE8		РАЗВЕТВ ПО ТИПУ ПР	ПРВВI250
IBE8	П =К		ФППФ	ИППФ	ИТЭН	00	IBE9		РАЗВЕТВ ПО ТИПУ ПР	ПРВВI260
IBED	P =К					I	IBEF			ПРВВI270
IBEF	З =З . К	Д СТЛ				00IIIIII	IBE9		СТИРАЕТ ФЛ УСУ	ПРВВI280
IBE9	Т =К	ЗПЛ	ФППФ			00	IBEA			ПРВВI290
IBEA	Д =Д + К					02	IBEВ		Д: АДРЕС УСУ4	ПРВВI300
IBEВ	=Р . К	Д ЧТЛ	ФРПФ			I	IBD0			ПРВВI310
IBD0	У =К	РГЛ		ФРПФ		44	IB56			ПРВВI320
IB56	Н =0	ПТУ СТО					IB53			ПРВВI330
IB53	У =К	ЗПО				40	IB55			ПРВВI340
IB55	З =0	ПТУ СТО					IB5C			ПРВВI350
IB5C	У =К	ЗПО				42	IB5D			ПРВВI360
IB5D	=	ПТУ СТО					IB5E			ПРВВI370
IB5E	У =К	ЗПО				46	IB5F			ПРВВI380
IB5F	=	ПТУ СТО					IBD6			ПРВВI390
IBD6	=	ЗПО					IBFF			ПРВВI400
IB57	Н =З						IBF0			ПРВВI410
IBF0	З = В РВ	ПТУ СТО					IBF1		З: Б/С КАНАЛА	ПРВВI420
IBF1	У =К	ЗПО				46	IBF2		КОНЕЦ ЗП Б/С КАН ВУ	ПРВВI430
IBF2	Н = В Р6	ПТУ СТО					IBF3		Н: СЧЕТЧИК СТАРШИЕ	ПРВВI440
IBF3	З = В Р5		ФППФ				IBF4		З: СЧЕТЧИК МЛАДШИЕ	ПРВВI450
IBF4	Д =Д - К	ЗПО				04	IBF5		СЛЕДУЕТ ЗАПИСЬ АД	ПРВВI460
IBF5	Г =К	Д ЧТЛ				00	IBF6		РЕСА КСК В ССК	ПРВВI470
IBF6	У =К	РГЛ				40	IBF9			ПРВВI480
IBF9	Л =З						IBF7		Л: АДР. КСК2	ПРВВI490

ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IBF7	З =Н						IBF8		З: АДР. КСК1	ПРВВ1500
IBF8	Н =И	ПТУ СТО	ØППФ				IBF9		Н: КЛЮЧ	ПРВВ1510
IBF9	Д =Д + К		ЗПО			Ø2	IBFA		ЗП КЛЮЧ, КСК1	ПРВВ1520
IBFA	=	Д	ЧТЛ				IBFB			ПРВВ1530
IBFB	У =К		РГЛ			42	IBFC			ПРВВ1540
IBFC	Н =Л	ПТУ СТО					IBFD		Н: АДР. КСК2	ПРВВ1550
IBFD	З =Р		ØППФ				IBFE		З: АДР. КСК3	ПРВВ1560
IBFE	Д =Д + К		ЗПО			Ø2	IBFF		КОНЕЦ ЗП АДР. КСК	ПРВВ1570
	МЕТКА ПРВВ5									ПРВВ1580
IBFF	=	Д	ЧТЛ				IB60		КОД ПР.	ПРВВ1590
IB60	Д =Н		РГЛ				IBDA		Д: НОМ. ВУ	ПРВВ1600
IBDA	Р =К					IBC4	Ø0	IBDC	КС1 ИЛИ КС2	ПРВВ1610
IBDD	=	К	ЧТЛ				CA	IB59		ПРВВ1620
IB59	=З . К		РГЛ	ØППФ			80	IB5B		ПРВВ1630
IB5B	Л =К					IPPF	Ø1	IBDE		ПРВВ1640
IBDE	Р1=К						68	IBDF	ГАШ. КС1	ПРВВ1650
IBDF	БР=К . БР		ØБС4				IIIIIIIII	IB8D	СНЯТ ЗАПР, РАБ КС1	ПРВВ1660
IBDC	=	К	ЧТЛ				DA	IB58		ПРВВ1670
IB58	=З . К		РГЛ	ØППФ			80	IB5A		ПРВВ1680
IB5A	Л =К			ØППФ			Ø2	IBD9		ПРВВ1690
IBDB	Р1=К						68	IBD9	ГАШ. КС2	ПРВВ1700
IBD9	БР=К . БР		ØБС3				IIIIIIII	IB8D	СНЯТ ЗАПР, РАБ КС2	ПРВВ1710
IBEC	Д =Д + К						Ø2	IB7B	<-- НАЧАЛО УК В КС	ПРВВ1720
IB7B	=	Д	ЧТЛ					IB7C		ПРВВ1730
IB7C	И =Н		РГЛ				13DF	ПРОВ2		ПРВВ1740
	МЕТКА ПРВВ2									ПРВВ1750
IB7D	Д =И							IB7E	<-- ВХОД ИЗ ПРОВС	ПРВВ1760
IB7E	Л =К . Л ХМ		ØППФ			ØØIIØØØ	IB7F			ПРВВ1770
IB7F	= В Л						IBCØ*		АНАЛИЗ КОД УСЛ.	ПРВВ1780
IBCØ	Г =К					Ø	ICØ5	АОШ25		ПРВВ1790
IBC4	=						ICØ5	АОШ25	KJ=2	ПРВВ1800
IBC6	=						ICØ5	АОШ25	KJ=3 БЫЛ ВБР-А	ПРВВ1810
IBC2	Г =К					ØØ	IBDA		KJ=1 ЗАПИСАНО ССК	ПРВВ1820
IBEE	=							IB75		ПРВВ1830
IB75	T =К					ØØ	IB76			ПРВВ1840

ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВВОДУ-ВЫВОДУ

ИДЕНТИФИКАТОР ПРВВ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IB76	У =К					44	IB77			ПРВВ1850
IB77	Д =Д + К	ПТУ ЧТО	ИГН			02	IB78		ЭП Б/С ВУ И КАНАЛА	ПРВВ1860
IB78	Н =К					00	IB79		Н: НУЛЕВОЙ Б/С ВУ	ПРВВ1870
IB79	З =К / РВ					80	IB7A		З: Б/С КАН С ПУП	ПРВВ1880
IB7A	У =К	ЗПО				46	IBF2		ЗАПИСЬ Б/С КАН И ВУ	ПРВВ1890
IB8D	И =К					3A	IBC1			ПРВВ1900
IBC1	=	К ЧТЛ				7C	IBC3	СТИР 7C		ПРВВ1910
IBC3	Н =К					0	IBC5			ПРВВ1920
IBC5	=	ЗПЛ ИПЗУ				0038	ЗСССП			ПРВВ1930
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IB60-IB67, IB70-IB73, IB78-IB7F, IB84-IB88, IB90-IB9B									ПРВВ1940
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IBAD-IBAB, IBB0-IBBF, IBC4-IBC7, IBCC-IBCF, IBDB-IBDB									ПРВВ1950
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IBE0-IBE3, IBF0-IBFF									ПРВВ1960
	РЕДАКЦИЯ 02.70 IB6C-IB6F, IB74-IB77, IB8C-IB8F, IB9C-IB9F, IBE4-IBE7									ПРВВ1970
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IBDC-IBDF									ПРВВ1980
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IBAC-IBAF									ПРВВ1990
	РЕДАКЦИЯ 04.71 IB58-IB5B									ПРВВ2000
	РЕДАКЦИЯ 02.72 IB40-IB4B, IB50-IB57, IB5C-IB5F, IB80-IB83, IBD0-IBD3									ПРВВ2010
	РЕДАКЦИЯ 02.72 IBE8-IBEF									ПРВВ2020
	РЕДАКЦИЯ 03.72 IB68-IB6B, IBD4-IBD7, IBC0-IBC3, IBC8-IBCB									ПРВВ2030
	РЕДАКЦИЯ 03.72 IB68-IB6B, IBD4-IBD7, IBC0-IBC3, IBC8-IBCB									ПРВВ2035
	КОНЕЦ ПРВВ									ПРВВ2040

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШКИ

АДР	ФУНКИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ									АОШК0010
	НАЧАЛО АОШКИ									АОШК0020
	МЕТКА СВКАН									АОШК0110
IE00	=К . БД	ØРПФ				40	IE01			АОШК0120
IE01	=		ØРПФ				IE02			АОШК0130
IE02	=	ITTO					IE03			АОШК0140
IE03	Б3=Б3 . К			ITЦП		0	IE08			АОШК0150
IE06	=						IC63 КОШС2			АОШК0160
IE08	Л = В КПХМ						IEBC			АОШК0170
IE08	=		IBC3	IBC4			IE04			АОШК0180
IEBC	Л =К . Л	ØРПФ				30	IE81			АОШК0190
IE09	=К . РП	ØРПФ				10	IE83			АОШК0200
IE81	= Л						IE80*			АОШК0210
IE82	БС= В К					08	IE05	УСТ ИБС4		АОШК0220
IE83	=			IPPF			IEB8			АОШК0230
IE84	БС= В К					04	IE08	УСТ ИБС5 К ОБСЛ МК		АОШК0240
IE0A	H = В 0			ØРПФ			IE0C			АОШК0250
IE0C	З = В						IEII	ПРИ О НЕ РАВНОМ 0		АОШК0260
IE0D	З = В К					FF	IEII			АОШК0270
IE0B	Г = В 0						IE0E			АОШК0280
IE0E	P = В 0						IE0F			АОШК0290
IE0F	И = В К					80	IEI0			АОШК0300
IE09	БС= В К					10	IE06	УСТ ПРИЗН КС2		АОШК0310
IE00	=	ИПЗУ					Ø08F СВЦПУ	К КОНТРОЛЮ МАШИНЫ		АОШК0320
IE05	=						IC60 КОШС1			АОШК0330
IE04	=		IBC5				IEC5			АОШК0340
IEC5	=						IE80			АОШК0350
IEC7	БС= В К					04	IE84			АОШК0360
IEI0	И =И + К	ГРИ СТО				04	IE5F			АОШК0370
IEII	=	ЗПО					IE8F			АОШК0380
IE8F	И =И + К	ГРИ СТО				02	IEI3			АОШК0390
IEI3	H = В Р4						IEI4			АОШК0400
IEI4	З = В РГ						IEI5			АОШК0410
IEI5	=	ЗПО					IEI6			АОШК0420
IEI6	H = В РЕ	ГРИ СТО					IEI7			АОШК0430

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ.	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IE17	З = В РБ						IE18			АОШК0440
IE18	И = И + К		ЗПО			02	IE19			АОШК0450
IE19	Н = В КП	ГРИ	СТО				IE1A			АОШК0460
IE1A	З = В РП						IE1B			АОШК0470
IE1B	=		ЗПО		ITРП		IE1C			АОШК0480
IE1C	Л = В К					I4	IE2C			АОШК0490
IE1D	РІ= В К		ØРПФ			58	IE20			АОШК0500
IE1E	=						IE22			АОШК0510
IE1F	РІ= В К					48	IE25			АОШК0520
IE20	Л = В К			ITРП		03	IE22			АОШК0530
IE21	=			ITРП			IE1E			АОШК0540
IE22	Л = В К					I5	IE2C			АОШК0550
IE23	Л =Л - К		ØРПФ			01	IE24			АОШК0560
IE24	=		ØРПФ				IE2I			АОШК0570
IE25	РІ= В К					50	IE26			АОШК0580
IE26	Л = В К					03	IE2B			АОШК0590
IE27	=			ØРПФ			IE2A			АОШК0600
IE28	Л = В К					I6	IE2C		УСПЕШНЫЙ СЕЛ СБРОС	АОШК0610
IE29	Л = В К					I7	IE2C		НЕУСП СЕЛ СБРОС	АОШК0620
IE2A	=			ITРП			IE28			АОШК0630
IE2B	Л =Л - К		ØРПФ			01	IE27			АОШК0640
IE2C	И = В К					82	IE2D			АОШК0650
IE2D	=	ГРИ	ЧТО				IE2E			АОШК0660
IE2E	=		РГО				IE2D			АОШК0670
IE2D	Н = В Н С						IE2F			АОШК0680
IE2F	Л =Л + Н						IE30			АОШК0690
IE30	=К . 0		ØРПФ			FF	IE31			АОШК0700
IE31	=			ØРПФ			IE34			АОШК0710
IE3B	Л =К / Л					08	IE6C			АОШК0720
IE33	=			ØРПФ			IE3A			АОШК0730
IE34	РІ= В К					D0	IE6C			АОШК0740
IE6C	=К . РП		ØРПФ			80	IE32			АОШК0750
IE35	=К . КП		ØРПФ			04	IE33			АОШК0760
IE36	=		ØРПФ				IE38			АОШК0770
IE37	Н = В Л						IE3E			АОШК0780

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШКИ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IE38	Z = B E	ГРИ СТО					IE37			АОШК0790
IE39	T = B K					0I	IE40			АОШК0800
IE3A	Z = B K	ГРИ СТО				FF	IE5A			АОШК0810
IE32	O = B K					0PФ	0	IE3C		АОШК0820
IE3C	=K . БР						I0	IE36		АОШК0830
IE3D	=	K ЧТЛ					7C	IE5C		АОШК0840
IE3E	=	ЗПО						IE3F		АОШК0850
IE3F	PI= B K						68	IEAB		АОШК0860
IE40	=K . E					0PФ	80	IE4I	ФОРМИР АДР УСУ ИЗ Е	АОШК0870
IE4I	=					0PФ		IE42		АОШК0880
IE42	Y =K . E						70	IE48		АОШК0890
IE43	Y = B E . ХМ							IE47		АОШК0900
IE45	T =K + T					0ПФ	0I	IE70		АОШК0910
IE46	T =K + T					0ПФ	I	IEA5		АОШК0920
IE47	T = B E XC							IE44		АОШК0930
IE48	Y =K + Y	ПТУ ЧТМ					04	IE49		АОШК0940
IE49	=H . K					0PФ	E0	IE4A		АОШК0950
IE4A	=					0PФ		IE4C		АОШК0960
IE4B	=	ЗПМ						IE4E		АОШК0970
IE44	T =K + T					0ПФ	0I	IE48		АОШК0980
IE4C	H =H . K						E7	IE4B		АОШК0990
IE4D	=	ЗПМ						IE38		АОШК1000
IE4E	Y =Y + K	ПТУ ЧТМ					02	IE4F		АОШК1010
IE4F	H =K . РБ						0E	IE50		АОШК1020
IE50	Z =Z / K						C0	IE5I	УСТ В УСУ ТИП КК	АОШК1030
IE5I	=	ЗПМ						IEC0		АОШК1040
IE52	Z = B E							IE53		АОШК1050
IE53	H = B K						02	IE55		АОШК1060
IE54	=	K СТЛ					9A	IE53		АОШК1070
IE55	=	ЗПЛ						IE56		АОШК1080
IE56	H = B Л	ГРИ СТО						IE57		АОШК1090
IE57	=	ЗПО						IEC8		АОШК1100
IE58	БР=K / БР						I0	IE59		АОШК1110
IE59	PI= B K						B0	IEB6		АОШК1120
IE5A	L =K / L						08	IE9F		АОШК1130

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШКИ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛØ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IE5B	=	ЗПО					IE3F			АОШКІ140
IE5C	=	РГЛ					IE5D			АОШКІ150
IE5D	=Н . К		ØРПФ			II	IE5E			АОШКІ160
IE5E	=			ØРПФ			IE60			АОШКІ170
IE5F	=К . 0		ØРПФ			FF	IE7A			АОШКІ180
IE60	=	К ЧТЛ				9A	IE62		ЧТЕНИЕ БУФЕРА ПРЕР.	АОШКІ190
IE6I	=			ІПЦП			IE6E			АОШКІ200
IE6F	=						IE6I			АОШКІ210
IE6E	=	К ЧТЛ				BE	IE64			АОШКІ220
IE64	=	РГЛ					IE65			АОШКІ230
IE65	Н = В Л	ГРИ СТО					IE66			АОШКІ240
IE66	=	ЗПО					IE67			АОШКІ250
IE67	Т = В К					ØI	IE68			АОШКІ260
IE68	=К . З		ØРПФ			8Ø	IE69		ФОРМИР АДР УСУ ИЗ	АОШКІ270
IE69	=			ØРПФ		7Ø	IE6A			АОШКІ280
IE6A	У =К . З						IE7Ø		РАЗДЕЛЕННЫЙ ПОДКАНАЛ	АОШКІ290
IE6D	Т = В З ХС						IE45			АОШКІ300
IE6B	У = В З ХМ						IE6D			АОШКІ310
IE7Ø	У =У + К					ØA	IE7I			АОШКІ320
IE7I	=	ПТУ ЧТМ					IE72			АОШКІ330
IE72	=	РГМ					IE73			АОШКІ340
IE73	=З . К		ØРПФ			FF	IE74			АОШКІ350
IE74	=			ІРПФ			IE76			АОШКІ360
IE75	=			ØРПФ			IE7A			АОШКІ370
IE76	Д =К . РБ					ØE	IE7C			АОШКІ380
IE77	=	ПТУ ЧТМ					IE92			АОШКІ390
IE92	З =З . К					ØØ	IE93		ГАШЕНИЕ НЕ ИКСК	АОШКІ400
IE93	=	ЗИМ					IE78			АОШКІ410
IE7B	У =У - К					ØA	IEB4			АОШКІ420
IE78	=К . БР		ØРПФ			IØ	IE75			АОШКІ430
IE79	Н = В Ø	ГРИ СТО					IE7D			АОШКІ440
IE7A	=						IE3F			АОШКІ450
IE7C	И = В К					44	IE79			АОШКІ460
IE7D	З = В Д						IE7E			АОШКІ470
IE7E	БС=К . БС	ЗПО				FC	IE7F			АОШКІ480

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШКИ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IE7F	БС=К + БС					ØI	IE8D			АОШК1490
IE62	=		РГЛ				IE63			АОШК1500
IE63	Н = В Л	ГРИ	СТО				IE88			АОШК1510
IE88	=		ЗПО				IE85			АОШК1520
IE85	Л = В З						IE89			АОШК1530
IE89	Д =К . РБ					ØE	IE8A			АОШК1540
IE8A	И = В К					44	IE85			АОШК1550
IE85	Н = В Ø	ГРИ	СТО				IE95			АОШК1560
IE95	З = В Д						IE87			АОШК1570
IE87	И =И + К		ЗПО			Ø2	IEDØ			АОШК1580
IE86	БС= В К					Ø8	IEØ5			АОШК1590
IE8B	PI= В К					68	IEB7			АОШК1600
IE8D	У =У - К					ØA	IE96			АОШК1610
IE96	У =У + К	ПТУ	ЧТМ			Ø4	IE97			АОШК1620
IE97	Н =Н . К					IF	IE98			АОШК1630
IE98	=		ЗПМ				IE99			АОШК1640
IE99	=	ПТУ	ЧТМ				IE9A			АОШК1650
IE9A	Н =Н . К					ØØ	IE9B			АОШК1660
IE9B	=		ЗПМ				IE8B			АОШК1670
IE9C	T = В К					ØI	IE9D			АОШК1680
IE9D	=К . Л		ØРПФ			8Ø	IE9E	ФОРМИР АДР УСУ ИЗ		АОШК1690
IE9E	=		СБП	ØРПФ			IEAØ			АОШК1700
IEAØ	У =К . Л					7Ø	IEA5	РАЗДЕЛЕННЫЙ ПОДКАН		АОШК1710
IEA1	У = В Л П						IEA4	КАНАЛ ДЕЙСТВИТ		АОШК1720
IEA4	T = В К П					ØØ	IE46			АОШК1730
IEA5	У =У + К	ПТУ	ЧТМ			Ø4	IEA6			АОШК1740
IEA6	Н =Н . К					IF	IEA7			АОШК1750
IEA7	=		ЗПМ				IEA8			АОШК1760
IEA8	=	ПТУ	ЧТМ				IEA9			АОШК1770
IEA9	Н =Н . К					ØØ	IEAA			АОШК1780
IEAA	=		ЗПМ				IEØ7			АОШК1790
IEØ7	И = В К					9A	IEBB			АОШК1800
IEAB	=К . БР		ØРПФ			Ø4	IEAC			АОШК1810
IEAC	=			ØРПФ			IEAE			АОШК1820
IEBØ	E = В З	K	ЧТЛ			BE	IEB3			АОШК1830

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШКИ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IEAF	=			ITTO			IEB0			АОШК1840
IEAD	=			PFO			IE90			АОШК1850
IE90	=Д . К			ОРПФ		FF	IE91			АОШК1860
IEBI	З = В К	ГРИ СТО				FF	IE37			АОШК1870
IE91	=			ОРПФ			IEB0			АОШК1880
IEAE	БД=К . БД					7F	IEA2	СБРОС ТЦП		АОШК1890
IEB2	=	ГРИ ЧТО					IEBA			АОШК1900
IEB3	=	ЗПЛ					IEB2			АОШК1910
IEBA	З = В Д						IE37			АОШК1920
IEB4	Y =Y + K	ПТУ ЧТМ				04	IE4C			АОШК1930
IEB6	PI= В К					60	IECC	СБРОС ТБЛК-К		АОШК1940
IEB7	PI= В К					B0	IECD	ГАШЕНИЕ ОШИБОК		АОШК1950
IE8C	PI= В К					B0	IECF			АОШК1960
IEBB	PI= В К					68	IE8C	К СМЕНЕ ССП		АОШК1970
	МЕТКА АОШМК									АОШК1980
IEI2	Г = В Ø						IE94	ВХОД ПО АОШМК		АОШК1990
IE94	P = В Ø						IE8E			АОШК2000
IE8E	I =Y + K					04	IE8F			АОШК2010
IECØ	=			ITЦП			IEC2			АОШК2020
IEC2	=	К ЧТЛ				BE	IECI			АОШК2030
IEC3	=	К ЧТЛ				9A	IE52			АОШК2040
IECI	=	РГЛ					IE54			АОШК2050
IE9F	H = В Л						IE5B			АОШК2060
IEA2	PI= В К					B0	IEA3	ГАШЕНИЕ ОШИБОК		АОШК2070
IEA3	=		ППЗУ				00F0	ФАССП		АОШК2080
IEC8	L = В З	ПТУ СТМ					IEC9			АОШК2090
IEC9	H = В Л						IECA			АОШК2100
IECA	З = В К					00	IECB			АОШК2110
IECB	Y =Y + K	ЗПМ				04	IE58	МОДИФИК. ДЛЯ ОБСМ7		АОШК2120
IECC	=						I7DD	ОБСМ7		АОШК2130
IECD	БД=К . БД					FE	IECE	ГАШ. ПЕРВОГО СБОЯ		АОШК2140
IECE	=		ППЗУ				01EA	ВЫХОД		АОШК2150
IECF	=						IBB4	ПРВВ4		АОШК2160
IED0	I =I - K	ГРИ СТО				06	IED1	СТИРАНИЕ ЯЧ. 46		АОШК2170
IED1	I =I + K	ГРИ СТО				02	IED2			АОШК2180

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IED2	=	ГРИ СТО					IE9C			АОШК2190
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IE00-IE03, IE10-IE17									АОШК2195
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IE1C-IE2F, IE3C-IE3F, IE48-IE4B									АОШК2196
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IE5C-IE67, IE70-IE77									АОШК2197
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IE80-IE83, IE90-IE9B									АОШК2198
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IEA4-IEAB, IEB0-IEB3									АОШК2199
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IE88-IEBF, IEC4-IEC7									АОШК2200
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IE04-IE0F, IE18-IE1B									АОШК2202
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IE30-IE37, IE40-IE43, IE4C-IE5B									АОШК2203
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IE68-IE6B, IE78-IE7F, IE84-IE8F									АОШК2204
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IE9C-IEA3, IEAC-IEAF, IEC0-IEC3									АОШК2210
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IEC8-IED3									АОШК2215
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IE44-IE47, IE6C-IE6F, IEB4-IEB7									АОШК2220
	РЕДАКЦИЯ 02.72 IED4-IEFF									АОШК2230
	РЕДАКЦИЯ 03.72 IE38-IE3B									АОШК2240
	РЕДАКЦИЯ 03.72 IE38-IE3B									АОШК2245
	КОНЕЦ АОШКМ									АОШК2255
	НАЧАЛО АОШКС									АОШК2260
	МЕТКА АОШК1									АОШК2270
IC60	Π = В Ø						IC61			АОШК2280
IC61	T = В Ø						IC62			АОШК2290
IC62	У = В К					8A	IC6A		ФОРМИРОВ АДР ОН КС1	АОШК2300
	МЕТКА АОШК2									АОШК2310
IC63	Π = В Ø						IC64			АОШК2320
IC64	T = В Ø						IC65			АОШК2330
IC65	У = В К					94	IC6A			АОШК2340
IC66	=K . 0	ØРПФ				FF	IC67			АОШК2350
IC67	=		ØРПФ				IC68			АОШК2360
IC68	3 = В 0						IC6B		ПРИ О НЕ РАВНОМ Ø	АОШК2370
IC69	3 = В К					15	IC6B			АОШК2380
IC6A	У = У + К	ПТУ СТО				ØI	IC66			АОШК2390
IC6B	=	ЗПО					ICF4			АОШК2400
	МЕТКА АОШК									АОШК2410
ICF4	H = В КПС						IC7D			АОШК2420
IC7D	=K +)H	ØРПФ				60	IC6C			АОШК2430

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IC6C	=			ØРПФ			IC6D			АОШК2440
IC6D	=				ITЦП		ICF2			АОШК2450
ICF2	=						IC6F			АОШК2460
ICF3	H = B D						IC70			АОШК2470
IC6F	=K . РД			ØРПФ		02	IC8C			АОШК2480
IC8C	=				ØРПФ		IC74			АОШК2490
ICE3	=				ØРПФ		ICE4			АОШК2500
IC70	Z = B L K СТЛ					FE	IC72			АОШК2510
IC71	=						IBFF ПРВВ5			АОШК2520
IC72	=	ЗПЛ					IC6F			АОШК2530
IC7C	=			ØРПФ			IC78			АОШК2540
IC74	= РД						ICE0*			АОШК2550
IC75	=						ICE0			АОШК2560
IC76	P6=K + P6				Ø		ICE0			АОШК2570
IC79	P5=K + P5				Ø4		IC76			АОШК2580
IC78	P5=K + P5				Ø5		IC76			АОШК2590
ICE0	PI= B K				I8		IC7E			АОШК2600
IC7E	Y =K + Y	ПТУ СТО			Ø2		IC7F			АОШК2610
IC7F	H = B P4						IC80			АОШК2620
IC80	Z = B PT						IC8I			АОШК2630
IC8I	=	ЗПО					IC82			АОШК2640
IC82	H = B PE	ПТУ СТО					IC83			АОШК2650
IC83	Z = B PB						IC84			АОШК2660
IC84	Y =K + Y	ЗПО			Ø2		IC85			АОШК2670
IC85	H = B KP	ПТУ СТО					IC86			АОШК2680
IC86	Z = B PI						IC87			АОШК2690
IC87	=	ЗПО					IC88			АОШК2700
IC88	=			ITРП			IC8A			АОШК2710
IC89	L = B K				Ø3		IC8E			АОШК2720
IC8A	L = B K				I4		IC9A			АОШК2730
IC8B	PI= B K				58		IC89			АОШК2740
IC8E	L =L - K		ØРПФ		Ø1		IC8D			АОШК2750
IC8D	=			ØРПФ			IC8E			АОШК2760
IC8F	=			ITРП			IC90			АОШК2770
IC90	L = B K				I5		IC9A			АОШК2780

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IC91	PI= B K					48	IC92			АОШК2790
IC92	PI= B K					50	IC93			АОШК2800
IC93	L = B K					03	IC96			АОШК2810
IC96	L =L (¬K)	ØРПФ				01	IC95	СЧЕТЧИК В СЕЛ СБРОС		АОШК2820
IC95	=				ØРПФ		IC96			АОШК2830
IC94	BC=K . BC				ITЦП	FC	ICC2			АОШК2840
IC97	=				ITРП		IC98			АОШК2850
IC98	L = B K					I6	IC9A			АОШК2860
IC99	L = B K					I7	IC9A			АОШК2870
IC9A	P = B Ø						IC9B			АОШК2880
IC9B	T = B Ø						IC9C			АОШК2890
IC9C	=				IBС4		IC9E			АОШК2900
IC9D	=	ПТУ ЧТО					ICAØ			АОШК2910
IC9E	Y = B K					96	IC9D			АОШК2920
IC9F	Y = B K					80	IC9D			АОШК2930
ICAØ	=	PTO					ICE5			АОШК2940
ICE5	H = B H C						ICA1			АОШК2950
ICA1	L =L + H						ICA2			АОШК2960
ICA2	=K . O	ØРПФ					ICA3			АОШК2970
ICA3	=				IPФ		ICA4			АОШК2980
ICA4	L =L / K					08	ICA5			АОШК2990
ICE9	=				IBС4		ICA6			АОШК3000
ICA6	=	K ЧТЛ				DC	ICA8			АОШК3010
ICA7	=	K ЧТЛ				CC	ICA8			АОШК3020
ICA8	=	РГЛ					ICE6			АОШК3030
ICA9	H = B L	ПТУ СТО					ICAA			АОШК3040
ICE6	Z = B H						ICA9			АОШК3050
ICAA	=	ЗЛО			IBС4		ICAB			АОШК3060
ICAB	=						ICAC			АОШК3070
ICAC	=K . РП	ØРПФ				20	ICAF			АОШК3080
ICAD	=K . РП	ØРПФ				40	ICAE			АОШК3090
ICAE	=				ØРПФ		ICB2			АОШК3100
ICAF	=	ØРПФ					ICBI			АОШК3110
ICBØ	=	IPФ	IBС4				ICB8	К KC2 НЕТ ЗАПР ПРЕР		АОШК3120
ICBI	=						ICB2			АОШК3130

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛФ	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ICB2	=				ІБС4		ICB6			АОШК3140
ICA5	=				ІТЦП		ICE8			АОШК3150
ICE8	=	К ЧТЛ				BE	ICA8		Н ВУ ДЛЯ КОМАНДЫ	АОШК3160
ICB3	=	К ЧТЛ				7C	ICC8			АОШК3170
ICBA	=	К ЧТЛ				BE	ICB4			АОШК3180
ICCE	PI= В К					68	IC77		К КОНТРОЛЮ МАШИНЫ	АОШК3190
IC77	=		ІПЗУ				00F0	ФАССП		АОШК3200
ICCF	=				ІБС4		ICD0			АОШК3210
ICB6	=К . БР		0РПФ			02	ICB0		К АНАЛИЗУ ЗАПР ПРЕР	АОШК3220
ICB7	=К . БР		0РПФ			08	ICB0			АОШК3230
ICBD	З =З / К					C0	ICB5			АОШК3240
ICB5	=	ЗПЛ			ІБС4		ICC0			АОШК3250
ICCI	БР=К / БР					08	IC94			АОШК3260
ICBB	=	К ЧТЛ				BE	ICB4			АОШК3270
ICB8	=	К ЧТЛ				DA	ICBD			АОШК3280
ICB9	=	К ЧТЛ				CA	ICBD		К ЗАГРУЗКЕ	АОШК3290
ICBE	=	К ЧТЛ				DC	ICBC			АОШК3300
ICBF	=	К ЧТЛ				CC	ICBC			АОШК3310
ICEC	=	К ЧТЛ				DA	ICBD			АОШК3320
ICB4	Л = В Н	РГЛ			ІБС4		ICBE			АОШК3330
ICBC	=Н +)Л	РГЛ	0РПФ				ICEA		СРАВНЕНИЕ АДРЕСОВ	АОШК3340
ICEA	=			ІРПФ	ІБС4		ICEC			АОШК3350
ICEB	=	К ЧТЛ		0РПФ		FE	ICC4			АОШК3360
ICED	=	К ЧТЛ				CA	ICBD			АОШК3370
ICEE	=	К ЧТЛ				DA	IC73			АОШК3380
ICEF	=	К ЧТЛ				CA	IC73			АОШК3390
ICC0	БР=К / БР					02	IC94			АОШК3400
ICC3	Н = В КНС						ICD9			АОШК3410
ICD9	=К +)Н		0РПФ			60	ICEB			АОШК3420
ICC4	Д = В Н						ICC6			АОШК3430
ICC6	Л = В З						ICF5			АОШК3440
ICF5	PI= В К	РГЛ				80	ICF6			АОШК3450
ICC5	PI= В К	РГЛ				B0	ICC7			АОШК3460
ICF6	=						I848 ОБСС1			АОШК3470
ICC7	=						I84A ОБСС2			АОШК3480

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ICC8	=	РГЛ					ICC9			АОШК3490
ICC9	=Н . К		ØРПФ			FF	ICCA			АОШК3500
ICCA	=			ØРПФ			ICCG			АОШК3510
ICCB	=			ØРПФ			ICCE			АОШК3520
ICCC	У = В К					44	ICDC			АОШК3530
ICCD	=К . БД		ØРПФ			80	ICCB			АОШК3540
ICD0	= . К	К ЧТЛ				DA	ICD2			АОШК3550
ICDI	= . К	ЧТЛ				CA	ICD2			АОШК3560
ICD2	=	РГЛ					ICD3			АОШК3570
ICD3	=З . К		ØРПФ			20	ICD6			АОШК3580
ICD4	У = В К					44	ICD7			АОШК3590
ICD5	=						ICB2			АОШК3600
ICD6	=			IPПФ			ICD4			АОШК3610
ICD7	Н = В Ø	ПТУ СТО					IC6E			АОШК3620
ICD8	БС=К . БС	ЗПО				FC	ICC2			АОШК3630
ICC2	БС=К + БС					FI	ICDA			АОШК3640
IC73	З = З . К					CF	ICE7		ГАШЕНИЕ ЦЕЛОЧКИ	АОШК3650
ICE7	=	ЗПЛ					ICCE			АОШК3660
ICDA	PI= В К					68	ICDB			АОШК3670
ICDB	=		ИПЗУ				ØØØØ ВЫБОР			АОШК3680
ICDC	Н = В Ø	ПТУ СТО					ICDD			АОШК3690
ICDD	З = В РВ						ICDE			АОШК3700
ICDE	=	ЗПО					ICDF			АОШК3710
ICDF	=			IBС4			IC7A			АОШК3720
IC7A	Д = В К					DC	ICE2			АОШК3730
IC7B	Д = В К					CC	ICE2			АОШК3740
ICF0	P5=К + P5					FI	IC76			АОШК3750
ICF8	P5=К + P5					Ø2	IC76			АОШК3760
ICFC	P5=К + P5					Ø3	IC76			АОШК3770
ICFE	=К . РД		ØРПФ			Ø8	IC7C			АОШК3780
IC6E	З = В РВ						ICD8			АОШК3790
ICE2	PI= В К					68	IC7I			АОШК3800
ICFA	З = З + Ø						ICF9			АОШК3810
ICFB	З = Т + Ø						ICFF			АОШК3820
ICF9	Н = Н + Ø						ICFD			АОШК3830

АППАРАТНЫЕ ОШИБКИ КАНАЛОВ

ИДЕНТИФИКАТОР АОШК

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛ/	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ICFF	H = П + Ø						ICFD			АОШК384Ø
ICFD	=	ЗПЛ	ØППФ				IA37	СВЕТА		АОШК385Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	IC6Ø-IC83, IC88-IC9F								АОШК386Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	ICA8-ICA8, ICBØ-ICBF								АОШК387Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø1.7Ø	ICC8-ICCB, ICDØ-ICD3, ICD8-ICEB, ICFØ-ICF3								АОШК388Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7Ø	ICEC-ICEF								АОШК389Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I	IC84-IC87, ICAØ-ICA7, ICAC-ICAF								АОШК390Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I	ICCØ-ICC7, ICCC-ICCF, ICD4-ICD7, ICF4-ICFF								АОШК391Ø
	РЕДАКЦИЯ Ø2.7I	ICCØ-ICC7, ICCC-ICCF, ICD4-ICD7, ICF4-ICFF								АОШК392Ø
	КОНЕЦ АОШКС									АОШК393Ø

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	P	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАГЛ: ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА НАЧАЛО ОБСП									ОБСП0010 ОБСП0020
ID6A	=						ID01			ОБСП0060
ID01	БС=К					20	ID03			ОБСП0070
ID03	=К . Р9	0РПФ				10	ID05			ОБСП0080
ID05	=						ID10			ОБСП0090
	КОММ: ЗАНЕСЕНИЕ В СЧАК									ОБСП0100
ID10	М = В Р6						ID07			ОБСП0110
ID07	Ф = В РГ						ID09			ОБСП0120
ID09	Е = В РД						ID20			ОБСП0130
IDII	Л = В Р5ХМ						ID0B			ОБСП0140
ID0B	=К . Р9	0РПФ				80	ID0D			ОБСП0150
ID0D	P5=0						ID12			ОБСП0160
ID12	П = М						ID0F			ОБСП0170
ID0F	Т = В Ф						ID25			ОБСП0180
ID25	У = В Е						ID2B			ОБСП0190
ID13	У = В Р5						ID27			ОБСП0200
ID27	Т = В Р4						ID29			ОБСП0210
ID29	П = В Р3						ID2B			ОБСП0220
ID2B	P6=0 РВ						ID00*			ОБСП0230
	КОММ: ЗАПИСЬ И ИНДИКАЦИЯ РЕГИСТРОВ ВЧУ									ОБСП0240
ID08	=К . Р9	0РПФ				40	IDAI			ОБСП0250
IDAI	=						IDC0			ОБСП0260
IDC0	= Л						ID20*			ОБСП0270
ID20	P7= В Е						ID2D			ОБСП0280
ID2D	P6= В Ф						ID2F			ОБСП0290
ID2F	P5=М						ID58			ОБСП0300
ID22	P7=И						ID3I			ОБСП0310
ID3I	P6=Р						ID33			ОБСП0320
ID33	P5=Г						ID58			ОБСП0330
ID24	= К ЧТЛ					IA	ID35			ОБСП0340
ID35	P5=Н ЗПЛ						ID37			ОБСП0350
ID37	= К ЧТЛ					I8	ID39			ОБСП0360
ID39	P6=З						ID3B			ОБСП0370
ID3B	P7=Н ЗПЛ						ID58			ОБСП0380

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ID26	=	K	ЧТЛ			F8	ID3D			ОБ СП0390
ID3D	P7=З		РГЛ				ID58			ОБ СП0400
ID28	P7=Д						ID58			ОБ СП0410
ID2A	P7=БК						ID58			ОБ СП0420
ID2C	P7= В БД						ID58			ОБ СП0430
ID2E	=	K	ЧТЛ			F8	ID3F			ОБ СП0440
ID3F	P7=Н		РГЛ				ID58			ОБ СП0450
ID30	P7= В БР						ID58			ОБ СП0460
ID32	P7=БЗ						ID58			ОБ СП0470
ID34	=						ID50			ОБ СП0480
ID36	=						ID50			ОБ СП0490
ID38	=						ID50			ОБ СП0500
ID3A	=						ID50			ОБ СП0510
ID3C	=						ID50			ОБ СП0520
ID3E	=						ID50			ОБ СП0530
ID58	P9=К . Р9					8F	ID4I			ОБ СП0540
ID4I	БД=К . БД					FB	ID43			ОБ СП0550
ID43	БД=К / БД					08	IDCE			ОБ СП0560
ID45	=						IDEA ТАИМ2			ОБ СП0570
IDCI	= Л						IDA0ж			ОБ СП0580
IDA0	М = В Р6						IDA3			ОБ СП0590
IDA3	Ф = В РГ						IDA5			ОБ СП0600
IDA5	Е = В РД						ID20			ОБ СП0610
IDA2	Г = В Р6						IDC6			ОБ СП0620
IDC6	Р = В РГ						IDC7			ОБ СП0630
IDC7	И = В РД						ID22			ОБ СП0640
IDA4	=	K	ЧТЛ			IA	IDA7			ОБ СП0650
IDA7	Н = В Р6						IDA9			ОБ СП0660
IDAB	З = В РГ		ЗПЛ				IDAB			ОБ СП0670
IDAD	Н = В РД	K	СТЛ			I8	IDAD			ОБ СП0680
IDAD	=		ЗПЛ				ID24			ОБ СП0690
IDA6	=	K	ЧТЛ			F8	IDBI			ОБ СП0700
IDBI	З = В РД						IDAF			ОБ СП0710
IDAF	=		ЗПЛ				ID26			ОБ СП0720
IDA8	Д = В РД						ID28			ОБ СП0730

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОВСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IDAA	БК= В РД						ID2A			ОБСП0740
IDAC	БД= В РД						ID2C			ОБСП0750
IDAE	=	K ЧТЛ				F8	IDB3			ОБСП0760
IDB3	H = В РД						IDC8			ОБСП0770
IDC8	=	ЗПЛ					ID2E			ОБСП0780
IDB0	БР= В РД						ID30			ОБСП0790
IDB2	БЗ= В РД						ID32			ОБСП0800
IDB4	=						ID50			ОБСП0810
IDB6	=						ID50			ОБСП0820
IDB8	=						ID50			ОБСП0830
IDBA	=						ID50			ОБСП0840
IDBC	=						ID50			ОБСП0850
IDBE	=						ID50			ОБСП0860
	КОММ: ИНДИКАЦИЯ РЕГИСТРОВ КАНАЛОВ									ОБСП0870
ID9A	БС=К					04	ID9E			ОБСП0880
ID9E	=Л . К		ФРПФ			40	ID9F			ОБСП0890
ID9F	=Л . К		ФРПФ			80	ID50			ОБСП0900
ID5I	T =0		ФРПФ				ID50			ОБСП0910
ID52	П =0 Л						ID60*			ОБСП0920
ID60	У = В Р3						IDBB			ОБСП0930
ID62	У = В Р4						IDBB			ОБСП0940
ID64	У = В РБ						IDBB			ОБСП0950
ID66	=						ID50			ОБСП0960
ID50	БС=К					20	IDC3			ОБСП0970
IDC3	Р1=К					10	ID58			ОБСП0980
IDC0	БС=К					08	ID85			ОБСП0990
IDB5	=Л . К	ФРПФ				80	ID87			ОБСП1000
IDB7	T =0	ФРПФ	ФРПФ				ID50			ОБСП1010
ID53	П =0 Л						ID40*			ОБСП1020
ID40	У = В Р3						IDBB			ОБСП1030
ID42	У = В Р4						IDBB			ОБСП1040
ID44	У = В РБ						IDBB			ОБСП1050
ID46	У = В Р5						ID89			ОБСП1060
IDB9	T = В Р6						IDBB			ОБСП1070
ID48	У = В РВ						IDBB			ОБСП1080

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ID4A	У = В КП						ID BB			ОБСП I 090
ID4C	PI=K					B8	ID C9			ОБСП I 000
IDC9	У = 0						ID BB			ОБСП II 00
ID4E	=						ID 50			ОБСП II 20
IDBB	БС=К					20	ID BD			ОБСП II 30
IDBD	P7=Y						ID BF			ОБСП II 40
IDBF	P6=T						ID C2			ОБСП II 50
IDC2	P5=П						ID 58			ОБСП II 60
IDQE	БС=К					I0	ID B5			ОБСП II 70
	КОММ: ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ЛОКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ									ОБСП II 80
ID74	=K . P9				ØРПФ		10	ID 87		ОБСП II 90
ID87	=Y . K				ØРПФ		01	ID 6E		ОБСП I 200
ID6F	=K . P9	ПТУ ЧТЛ			ØРПФ		40	ID 90		ОБСП II 10
ID90	=				ØРПФ			ID 7E		ОБСП II 220
ID7F	З = В РД							ID 7E		ОБСП II 230
ID7E	P7=З		ЗПЛ					ID 78		ОБСП II 240
ID9I	=				ØРПФ			ID 7C		ОБСП II 250
ID7D	H = В РД							ID 7C		ОБСП II 260
ID7C	P7=H		ЗПЛ					ID 78		ОБСП II 270
ID78	=							ID 58		ОБСП II 280
ID6E	=K . P9			ØРПФ		40		ID 93		ОБСП II 290
ID93	=				ØРПФ			ID 70		ОБСП II 300
ID7I	H = В РД							ID 92		ОБСП II 310
ID92	З = В РД							ID 72		ОБСП II 320
ID72	=	ПТУ СТЛ						ID 94		ОБСП II 330
ID94	У = Y + K		ЗПЛ	ØРПФ		02		ID 95		ОБСП II 340
ID95	=K . БД			ØРПФ		Ø8		ID 78		ОБСП II 350
ID79	=K . P9			ØРПФ	ØРПФ	40		ID 78		ОБСП II 360
ID7A	=				ØРПФ			ID 70		ОБСП II 370
ID70	=	ПТУ ЧТЛ						ID 94		ОБСП II 380
	КОММ: ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПАМЯТИ									ОБСП I 390
ID72	=K . P9			ØРПФ		80		ID 61		ОБСП I 400
ID6I	=K . У			ØРПФ		01		ID 1E		ОБСП I 410
ID1F	=K . P9	ПТУ ЧТМ		ØРПФ		40		ID 8E		ОБСП I 420
ID8F	=				ØРПФ			ID 68		ОБСП I 430

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ID69	H = В РД						ID68			ОБСП1440
ID68	P7=H	ЗПМ					ID5C			ОБСП1450
ID5C	=						ID58			ОБСП1460
ID8E	=				ØРПФ		ID6C			ОБСП1470
ID6D	З = В РД						ID6C			ОБСП1480
ID6C	P7=З	ЗПМ					ID5C			ОБСП1490
ID1E	=К . Р9			ØРПФ		4Ø	ID63			ОБСП1500
ID63	=				ØРПФ		ID74			ОБСП1510
ID75	H = В РД						ID65			ОБСП1520
ID65	З = В РД						ID76			ОБСП1530
ID76	=	ПТУ СТМ					ID67			ОБСП1540
ID67	У =У + К	ЗПМ	ØРПФ			Ø2	ID73			ОБСП1550
ID73	T =T + Ø			ØРПФ			ID77			ОБСП1560
ID77	=T . К				ØРПФ	Ø8	ID7B			ОБСП1570
ID7B	=К . БД			ØРПФ	ØРПФ	Ø8	ID5C			ОБСП1580
ID5D	=К . Р9			ØРПФ	ØРПФ	4Ø	ID5C			ОБСП1590
ID5E	=			ØРПФ			ID74			ОБСП1600
ID74	=	ПТУ ЧТМ					ID67			ОБСП1610
КОММ: ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ										
IDØØ	=К . Р9			ØРПФ		8Ø	ID47			ОБСП1630
ID47	=К . У			ØРПФ	ØРПФ	Ø1	ID18			ОБСП1640
ID19	=К . Р9	ПТУ ЧТО	ØРПФ		ØРПФ	4Ø	ID8C			ОБСП1650
ID8D	=				ØРПФ		ID1C			ОБСП1660
ID1D	H = В РД						ID1C			ОБСП1670
ID1C	P7=H	ЗПО					ID58			ОБСП1680
ID8C	=				ØРПФ		ID1A			ОБСП1690
ID1B	З = В РД						ID1A			ОБСП1700
ID1A	P7=З	ЗПО					ID58			ОБСП1710
ID18	=К . Р9		ØРПФ			4Ø	ID49			ОБСП1720
ID49	=				ØРПФ		ID54			ОБСП1730
ID55	H = В РД						ID4B			ОБСП1740
ID4B	З = В РД						ID56			ОБСП1750
ID56	=	ПТУ СТО					ID4D			ОБСП1760
ID4D	У =У + К	ЗПО	ØРПФ			Ø2	ID4F			ОБСП1770
ID4F	T =Ø + Т						ID57			ОБСП1780

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
ID57	П =П + Ø						ID58			ОБСП179Ø
ID58	=П - К		ØРПФ			Ø4	ID5F			ОБСП180Ø
ID5F	=К . БД		ØРПФ		ØРПФ	Ø8	ID58			ОБСП181Ø
ID59	=К . Р9		ØРПФ	ØРПФ		4Ø	ID58			ОБСП182Ø
ID5A	=			ØРПФ			ID54			ОБСП183Ø
ID54	=	ПТУ ЧТО					ID4D			ОБСП184Ø
	КОММ: ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТЫ КЛЮЧЕЙ									ОБСП185Ø
ID96	=К . Р9		ØРПФ			8Ø	ID97			ОБСП186Ø
ID97	=			ØРПФ			ID8A			ОБСП187Ø
ID88	=К . Р9	ПТУ ЧТЗ	ØРПФ			4Ø	ID98			ОБСП188Ø
ID98	=			ØРПФ			ID88			ОБСП189Ø
ID89	Б3=К . РД					F8	ID88			ОБСП190Ø
ID88	P7=Б3	ЗЛЗ					ID84			ОБСП191Ø
ID8A	=К . Р9		ØРПФ			4Ø	ID99			ОБСП192Ø
ID99	=			ØРПФ			ID8Ø			ОБСП193Ø
ID8I	Б3=К . РД					F8	ID82			ОБСП194Ø
ID82	=						ID9A			ОБСП195Ø
ID9A	T =T + К	ПТУ ЗЛЗ				Ø8	ID9B			ОБСП196Ø
ID9B	П =П + Ø						ID9C			ОБСП197Ø
ID9C	=П . К		ØРПФ			Ø4	ID9D			ОБСП198Ø
ID9D	=К . БД		ØРПФ		ØРПФ	Ø8	ID84			ОБСП199Ø
ID85	=К . Р9		ØРПФ	ØРПФ		4Ø	ID84			ОБСП200Ø
ID86	=			ØРПФ			ID8Ø			ОБСП201Ø
ID84	Л =К					8Ø	IDF4			ОБСП202Ø
IDF4	П =Ø						IDF5			ОБСП203Ø
IDF5	T =K					I	IDF6			ОБСП204Ø
IDF6	Y =K		ØПКФ			ØE	IDF7			ОБСП205Ø
IDF7	T =T + K	ПТУ ЧТЗ	ØППФ		IРПФ	Ø8	IDFØ			ОБСП206Ø
IDFI	П =П + Ø				IПКФ		IDF2			ОБСП207Ø
IDF2	Н =Б3		IПКФ				IDF7			ОБСП208Ø
IDF3	З =Б3	ПТУ СТМ	ØПКФ				IDF8			ОБСП209Ø
IDF8	Y =Y + K	ЗЛМ	ØППФ			IØ	IDF9			ОБСП210Ø
ID8Ø	=	ПТУ ЧТЗ					ID9A			ОБСП211Ø
IDF9	T =T + Ø						IDFA			ОБСП212Ø
IDFA	L =L - K		ØРПФ			2	IDF7			ОБСП213Ø

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IDF0	=	K	ЧТЛ			88	IDFB			OBSP2I40
IDFB	Б3= В В ХС		РГЛ				ID58			OBSP2I50
	МЕТКА ТАИМИ									OBSP2I60
IDD0	З =Л	K	СТЛ			F8	IDDI			OBSP2I70
IDDI	Н = В БС						IDD2			OBSP2I80
IDD2	БС=К		ЗПЛ			20	IDD3			OBSP2I90
IDD3	Г =0						IDD7			OBSP2200
IDD7	Р =0						IDD8			OBSP2210
IDD8	И =К					52	IDD9			OBSP2220
IDD9	Н = В Р9М						IDDA			OBSP2230
IDDA	Р1=К					78	IDDB			OBSP2240
IDDB	Н = <Н						IDDC			OBSP2250
IDDC	З = <Н						IDDD			OBSP2260
IDDD	Д =Н + З		ITBL				IDDE			OBSP2270
IDDE	=	ГРИ	ЧТО				IDDF			OBSP2280
IDDF	Н =Н - Д			ФППФ			IDI4			OBSP2290
IDI4	=		ЗПО				IDD4			OBSP2300
IDD5	И =И - К			ИГН		72	IDI5			OBSP2310
IDI5	=	ГРИ	ЧТО				IDI6			OBSP2320
IDI6	З =З - К			ФППФ		71	IDI7			OBSP2330
IDI7	Н =Н - "0						ID2I			OBSP2340
ID2I	=		ЗПО		ИППФ		IDD4			OBSP2350
IDD6	БК=БК +)К					80	IDD4			OBSP2360
IDD4	=К . БД			ФРПФ		78	ID23			OBSP2370
ID23	=				ФРПФ		IDE0			OBSP2380
IDE0	=	K	ЧТЛ			IA	ID83			OBSP2390
ID83	Н =П						IDEE			OBSP2400
IDEE	Н =У		ЗПЛ				ID96			OBSP2410
ID96	З =Т	K	СТЛ			I8	IDC4			OBSP2420
IDC4	=		ЗПЛ	ITBL			ID20			OBSP2430
IDEI	=	K	ЧТЛ			F8	IDC5			OBSP2440
IDC5	БС=Н						IDCA			OBSP2450
IDCA	Л =З		ЗПЛ	ФТБЛ			IDCB			OBSP2460
IDCB	=К . БД			ФРПФ		20	IDCC			OBSP2470
IDCC	=				ФРПФ		IDE2			OBSP2480

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОБСП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IDE2	=		ИПЗУ				0068	ЖСОСТ		ОБСП2490
IDE3	=		ИПЗУ				0000	ВЫБОР		ОБСП2500
IDCE	=К . БД		0РПФ			08	IDCF			ОБСП2510
IDCF	=				0РПФ		IDE4			ОБСП2520
IDE4	=		ИПСО				IDCE			ОБСП2530
IDE5	=К . БД		0РПФ			04	IDED			ОБСП2540
IDED	=				0РПФ		ID6A			ОБСП2550
ID6B	=	К ЧТЛ				IA	IDE8			ОБСП2560
IDE8	П =Н		ЗПЛ				IDE9			ОБСП2570
IDE9	=	К ЧТЛ				I8	IDEB			ОБСП2580
IDEB	У =Н		ЗПЛ				IDEC			ОБСП2590
IDEC	Т =З						IDEI			ОБСП2600
	МЕТКА ТАЙМ2									ОБСП2610
IDEA	Н =0	К СТЛ	ИБС2			F8	IDE6			ОБСП2620
IDE6	З =0		ИБП				IDE7			ОБСП2630
IDE7	P9=0	ЗПЛ					IDD0			ОБСП2640
	РЕДАКЦИЯ 03.71 ID00-ID7F									ОБСП2650
	РЕДАКЦИЯ 03.71 ID8C-IDDB, IDE8-IDEF, IDFC-IDFF									ОБСП2660
	РЕДАКЦИЯ 04.71 ID84-ID8B, IDDC-IDE7									ОБСП2670
	РЕДАКЦИЯ 04.71 IDF0-IDFB									ОБСП2680
	РЕДАКЦИЯ 05.71 ID80-ID83									ОБСП2690
	РЕДАКЦИЯ 05.71 ID80-ID83									ОБСП2700
	КОНЕЦ ОБСП									ОБСП2710

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЗП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	ЗАПЛ: ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ									ПЗП 0010
	НАЧАЛО ПЗПГ									ПЗП 0020
	МЕТКА ПЗПРГ									ПЗП 0030
IF42	БД=К / БД					01	IF43			ПЗП 0150
IF43	БД=К . БД					41	IF44			ПЗП 0160
IF44	Е =К					FF	IF45			ПЗП 0170
IF45	= +)Е	ØРПФ					IF46			ПЗП 0180
IF46	Е =Ø		ØРПФ				IFØØ			ПЗП 0190
IFØØ	0 =К					4Ø	IFØØ			ПЗП 0200
IFØI	= +)Е	ØРПФ					IF47			ПЗП 0210
IF47	Φ =К		ØРПФ			FF	IFØØ			ПЗП 0220
IFØ2	= +)Φ	ØРПФ					IF48			ПЗП 0230
IF48	Φ =Ø	ØРПФ	ØРПФ				IFØØ			ПЗП 0240
IFØ3	= +)Φ	ØРПФ					IF49			ПЗП 0250
IF49	M = B K		ØРПФ			Ø7	IFØ4			ПЗП 0260
IFØ4	0 =K					4Ø	IFØ4			ПЗП 0270
IFØ5	=M +)	ØРПФ					IF4A			ПЗП 0280
IF4A	M = B Ø		ØРПФ				IFØ4			ПЗП 0290
IFØ6	=M +)	ØРПФ					IF4B			ПЗП 0300
IF4B	I =K		ØРПФ	ØРПФ		FF	IFØ4			ПЗП 0310
IFØ7	= +)I	ØРПФ					IF4C			ПЗП 0320
IF4C	I =Ø			ØРПФ			IFØ8			ПЗП 0330
IFØ8	0 =K					4Ø	IFØ8			ПЗП 0340
IFØ9	= +)I	ØРПФ					IF4D			ПЗП 0350
IF4D	P = B K		ØРПФ			FF	IFØ8			ПЗП 0360
IFØA	=P +)	ØРПФ					IF4E			ПЗП 0370
IF4E	P = B Ø		ØРПФ	ØРПФ			IFØ8			ПЗП 0380
IFØB	=P +)	ØРПФ					IF4F			ПЗП 0390
IF4F	Г = B K		ØРПФ			Ø7	IFØC			ПЗП 0400
IFØC	0 =K					4Ø	IFØC			ПЗП 0410
IFØD	=Г +)	ØРПФ					IF50			ПЗП 0420
IF50	Г = B Ø		ØРПФ				IFØC			ПЗП 0430
IFØE	=Г +)	ØРПФ					IF5I			ПЗП 0440
IF5I	У =K		ØРПФ	ØРПФ		FF	IFØC			ПЗП 0450
IFØF	= +)У	ØРПФ					IF52			ПЗП 0460

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ИЗП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IF52	У = Ø				ØРПФ		IF1Ø			ПЭП Ø47Ø
IFIØ	О = К					4Ø	IFIØ			ПЭП Ø48Ø
IFI1	= +)У		ØРПФ				IF53			ПЭП Ø49Ø
IF53	Т = В К			ØРПФ		FF	IFIØ			ПЭП Ø50Ø
IFI2	= Т +)		ØРПФ				IF54			ПЭП Ø51Ø
IF54	Т = В Ø			ØРПФ	ØРПФ		IFIØ			ПЭП Ø52Ø
IFI3	= Т +)		ØРПФ				IF55			ПЭП Ø53Ø
IF55	П = В К				ØРПФ	Ø7	IFI4			ПЭП Ø54Ø
IFI4	О = К					4Ø	IFI4			ПЭП Ø55Ø
IFI5	= П +)		ØРПФ				IF56			ПЭП Ø56Ø
IF56	П = В Ø			ØРПФ			IFI4			ПЭП Ø57Ø
IFI6	= П +)		ØРПФ				IF57			ПЭП Ø58Ø
IF57	Л = К			ØРПФ	ØРПФ	FF	IFI4			ПЭП Ø59Ø
IFI7	= +)Л		ØРПФ				IF58			ПЭП Ø60Ø
IF58	Л = Ø				ØРПФ		IFI8			ПЭП Ø61Ø
IFI8	О = К					4Ø	IFI8			ПЭП Ø62Ø
IFI9	= +)Л		ØРПФ				IF59			ПЭП Ø63Ø
IF59	Д = В К			ØРПФ		FF	IFI8			ПЭП Ø64Ø
IFI1A	= Д +)		ØРПФ				IF5A			ПЭП Ø65Ø
IF5A	Д = В Ø			ØРПФ	ØРПФ		IFI8			ПЭП Ø66Ø
IFI1B	= Д +)		ØРПФ				IF5B			ПЭП Ø67Ø
IF5B	БС=К				ØРПФ	FF	IFIC			ПЭП Ø68Ø
IFI1D	= +)БС		ØРПФ				IF5C			ПЭП Ø69Ø
IF5C	БС=Ø			ØРПФ			IFI C			ПЭП Ø70Ø
IFI1C	О = К					4Ø	IFI C			ПЭП Ø71Ø
IFI1E	= +)БС		ØРПФ				IF5D			ПЭП Ø72Ø
IF5D	Л = В БД			ØРПФ	ØРПФ		IFI C			ПЭП Ø73Ø
IFI1F	БД=К					FD	IF5E			ПЭП Ø74Ø
IF5E	= +)БД		ØРПФ				IF5F			ПЭП Ø75Ø
IF5F	БД=Ø				ØРПФ		IF2Ø			ПЭП Ø76Ø
IFI2Ø	О = К					4Ø	IF2Ø			ПЭП Ø77Ø
IFI2I	= +)БД		ØРПФ				IF6Ø			ПЭП Ø78Ø
IF6Ø	БД=Л			ØРПФ			IF2Ø			ПЭП Ø79Ø
IFI22	БР=К					FF	IF6I			ПЭП Ø80Ø
IFI6I	= +)БР		ØРПФ				IF62			ПЭП Ø81Ø

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЭП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IF62	БР=0			ØРПФ	ØРПФ		IF20			ПЭП 0820
IF23	= +)БР		ØРПФ				IF63			ПЭП 0830
IF63	Б3= В К			ØРПФ	FF		IF24			ПЭП 0840
IF24	0 =К				40		IF24			ПЭП 0850
IF25	=Б3 +)		ØРПФ				IF64			ПЭП 0860
IF64	Б3= В Ø		ØРПФ				IF24			ПЭП 0870
IF26	=Б3 +)		ØРПФ				IF65			ПЭП 0880
IF65	БК= В К		ØРПФ	ØРПФ	FF		IF24			ПЭП 0890
IF27	=БК +)		ØРПФ				IF66			ПЭП 0900
IF66	БК= В Ø			ØРПФ			IF28			ПЭП 0910
IF28	0 =К				40		IF28			ПЭП 0920
IF29	=БК +)		ØРПФ				IF67			ПЭП 0930
IF67	З = В Ø		ØРПФ				IF28			ПЭП 0940
IF2A	=З +)		ØРПФ				IF68			ПЭП 0950
IF68	З = В К		ØРПФ	ØРПФ	FF		IF28			ПЭП 0960
IF2B	=З +)		ØРПФ				IF69			ПЭП 0970
IF69	Н = В Ø			ØРПФ			IF2C			ПЭП 0980
IF2C	0 =К				40		IF2C			ПЭП 0990
IF2D	=Н +)		ØРПФ				IF6A			ПЭП I000
IF6A	Н = В К		ØРПФ		FF		IF2C			ПЭП I010
IF2E	=Н +)		ØРПФ				IF6B			ПЭП I020
IF6B	=		ØРПФ	ØРПФ			IF2C			ПЭП I030
IF2F	БД=К / БД		ITБII			I0	IF3I			ПЭП I040
IF3I	=	MФЕ ЧТО					IF6C			ПЭП I050
IF6C	З = В. З						IF6D			ПЭП I060
IF6D	Н = В Н						IF6E			ПЭП I070
IF6E	Е =К + Е	ЗПО	ØППФ			Ø2	IF6F			ПЭП I080
IF6F	Φ =Ø + Φ						IF7Ø			ПЭП I090
IF7Ø	М =М + Ø						IF7I			ПЭП II00
IF7I	=М . К		ØРПФ			Ø4	IF72			ПЭП III0
IF72	=		ØППФ	ØРПФ			IF3Ø			ПЭП II20
IF3Ø	T =К					Ø1	IF33			ПЭП II30
IF33	=	ПТУ ЧТМ					IF73			ПЭП II40
IF73	Н = В Н						IF74			ПЭП II50
IF74	З = В З						IF75			ПЭП II60

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЭП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IF75	Y = Y + K	ЗПМ	ØППФ			02	IF76			ПЭП II70
IF76	T = T + Ø						IF77			ПЭП II80
IF77	= T . K		ØРПФ			08	IF78			ПЭП II90
IF78	=		ØППФ	ØРПФ			IF32			ПЭП I200
IF32	T = K					I	IFD3			ПЭП I210
IFD3	Y = K					ØE	IFD5			ПЭП I220
IFD5	D = K					8Ø	IFDF			ПЭП I230
IFDF	D = D - K	ПТУ ЧТМ	ØППФ			2	IFD8			ПЭП I240
IFD8	Y = Y + K	РГМ	ØППФ		IППФ	IØ	IFD6			ПЭП I250
IFD6	B3=H . K		ØПКФ		IППФ	F8	IFDC			ПЭП I260
IFDD	T = T + Ø						IFDC			ПЭП I270
IFDC	R = P + K	ГРИ ЗПЗ	ØППФ			08	IFA9			ПЭП I280
IFA9	G = R + Ø		ИПКФ		IПКФ		IFDE			ПЭП I290
IFDE	B3=3 . K					F8	IFDC			ПЭП I300
IFD7	G = Ø						IFAA			ПЭП I310
IFAA	Y = Ø						IFD4			ПЭП I320
IFD4	M = Ø	K ЧТЛ				CA	IF79		СТИРАНИЕ ФЛАЖКОВ	ПЭП I330
IF79	Z = Ø						IF7A		В УСУ КС	ПЭП I340
IF7A	P = Ø	ЗПЛ					IF7B			ПЭП I350
IF7B	=	K ЧТЛ				DA	IF7C			ПЭП I360
IF7C	Z = Ø						IF7D			ПЭП I370
IF7D	T = K	ЗПЛ				I	IFF4			ПЭП I380
IFF4	=	K СТЛ				7C	IFF5			ПЭП I390
IFF5	H = Ø						IFF6			ПЭП I400
IFF6	=	ЗПЛ					IF35			ПЭП I410
IF35	B3=Ø	ПТУ СТМ					IF8Ø			ПЭП I420
IF8Ø	Y = Y + K	ЗПМ			4		IF8I			ПЭП I430
IF8I	=	ПТУ СТМ					IF82			ПЭП I440
IF82	Y = Y + K	ЗПМ			6		IF83			ПЭП I450
IF83	=	ПТУ СТМ					IF84			ПЭП I460
IF84	Y = Y + K	ЗПМ	ØППФ			6	IF7E			ПЭП I470
IF7E	=	ПТУ СТМ					IF7F			ПЭП I480
IF7F	=	ЗПМ					IF85			ПЭП I490
IF85	T = T + Ø						IF86			ПЭП I500
IF86	= T . K	ØРПФ			08		IF87			ПЭП I510

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЗП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IF87	=		ØППФ		ØРПФ		IF34			ПЗП I520
IF34	БС=К					I0	IF3A			ПЗП I530
IF88	PI=K					68	IF89			ПЗП I540
IF89	PI=K					60	IF8A			ПЗП I550
IF8A	PI=K					50	IF8B			ПЗП I560
IF8B	Д =К					03	IF36			ПЗП I570
IF8C	Д =Д - К		ØППФ			01	IF8D			ПЗП I590
IF8D	=				ØРПФ		IF36			ПЗП I600
IF38	=				ІБС4		IF8E			ПЗП I620
IF8F	БС=К					04	IF88			ПЗП I630
IF8E	БС=К					08	IF88			ПЗП I640
IF3A	БС=К					20	IFA7			ПЗП I650
	МЕТКА ГАШЛП									ПЗП I660
IFA7	=	ГРИ ЧТЛ					IF3C			ПЗП I670
IF3C	З = В З						IF39			ПЗП I680
IF39	Н = В Н						IF90			ПЗП I690
IF90	И =И + К	ЗПЛ	ØППФ			02	IF9I			ПЗП I700
IF9I	=				ØППФ		IFA6			ПЗП I710
IFA6	БД=К . БД				ІБС2	E F	IF3E			ПЗП I720
IF3E	=		ІПЗУ				00F0	ФАССН		ПЗП I730
IF3F	=К . БД		ØРПФ			40	IF92			ПЗП I740
IF92	=				ØРПФ		IF40			ПЗП I750
IF4I	БД=К		ØБС2			08	IF93			ПЗП I760
IF93	=						IDEA ТАИМ2			ПЗП I770
IF40	И = В РД						IF54			ПЗП I780
IF94	P = В РГМ						IF95			ПЗП I790
IF95	Г =0		ØБС2				IF96			ПЗП I800
IF96	М =0						IF97			ПЗП I810
IF97	Ф =0						IF98			ПЗП I820
IF98	Е =К					48	IF99			ПЗП I830
IF99	Н =0	МФЕ СТО					IF9A			ПЗП I840
IF9A	З =0						IF9B			ПЗП I850
IF9B	Е =К + Е	ЗПО				02	IF9C			ПЗП I860
IF9C	=	МФЕ СТО					IF9D			ПЗП I870
IF9D	Е =0	ЗПО					IF9E			ПЗП I880

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЗЛ

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛ1	УСЛ2	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IF9E	БД=К . БД	МФЕ	ЧТО			FE	IF9F			ПЗП 1890
IF9F	Н =К					02	IFAG			ПЗП 1900
IFA0	З =0						IFAI			ПЗП 1910
IFA1	Е =К + Е		ЗПО			02	IFAA			ПЗП 1920
IFA2	Н =0	МФЕ	СТО				IFAA3			ПЗП 1930
IFA3	Е =К + Е		ЗПО			02	IFAA4			ПЗП 1940
IFA4	Н =К	МФЕ	СТО			60	IFAA5			ПЗП 1950
IFA5	Е =К + Е		ЗПО			02	IF3B			ПЗП 1960
IF3B	Н =0	МФЕ	СТО				IF3D			ПЗП 1970
IF3D	З =К					I8	IFAA8			ПЗП 1980
IFA8	=		ЗПО				I200 НАЧВВ			ПЗП 1990
	МЕТКА ПЗП6									ПЗП 2000
IFBD	=	К	ЧТЛ			9A	IFBC			ПЗП 2010
IFBC	=Н . К		РГЛ	0РПФ		02	IFBE			ПЗП 2020
IFBE	=	ПТУ	ЧТМ		IPPF		IFAC			ПЗП 2030
IFAC	=			ITTO			IFAD			ПЗП 2040
IFAD	Н =Н		0РПФ				IFBF			ПЗП 2050
IFBP	У =У + К	РГМ		0РПФ		02	IFAC			ПЗП 2060
IFAE	=	ПТУ	ЧТМ				IFAB			ПЗП 2070
IFAF	=З . К	РГЛ	0РПФ			04	IFCJ			ПЗП 2080
IFAB	=З . К	РГМ	0РПФ			04	IFCJ		ВЫДЕЛЕНИЕ УК	ПЗП 2090
IFCJ	=З . К		0РПФ		0РПФ	08	IFB4		ВЫДЕЛЕНИЕ КК	ПЗП 2100
IFB4	=З . К		0РПФ			03	IFCI		ВЫДЕЛЕНИЕ ОШ	ПЗП 2110
IFCI	И =Н		0РПФ				IFB0			ПЗП 2120
IFB5	=З . К		0РПФ	IPPF		F7	IFB0		ВЫДЕЛЕНИЕ КРОМЕ КК	ПЗП 2130
IFB0	=		ITTO				IFBI			ПЗП 2140
IFBI	БР=0			0РПФ	0РПФ		IFB0			ПЗП 2150
IFB2	=				IBC5		IFC8			ПЗП 2160
IFB3	=						IFDB			ПЗП 2170
	МЕТКА ПЗП1									ПЗП 2180
IFDB	БД=К . БД					7F	IFDA			ПЗП 2190
IFDA	Р1=К					68	IFD9			ПЗП 2200
IFD9	=						IFDB			ПЗП 2210
IFC8	T =T - К					02	IFC2			ПЗП 2220
IFC2	=	Т	ЧТЛ				IFC3			ПЗП 2230

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЗП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ .	УСТАН	УСЛ1	УСЛ0	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
IFC3	З =0						IFC9			ПЗП 2240
IFC9	PI=K	ЗПЛ					IFB8			ПЗП 2250
IFB8	P =K						02			ПЗП 2260
IFB9	P =K						01			ПЗП 2270
IFB8	БР=0						IFB6			ПЗП 2280
IFB6	БС=0						IFCB			ПЗП 2290
IFCB	З =И						IFB7			ПЗП 2300
IFB7	Н.=Р						IFCD			ПЗП 2310
IFCD	Г =0						IFCE			ПЗП 2320
IFCE	Р =0						IFCF			ПЗП 2330
IFCF	И =К					02	IFD0			ПЗП 2340
IFD0	БД=К . БД	ГРИ СТО				7F	IFDI			ПЗП 2350
IFDI	И =К	ЗПО		0ТБП		06	IFD2			ПЗП 2360
IFD2	=			ИПЭУ			005A ССПМ3			ПЗП 2370
	МЕТКА ПЭПЗ									ПЗП 2380
IFE0	= В РВ			0РПФ			IFC4			ПЗП 2390
IFC4	=	Т ЧТЛ			0РПФ	0РПФ	IFAC		БАЙТ СОСТОЯНИЯ 0	ПЗП 2400
IFCA	У = В У С						IFC5			ПЗП 2410
IFC5	Р =0	ПТУ ЧТМ					IFC6			ПЗП 2420
IFC6	Н =К					IF	IFC7			ПЗП 2430
IFC7	=К . РВ	ЗПМ	0РПФ				IFCC			ПЗП 2440
IFCC	PI=K				0РПФ	68	IFBA			ПЗП 2450
IFBA	=		ИТТО				IFBB			ПЗП 2460
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IF00-IFIB, IF20-IP2B									ПЗП 2470
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IF38-IF3F, IF44-IF6F									ПЗП 2480
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IF74-IF77, IF80-IF83, IF88-IF8F, IF9C-IF97									ПЗП 2490
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IFAC-IFAF, IFB8-IFC7, IFE0-IFE3									ПЗП 2500
	РЕДАКЦИЯ 01.70 IFE4-IFF3, IFF8-IFFF									ПЗП 2510
	РЕДАКЦИЯ 02.70 IF1C-IFI F, IF40-IF43									ПЗП 2520
	РЕДАКЦИЯ 02.71 IF70-IF73, IF90-IF93, IF98-IF9B, IFAB-IFAB, IFB0-IFB3, IFCC-IFCF									ПЗП 2530
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IF2C-IF33, IF84-IF87, IF94-IF97									ПЗП 2540
	РЕДАКЦИЯ 03.71 IFB4-IFB7, IFC8-IFCB, IFDC-IFDF									ПЗП 2550
	РЕДАКЦИЯ 05.71 IFD0-IFD3									ПЗП 2560
	РЕДАКЦИЯ 02.72 IFF4-IFF7									ПЗП 2570
	РЕДАКЦИЯ 03.72 IF78-IF7B									ПЗП 2580

* ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ

ИДЕНТИФИКАТОР ПЗП

АДР	ФУНКЦИЯ	ПАМЯТЬ	УСТАН	УСЛІ	УСЛО	КОНСТ	ПЕРЕХОД	Р	ЗАМЕЧАНИЯ	НОМЕР
	РЕДАКЦИЯ 04.72	IF7C-IF7F								ПЗП 2590
	РЕДАКЦИЯ 05.72	IF34-IF37								ПЗП 2600
	РЕДАКЦИЯ 07.72	IFD4-IFD7								ПЗП 2610
	РЕДАКЦИЯ 05.73	IFD8-IFDB								ПЗП 2620
	РЕДАКЦИЯ 05.73	IFD8-IFDB								ПЗП 2630
	КОНЕЦ ПЗПГ									ПЗП 2640

MICROCOMMAND STRUCTURE

Код	шаблон																																			
	5			4			Функция			5			3			Память			2			M	KрI	Kст/AПст	Kмл.	АПмл	Резерв.	Kр.2	Kр.3							
	0	4	5	8	9		12	13	17	18			20			Адрес	Реж.	Тип	Уста-	Усл. I	Усл. II	M	KрI	Kст/AПст	Kмл.	АПмл	Резерв.	Kр.2	Kр.3							
	21	22	23	24	25	26	27									28	32	33	36	37	41	42	43	44	45	48	49	52	53	57	58	59	61	62	63	
0	00000																																			
I	00001	H	H	Вып.косв.Ф	*	H	накрест	X	МФЕ	Чт	0	гаш																								
2	00010	3	3	A-B (дес)	-:	3	мл.пр.	M	ГРИ	зп,рг	L	БС2	БС1	БС0	БС1	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	АПД	АПК												
3	00011	L	L	A-B (дв)	-	L	ст.пр.	C	ПТУ	ст.	M	БС3	БС3	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ	АПД/В	Ф,РС,РМ,ГРИ											
4	00100	D	D	A транз		D	мл.накр.	XH	R			БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
5	00101	T	T	A&B	.	T	ст.накр.	ХС	T			БС4	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
6	00110	U	U	B-A (дес.)	:-	U	перекос	P	D			БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
7	00111	R	R	B-A (дв)	--	R	пер.к.ф.	ПК	K			БС4	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
8	01000	I	I	A&B	/-	I						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
9	01001	M	K	В транз.	B	K						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I0	01010	F	M	A⊕B	+)	Ф						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
II	01011	E	G	AA&B	-.	E						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I2	01100	O	P	Сдвиг В Ир.впр.	>	O						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I3	01101	G	BK	Сдвиг В Ир.вл.	<	BK						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I4	01110	P	Bz	A+B (дес)	+:	Bz						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I5	01111	Bd	Ø	A+B (дв)	+	Ø						БС5	БС7	БС6	БС2	БС3	БС4	БС5	БС4	БС7	БС6	БС2	БРПФ	БРПФ												
I6	10000	BC										P3																								
I7	10001	BR										P4																								
I8	10010	BK										P5																								
I9	10011	Bz										P6																								
20	I0100	P1										P9																								
21	I0101	P2										PБ																								
22	I0110	P5										P3																								
23	I0111	P6										PГ																								
24	II000	P7										PД																								
25	II001	P8										КП																								
26	II010	P9										Ø																								
27	II011	PA										БА																								
28	III00											РЕ																								
29	III01											РП																								
30	III10											ЛЧ																								
31	III11																																			

Лист регистрации изменений